

Nr zlecenia: 108/07/05/2025/PGE Energia

z dnia: 2025/05/07

Zleceniodawca:

PGE Energia Odnawialna S.A
Ogrodowa 59
00-876 Warszawa

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] V-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VF1RFB00271928106
Marka:	RENAULT	Nr rejestracyjny:	WY248EE
Model pojazdu:	Megane IV MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert:	031-11266
Wersja:	Equilibre 140 TCe EDC	Rok produkcji:	2023
Data pierwszej rejestracji		2024/01/08	
Data ważności badania technicznego		2027/01/07	
Rodzaj nadwozia		hatchback 5 drzwiowy	
Dop. masa całkow.		1810 kg	
Jednostka napędowa		z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika		1332 ccm / 103kW (140KM)	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		automatyczna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Czarny 2-warstwowy typu uni	

Wartość pojazdu brutto (sprzedaż)

1 900 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki parkowania - tył	20	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
2	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	21	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	22	System Apple Carplay/Android Auto, bezprzewodowe
4	Immobilizer	23	System kontroli ciśnienia w oponach
5	Karta Renault Hands Free	24	System stabilizacji toru jazdy ESC
6	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	25	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
7	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	26	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	27	Szyby tylne regulowane elektrycznie
9	Komputer pokładowy	28	Światła do jazdy dziennej LED
10	Kurtyny powietrzne boczne	29	Światła hamowania awaryjnego
11	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	30	Światła tylne LED 3D
12	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	31	Tapicerka materiałowa
13	Lusterko wewnętrzne dwupozycyjne	32	Tarcze kół stalowe 16"
14	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	33	Tempomat
15	Ogranicznik prędkości	34	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
16	Poduszka powietrzna kierowcy	35	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
17	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	36	Wyświetlacz wskaźników i zegarów 7" kolorowy
18	Poduszki powietrzne boczne	37	Zamek centralny
19	Reflektory Full LED "Pure Vision"	38	Zestaw naprawczy opon
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	ABS + system wspomagania nagłego hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System wspomagania nagłego hamowania		
2	Konsola centralna z podłokietnikiem Podłokietnik centralny przedni Konsola centralna		
3	System multimedialny EASY-LINK 7" System multimedialny Tuner radiowy cyfrowy DAB Wyświetlacz 7" System bluetooth oraz interfejsy audio USB System Apple Carplay/Android Auto		
4	Zagłówki przednie i tylne 5 szt. Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt. Zagłówki foteli przednich		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 205/55 R16 91T CINTURATO WINTER TL	8,0
Przednie prawe:	PIRELLI 205/55 R16 91T CINTURATO WINTER TL	8,0
Tylne lewe:	PIRELLI 205/55 R16 91T CINTURATO WINTER TL	9,0
Tylne prawe:	PIRELLI 205/55 R16 91T CINTURATO WINTER TL	9,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (24 mies.)		77 200 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Konieczne naprawy pojazdu	-68 291 PLN	
Ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń.	-6 098 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 74 389 PLN	po korektach: 2 811 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 870 PLN	po korekcie: 1 941 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		1 900 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Firma eRzecznawcy wyraża zgodę na wykorzystanie niniejszego opracowania przez PGE ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE , UL. OGRODOWA 59A do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz do publikacji na stronach internetowych.

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl - bez uwag

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Norbert Niedziela
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc maj 2025 roku wynosi:

1900 PLN
(słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych)
w tym VAT (23,0%) 355,28 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na V-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odkształcony		
2	Błotnik przedni	P	Odkształcony		
3	Pokrywa przednia		Odkształcona		
4	Drzwi boczne przednie	P	Odkształcone		
5	Drzwi boczne tylne	L	Odkształcone		
6	Słupek przedni	L	Wgnieciony		
7	Dach		Wgnieciony		
8	Błotnik tylny	L	Odkształcony		
9	Błotnik tylny	P	Odkształcony		
10	Drzwi tyłu nadwozia		Odkształcone		

11	Wzmocnienie czołowe		Wygięte		
12	Szkielet boku tylny	P	Odkształcony		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		145	
2	Dach		120	
3	Błotnik przedni	L	TW	
4	Drzwi przednie	L	165	
5	Drzwi tylne	L	195	
6	Błotnik tylny	L	200	
7	Błotnik przedni	P	TW	
8	Drzwi przednie	P	185	
9	Drzwi tylne	P	185	
10	Błotnik tylny	P	220	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		TW	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Uszkodzony		
2	Krata wlotu powietrza		Uszkodzona		
3	Reflektor	L	Uszkodzony		
4	Reflektor	P	Uszkodzony		
5	Zderzak tylny		Rozerwany		
6	Lampa zespolona tylna	L	Uszkodzona		
7	Lampa zespolona tylna	P	Uszkodzona		
8	Szyba przednia		Uszkodzona		
9	Szyba tylna		Uszkodzona		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Rozerwany		
2	Fotel przedni kpl.	P	Rozerwany		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Rozdarcie materiału		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Uszkodzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

Podczas oględzin brak możliwości wykonania próby ruchowej, odczytu drogomierza. Pojazd po kolizji drogowej. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad oraz uszkodzeń.

Według informacji uzyskanych od osoby okazującej przebieg pojazdu: 2483km

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Dowód rejestracyjny	TAK
2	Instrukcja obsługi	TAK
3	Gaśnica	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38




Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69




Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu