

Nr zlecenia: 74/22/01/2025/PGE Energia

z dnia: 22.01.2025

Zleceniodawca:

PGE Energia Odnawialna S.A
Ogrodowa 59 A
00-876 Warszawa

Rzeczoznawca:

Rafał Choromański /zaw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



P o g l ą d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] V-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy *	VIN:	WV2ZZZ7HZEH069226
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	WY4529G
Model pojazdu:	Transporter T5 4MOTION GP BiTDI MR`10 E5 3.2Nr Info-Ekspert:		040-05463
Wersja:	Caravelle Comfortline	Rok produkcji:	2013

Wartość pojazdu brutto (sprzedaż) **50 900 PLN**

Wskazanie drogomierza	145151 km
Data pierwszej rejestracji	09.01.2014
Data ważności badania technicznego	01.12.2024
Rodzaj nadwozia	mikrobus 4 drzwiowy 9 osobowy
Rodzaj kabiny	*
Dop. masa całkow.	3200 kg*
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / manualna
Rozstaw osi	3400 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 132kW (179KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E5
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	22	Poduszka powietrzna pasażera
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	23	Rolety p/słoneczne szyb bocznych w

3	Dogrzewacz	24	przedziale pasażerskim
4	Drzwi boczne prawe przesuwne	25	Siedzenie 2 os. + 1 os. ze składanym oparciem w I rzędzie
5	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone	26	Siedzenie 2 os. + 1 os. ze składanym oparciem w II rzędzie
6	Elementy stylizacji zewnętrznej czarne	27	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Filtr cząsteczek stałych	28	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
8	Gniazdo 12V 2 szt.	29	System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS
9	Immobilizer	30	System wspomagania ruszania pod górę
10	Klimatyzacja Climatic półautomatyczna	31	Szyby atermiczne
11	Kolumna kierownicy pochłaniająca energię uderzenia	32	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Koło zapasowe pełnowymiarowe	33	Światła mijania włączane automatycznie
13	Komputer pokładowy	34	Światło dodatkowe STOP
14	Lampki do czytania indywidualne	35	Tarcze kół stalowe 17"
15	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	36	Uchwyty do mocowania ładunków
16	Ogrzewanie części pasażerskiej z osobnym wymiennikiem ciepła	37	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
17	Opony 235/55 R17	38	Wspomaganie układu kierowniczego
18	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	39	Wykładzina dachu
19	Oświetlenie stopni	40	Wykładzina podłogi w części pasażerskiej welurowa
20	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe	41	Zamek centralny zdalnie sterowany
21	Poduszka powietrzna kierowcy		Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Przygotowanie do montażu radia + 2 głośniki + antena
Przygotowanie do montażu radia
Antena radiowa
Głośniki 2 szt.
- Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
Szyba tylna ogrzewana
Wycieraczka szyby tylnej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Audio System RCD 210 (dopłata)
Radioodtwarzacz CD
Głośniki 4 szt.
- Czujniki parkowania - przód
- Hak holowniczy
- Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- Lakier metalizowany
- Ogrzewanie postojowe powietrzne z regulatorem czasowym
- Pakiet Exclusiv (dopłata)
Światła p/mgielne przednie
Tarcze kół aluminiowe 17"
Klimatyzacja Climatronic
Szyby tylne przyciemniane
Tempomat
Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane elektrycznie
Wspomaganie elektryczne domykania drzwi tylnych
System doświetlania zakrętów
- Reflektory bi-ksenonowe

- 9 Siedzenie 3-osobowe w III rzędzie
- 10 Wspomaganie domykania drzwi przesuwnych elektryczne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI	215/60	R17C	109T	CARRIER	7,0
Przednie prawe:	*PIRELLI	215/60	R17C	109T	CARRIER	7,0
Tylne lewe:	*PIRELLI	215/60	R17C	109T	CARRIER	7,0
Tylne prawe:	*PIRELLI	215/60	R17C	109T	CARRIER	7,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (144 mies.)				57 933 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	2 399 PLN	po korekcie:		60 332 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	8 918 PLN	po korekcie:		69 250 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	10 417 PLN	po korekcie:		79 667 PLN
KOREKTY RÓŻNE:				
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-4 780 PLN			
Aktualność badań technicznych	- 796 PLN			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-19 916 PLN			
Weryfikacja serwisowa	-3 500 PLN			
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 28 992 PLN	po korektach:		50 675 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	262 PLN	po korekcie:		50 937 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU				50 900 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Badanie techniczne: brak informacji o ważnym badaniu technicznym

Okresowe badanie techniczne ważne było do 01.12.2024r.

Firma eRzecznawcy wyraża zgodę na wykorzystanie niniejszego opracowania przez PGE ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. OGRODOWA 59A do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz do publikacji na stronach internetowych.

Oględziny wykonywał: Zbigniew Górny

Wycenę wykonał: Rafał Choromański

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc maj 2025 roku wynosi:

50900 PLN

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 9517,89 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na V-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne	L	Wgniecione głęboko		
2	Drzwi boczne przesuwne P		Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
3	Ściana boczna nadwozia	L	Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	110	
4	Drzwi przednie	L	70	
5	Błotnik tylny	L	1370	
6	Błotnik przedni	P	120	
7	Drzwi przednie	P	100	
8	Drzwi tylne	P	480	

9	Łotnik tylny	P	780	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany, wgnieciony, pęknięty		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Wg informacji przekazanych przez osobę udostępniającą, w pojeździe występują problemy z silnikiem. Podczas ostatniego zderzenia pojazd został odholowany z drogi. Wg opisu zdarzenia przekazanego przez użytkownika, silnik pojazdu wykazywał objawy "rozbiegania" - bardzo wysokie obroty z dodatkowym wyrzutem gęstych, czarnych spalin. Wg informacji użytkownika był to wybuch. To zdarzenie wystąpiło po przejechaniu kilku kilometrów od miejsca garażowania. Aby zgasić silnik należało go zdusić. Wg informacji przekazanych przez osobę udostępniającą w pojeździe wcześniej pojawiały się różne usterki silnika ale brak jest dodatkowych informacji na temat tych usterek. Usterki silnika nie diagnozowano w serwisie. Konieczna weryfikacja serwisowa i naprawa silnika.

W czasie oględzin uruchomiono silnik i jego praca ograniczyła się do obrotów biegu jałowego – zużyta turbosprężarka. Konieczna weryfikacja serwisowa.

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na uszkodzenia silnika nie wykonano jazdy kontrolnej a jedynie na krótko uruchomiono silnik pojazdu

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	okazano 2 szt.
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Umowa kupna-sprzedaży	TAK
5	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
6	Instrukcja obsługi	TAK
7	Gaśnica	TAK
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21




Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64


Samochody
Użytkowe

Książka przeglądów serwisowych

Caddy, Transporter, Caravelle, Multivan,
California, Business, Crafter

ZLECENIE: 74/22/01/2025/PGE Energia

STATUS	
Numer zlecenia	74/22/01/2025/PGE Energia
Numer zlecenia (alternatywny)	
Status	Przydzielone do realizacji
Uwzględnienie przed	Cezary Majewski
Data utworzenia	22-01-2025 13:57
Przeznaczony do	Zbigniew Górny (NAN)
Opcjonalnie do	Rafał Choromański (OP)

KONTAKT	
Osoba do kontaktu	Lukasz Stanisław
Telefon	609 189 879
Firma	PGE Energia

MIEJSCE OGLEDZIN

Kod pocztowy: 34-312 Miedzybórz
Adres: 34-312 Miedzybórz

WŁAŚCICIEL I POJAZD

Właściciel pojazdu: [Signature]

Fot. nr 65

Nalepka z danymi samochodu

1	WVZZZZ7H z EH069226
2	7EJ X45
3	CARAVELLE COMF LR
	132KW 4MO
	CFCA PAS
	LH7W 0000 0000 RF
4	X1D B0A C6U GOL H3K J2T D49
	1AK 1G2 2PW 1NL 5RQ 55L TV3
	3S0 3UE Q88 8AE 8GV
	OE2 4UF 4X1 4R1 4I22 NOP 5TC
	8RM 2JG FGA 2V1 QXG 0VF
	1DD A9W 8ED U5A 1N1 3L1 4A0 8N3

Rys. 1 1. Numer identyfikacyjny samochodu; 2. Typ samochodu, moc silnika, przekładnia; 3. Kod serwisu silnika, kod skrzyni przekładni, numer dekordu, wyposażenie wewnętrzne; 4. Wyposażenie dodatkowe, numer trybu produkcyjnego (PR).

Przebieg przedprzebiegiem został wykonany dnia: 02.01.2014



BEZNAJĘK
1002
259-00150

Pieczęć partnera Volkswagen Serwisu Użytkownika

Data wyjazdu samochodu (przez rejestrację): 12.01.2014



BEZNAJĘK
1002
259-00150

Pieczęć partnera Volkswagen Serwisu Użytkownika

W. W. Zjedności, co wchodzi w skład.

Fot. nr 66

[illegible]

Fot. nr 67

Potwierdzenie przeglądu 2

1a / na Wykonanie: 1a.1 Wykonano okładki 1a.2 Przegląd 1a.3 Wykonano naprawę w silniku 1a.4 2 rozłożeniowo zalecenia połączono 1a.5 Zalecenia okładki silnikowej Linię Linię 1a.6 Naprawienie naprawy 1a.7 Sprawdzanie instalacji gazowej 1a.8 Zalecenie naprawy 1a.9 Zalecenie klienta (przebieg) na zalecenia Przebieg wykonano dnia: 10.01.2016 przebieg km: 50657 Numer rachunku: 1100 21114 Serwis wykonano:  WARSAWA 259 000 000 Pieczęta partnera/właściciela Samochody Użytkowe	1b / na Wykonanie: 1b.1 Akcesoria w samochodzie (zalecenia) wyczerpać 1b.2 Plan naprawy 1b.3 Plan naprawy 1b.4 Plan naprawy 1b.5 Plan naprawy 1b.6 Plan naprawy 1b.7 Plan naprawy 1b.8 Plan naprawy 1b.9 Plan naprawy 1b.10 Plan naprawy 1b.11 Plan naprawy 1b.12 Plan naprawy 1b.13 Plan naprawy 1b.14 Plan naprawy 1b.15 Plan naprawy 1b.16 Plan naprawy 1b.17 Plan naprawy 1b.18 Plan naprawy 1b.19 Plan naprawy 1b.20 Plan naprawy 1b.21 Plan naprawy 1b.22 Plan naprawy 1b.23 Plan naprawy 1b.24 Plan naprawy 1b.25 Plan naprawy 1b.26 Plan naprawy 1b.27 Plan naprawy 1b.28 Plan naprawy 1b.29 Plan naprawy 1b.30 Plan naprawy 1b.31 Plan naprawy 1b.32 Plan naprawy 1b.33 Plan naprawy 1b.34 Plan naprawy 1b.35 Plan naprawy 1b.36 Plan naprawy 1b.37 Plan naprawy 1b.38 Plan naprawy 1b.39 Plan naprawy 1b.40 Plan naprawy 1b.41 Plan naprawy 1b.42 Plan naprawy 1b.43 Plan naprawy 1b.44 Plan naprawy 1b.45 Plan naprawy 1b.46 Plan naprawy 1b.47 Plan naprawy 1b.48 Plan naprawy 1b.49 Plan naprawy 1b.50 Plan naprawy 1b.51 Plan naprawy 1b.52 Plan naprawy 1b.53 Plan naprawy 1b.54 Plan naprawy 1b.55 Plan naprawy 1b.56 Plan naprawy 1b.57 Plan naprawy 1b.58 Plan naprawy 1b.59 Plan naprawy 1b.60 Plan naprawy 1b.61 Plan naprawy 1b.62 Plan naprawy 1b.63 Plan naprawy 1b.64 Plan naprawy 1b.65 Plan naprawy 1b.66 Plan naprawy 1b.67 Plan naprawy 1b.68 Plan naprawy 1b.69 Plan naprawy 1b.70 Plan naprawy 1b.71 Plan naprawy 1b.72 Plan naprawy 1b.73 Plan naprawy 1b.74 Plan naprawy 1b.75 Plan naprawy 1b.76 Plan naprawy 1b.77 Plan naprawy 1b.78 Plan naprawy 1b.79 Plan naprawy 1b.80 Plan naprawy 1b.81 Plan naprawy 1b.82 Plan naprawy 1b.83 Plan naprawy 1b.84 Plan naprawy 1b.85 Plan naprawy 1b.86 Plan naprawy 1b.87 Plan naprawy 1b.88 Plan naprawy 1b.89 Plan naprawy 1b.90 Plan naprawy 1b.91 Plan naprawy 1b.92 Plan naprawy 1b.93 Plan naprawy 1b.94 Plan naprawy 1b.95 Plan naprawy 1b.96 Plan naprawy 1b.97 Plan naprawy 1b.98 Plan naprawy 1b.99 Plan naprawy 1b.100 Plan naprawy
---	---

Państwa termin najbliższego przeglądu

na podstawie wydawczego terminu przeglądu

albo

dnia (data):

albo

przy (przebieg w km):

Kiedy wymagany jest serwis/zalecenie czynności dodatkowych jako najbliższy?

dnia (data):

albo

przy (przebieg w km):

10

Fot. nr 68

DATA: 7A/22/03/2025/PGE Energia

JAZDNIERZOWSKI SP. z o.o.

Podтверждение прегледа 3

tek i ew Wykonano:	tek i ew Wykonano:
☒ 1. Wyświetla olej	☒ 1.1. w zbiorniku oleju 2. poziom oleju
☒ 2. Prędkość	☒ 2.1. przy pedale
☒ 3. Wyświetla olej w zbiorniku	☒ 3.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 4. Zwiększenie ciśnienia oleju	☒ 4.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 5. Wyświetla olej	☒ 5.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 6. Wyświetla olej	☒ 6.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 7. Wyświetla olej	☒ 7.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 8. Wyświetla olej	☒ 8.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 9. Wyświetla olej	☒ 9.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 10. Wyświetla olej	☒ 10.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 11. Wyświetla olej	☒ 11.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 12. Wyświetla olej	☒ 12.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 13. Wyświetla olej	☒ 13.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 14. Wyświetla olej	☒ 14.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 15. Wyświetla olej	☒ 15.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 16. Wyświetla olej	☒ 16.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 17. Wyświetla olej	☒ 17.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 18. Wyświetla olej	☒ 18.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 19. Wyświetla olej	☒ 19.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 20. Wyświetla olej	☒ 20.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 21. Wyświetla olej	☒ 21.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 22. Wyświetla olej	☒ 22.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 23. Wyświetla olej	☒ 23.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 24. Wyświetla olej	☒ 24.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 25. Wyświetla olej	☒ 25.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 26. Wyświetla olej	☒ 26.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 27. Wyświetla olej	☒ 27.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 28. Wyświetla olej	☒ 28.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 29. Wyświetla olej	☒ 29.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 30. Wyświetla olej	☒ 30.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 31. Wyświetla olej	☒ 31.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 32. Wyświetla olej	☒ 32.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 33. Wyświetla olej	☒ 33.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 34. Wyświetla olej	☒ 34.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 35. Wyświetla olej	☒ 35.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 36. Wyświetla olej	☒ 36.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 37. Wyświetla olej	☒ 37.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 38. Wyświetla olej	☒ 38.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 39. Wyświetla olej	☒ 39.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 40. Wyświetla olej	☒ 40.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 41. Wyświetla olej	☒ 41.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 42. Wyświetla olej	☒ 42.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 43. Wyświetla olej	☒ 43.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 44. Wyświetla olej	☒ 44.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 45. Wyświetla olej	☒ 45.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 46. Wyświetla olej	☒ 46.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 47. Wyświetla olej	☒ 47.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 48. Wyświetla olej	☒ 48.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 49. Wyświetla olej	☒ 49.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 50. Wyświetla olej	☒ 50.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 51. Wyświetla olej	☒ 51.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 52. Wyświetla olej	☒ 52.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 53. Wyświetla olej	☒ 53.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 54. Wyświetla olej	☒ 54.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 55. Wyświetla olej	☒ 55.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 56. Wyświetla olej	☒ 56.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 57. Wyświetla olej	☒ 57.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 58. Wyświetla olej	☒ 58.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 59. Wyświetla olej	☒ 59.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 60. Wyświetla olej	☒ 60.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 61. Wyświetla olej	☒ 61.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 62. Wyświetla olej	☒ 62.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 63. Wyświetla olej	☒ 63.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 64. Wyświetla olej	☒ 64.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 65. Wyświetla olej	☒ 65.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 66. Wyświetla olej	☒ 66.1. Prędkość do 100 km/h
☒ 67. Wyświetla olej	☒ 67.1. Pr

Fot. nr 69

Podanie o wydanie pozwolenia na wyjazd z kraju

1. Dane osobowe

1.1. Imię i nazwisko: Jan Kowalski

1.2. Data urodzenia: 15.03.1985

1.3. Miejsce urodzenia: Warszawa

1.4. Adres zamieszkania: ul. Miodowa 10, 00-610 Warszawa

1.5. Numer dowodu osobistego: AB 1234 5678 9010

1.6. Data ważności dowodu: 31.12.2025

1.7. Data wyjazdu: 20.01.2025

1.8. Cel wyjazdu: Wizyta rodzinna

1.9. Adres docelowy: ul. Główna 15, 00-001 Warszawa

1.10. Numer telefonu: 22 123 456 789

1.11. Adres e-mail: jan.kowalski@wp.pl

1.12. Inne dane: Żona: Anna Kowalska, Dzieci: Jan Kowalski, Katarzyna Kowalska

2. Dane pojazdu

2.1. Marka i model: Ford Focus

2.2. Rok produkcji: 2018

2.3. Numer VIN: WUKA123456789012345

2.4. Numer rejestracyjny: AB 1234

2.5. Data pierwszej rejestracji: 15.05.2018

2.6. Data ostatniej rejestracji: 15.05.2024

2.7. Inne dane: Brak

3. Dane ubezpieczenia

3.1. Nazwa ubezpieczyciela: AXA

3.2. Numer polisy: AXA 1234 5678 9010

3.3. Data ważności polisy: 31.12.2025

3.4. Inne dane: Brak

4. Dane wyjazdu

4.1. Data wyjazdu: 20.01.2025

4.2. Czas trwania wyjazdu: 10 dni

4.3. Cel wyjazdu: Wizyta rodzinna

4.4. Adres docelowy: ul. Główna 15, 00-001 Warszawa

4.5. Numer telefonu: 22 123 456 789

4.6. Adres e-mail: jan.kowalski@wp.pl

4.7. Inne dane: Brak

5. Dane o wyjeździe

5.1. Data wyjazdu: 20.01.2025

5.2. Czas trwania wyjazdu: 10 dni

5.3. Cel wyjazdu: Wizyta rodzinna

5.4. Adres docelowy: ul. Główna 15, 00-001 Warszawa

5.5. Numer telefonu: 22 123 456 789

5.6. Adres e-mail: jan.kowalski@wp.pl

5.7. Inne dane: Brak

6. Dane o wyjeździe

6.1. Data wyjazdu: 20.01.2025

6.2. Czas trwania wyjazdu: 10 dni

6.3. Cel wyjazdu: Wizyta rodzinna

6.4. Adres docelowy: ul. Główna 15, 00-001 Warszawa

6.5. Numer telefonu: 22 123 456 789

6.6. Adres e-mail: jan.kowalski@wp.pl

6.7. Inne dane: Brak

7. Dane o wyjeździe

7.1. Data wyjazdu: 20.01.2025

7.2. Czas trwania wyjazdu: 10 dni

7.3. Cel wyjazdu: Wizyta rodzinna

7.4. Adres docelowy: ul. Główna 15, 00-001 Warszawa

7.5. Numer telefonu: 22 123 456 789

7.6. Adres e-mail: jan.kowalski@wp.pl

7.7. Inne dane: Brak

8. Dane o wyjeździe

8.1. Data wyjazdu: 20.01.2025

8.2. Czas trwania wyjazdu: 10 dni

8.3. Cel wyjazdu: Wizyta rodzinna

8.4. Adres docelowy: ul. Główna 15, 00-001 Warszawa

8.5. Numer telefonu: 22 123 456 789

8.6. Adres e-mail: jan.kowalski@wp.pl

8.7. Inne dane: Brak

9. Dane o wyjeździe

9.1. Data wyjazdu: 20.01.2025

9.2. Czas trwania wyjazdu: 10 dni

9.3. Cel wyjazdu: Wizyta rodzinna

9.4. Adres docelowy: ul. Główna 15, 00-001 Warszawa

9.5. Numer telefonu: 22 123 456 789

9.6. Adres e-mail: jan.kowalski@wp.pl

9.7. Inne dane: Brak

10. Dane o wyjeździe

10.1. Data wyjazdu: 20.01.2025

10.2. Czas trwania wyjazdu: 10 dni

10.3. Cel wyjazdu: Wizyta rodzinna

10.4. Adres docelowy: ul. Główna 15, 00-001 Warszawa

10.5. Numer telefonu: 22 123 456 789

10.6. Adres e-mail: jan.kowalski@wp.pl

10.7. Inne dane: Brak

11. Dane o wyjeździe

11.1. Data wyjazdu: 20.01.2025

11.2. Czas trwania wyjazdu: 10 dni

11.3. Cel wyjazdu: Wizyta rodzinna

11.4. Adres docelowy: ul. Główna 15, 00-001 Warszawa

11.5. Numer telefonu: 22 123 456 789

11.6. Adres e-mail: jan.kowalski@wp.pl

11.7. Inne dane: Brak

12. Dane o wyjeździe

12.1. Data wyjazdu: 20.01.2025

12.2. Czas trwania wyjazdu: 10 dni

12.3. Cel wyjazdu: Wizyta rodzinna

12.4. Adres docelowy: ul. Główna 15, 00-001 Warszawa

12.5. Numer telefonu: 22 123 456 789

12.6. Adres e-mail: jan.kowalski@wp.pl

12.7. Inne dane: Brak

13. Dane o wyjeździe

13.1. Data wyjazdu: 20.01.2025

13.2. Czas trwania wyjazdu: 10 dni

13.3. Cel wyjazdu: Wizyta rodzinna

13.4. Adres docelowy: ul. Główna 15, 00-001 Warszawa

13.5. Numer telefonu: 22 123 456 789

13.6. Adres e-mail: jan.kowalski@wp.pl

13.7. Inne dane: Brak

14. Dane o wyjeździe

14.1. Data wyjazdu: 20.01.2025

14.2. Czas trwania wyjazdu: 10 dni

14.3. Cel wyjazdu: Wizyta rodzinna

14.4. Adres docelowy: ul. Główna 15, 00-001 Warszawa

14.5. Numer telefonu: 22 123 456 789

14.6. Adres e-mail: jan.kowalski@wp.pl

14.7. Inne dane: Brak

15. Dane o wyjeździe

15.1. Data wyjazdu: 20.01.2025

15.2. Czas trwania wyjazdu: 10 dni

15.3. Cel wyjazdu: Wizyta rodzinna

15.4. Adres docelowy: ul. Główna 15, 00-001 Warszawa

15.5. Numer telefonu: 22 123 456 789

15.6. Adres e-mail: jan.kowalski@wp.pl

15.7. Inne dane: Brak

16. Dane o wyjeździe

16.1. Data wyjazdu: 20.01.2025

16.2. Czas trwania wyjazdu: 10 dni

16.3. Cel wyjazdu: Wizyta rodzinna

16.4. Adres docelowy: ul. Główna 15, 00-001 Warszawa

16.5. Numer telefonu: 22 123 456 789

16.6. Adres e-mail: jan.kowalski@wp.pl

16.7. Inne dane: Brak

17. Dane o wyjeździe

17.1. Data wyjazdu: 20.01.2025

17.2. Czas trwania wyjazdu: 10 dni

17.3. Cel wyjazdu: Wizyta rodzinna

17.4. Adres docelowy: ul. Główna 15, 00-001 Warszawa

17.5. Numer telefonu: 22 123 456 789

17.6. Adres e-mail: jan.kowalski@wp.pl

17.7. Inne dane: Brak

18. Dane o wyjeździe

18.1. Data wyjazdu: 20.01.2025

18.2. Czas trwania wyjazdu: 10 dni

18.3. Cel wyjazdu: Wizyta rodzinna

18.4. Adres docelowy: ul. Główna 15, 00-001 Warszawa

18.5. Numer telefonu: 22 123 456 789

18.6. Adres e-mail: jan.kowalski@wp.pl

18.7. Inne dane: Brak

19. Dane o wyjeździe



Fot. nr 70



[illegible]

Fot. nr 71

[illegible]

Fot. nr 72





Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu