

Nr zlecenia: 115/07/05/2025/PGE Energia

z dnia: 2025/05/07

Zleceniodawca:

PGE Energia Odnawialna S.A.
Ogrodowa 59
00-876 Warszawa

Rzeczoznawca:

Piotr Bałaziński/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] V-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	W B A 8 X 9 1 0 6 0 C F 2 7 2 4 8
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	WY5624N
Model pojazdu:	330i Gran Turismo MR`16 E6d F34	Nr Info-Ekspert:	003-04545
Wersja:	xDrive Luxury Line Steptronic	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	166076 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/12/29		
Data ważności badania technicznego	2025/12/13		
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2255 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1998 ccm / 185kW (252KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

Wartość pojazdu brutto (sprzedaż)

99 400 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	37	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Czujnik deszczu	38	Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie
3	Czujnik kolizji	39	Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
4	Czujniki ciśnienia w oponach	40	Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO
5	Czujniki parkowania - tył	41	Przycisk Start/Stop
6	Dywaniki welurowe	42	Radiodtwarzacz BMW Professional
7	Elementy zewnętrzne dachu w kolorze nadwozia	43	Reflektory przednie LED
8	Funkcja Follow-Me-Home	44	Roleta do bagażnika
9	Głośniki 6 szt.	45	Spoiler tylny aktywny
10	Gniazdo 12V	46	System alarmowy fabryczny
11	Gniazdo 12V dodatkowe	47	System Auto Start/Stop
12	Immobilizer	48	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
13	Kierownica pokryta skórą	49	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
14	Kierownica sportowa	50	System stabilizacji toru jazdy DSC
15	Kierownica wielofunkcyjna	51	Szyby o zwiększonym współczynniku izolacji termicznej
16	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	52	Szyby z filtrem UV
17	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	53	Światła mijania z kontrolą wysokości
18	Kolumna kierownicy regulowana	54	Światła p/mgielne LED
19	Komputer pokładowy	55	Światła stop dynamiczne
20	Końcówki rury wydechowej chromowane	56	Światła tylne LED
21	Kurtyny powietrzne boczne	57	Tapicerka ze skóry Dakota
22	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	58	Tarcze kół aluminiowe 18" "Multi Spoke 416"
23	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	59	Tempomat z funkcją hamowania
24	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	60	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
25	Mechanizm różnicowy tylnego mostu z blokadą elektroniczną	61	Usługi Connected Drive Services
26	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	62	Usługi TeleServices
27	Obramowania szyb czarne matowe	63	Wskaźnik zmiany biegu
28	Oparcie siedzeń tylnych dzielone i składane	64	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
29	Oświetlenie powitalne	65	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
30	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	66	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
31	Pakiet dodatkowego oświetlenia	67	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
32	Pas przedni i tylny w stylistyce Luxury Line	68	Zagłówki siedzeń tylnych składane
33	Podłokietnik centralny przedni regulowany	69	Zamek centralny zdalnie sterowany
34	Podłokietnik siedzeń tylnych	70	Zderzaki w kolorze nadwozia
35	Poduszka powietrzna kierowcy	71	Złącze "AUX"
36	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Kierownica sportowa pokryta skórą Kierownica sportowa Kierownica pokryta skórą		
2	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie Szyby przednie regulowane elektrycznie Szyby tylne regulowane elektrycznie		
3	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" + złącze USB Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" Złącze "USB"		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Asystent świateł drogowych
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata)
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 3 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 5 Kamera cofania
- 6 Lakier metalizowany
- 7 Lusterka zewnętrzne i wewnętrzne ściemniane automatycznie (dopłata)
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- 8 Reflektory adaptacyjne LED
- 9 System Dostęp komfortowy
- 10 System nawigacji satelitarnej BUSINESS
 - System nawigacji satelitarnej BUSINESS
 - Wyświetlacz kolorowy 6,5"
 - Kontroler iDrive
- 11 Tarcze kół aluminiowe 18" "V-Spoke 658" (dopłata)
- 12 Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (dopłata)
 - Tempomat aktywny
 - System Stop & Go

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 225/50 R18 95W PRIMACY 3 ZP	5,5
Przednie prawe:	MICHELIN 225/50 R18 95W PRIMACY 3 ZP	5,5
Tylne lewe:	MICHELIN 225/50 R18 95W PRIMACY 3 ZP	5,5
Tylne prawe:	MICHELIN 225/50 R18 95W PRIMACY 3 ZP	5,5

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (60 mies.)			107 500 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	4 331 PLN	po korekcie:	111 831 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	9 132 PLN	po korekcie:	120 963 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 16 543 PLN	po korekcie:	104 420 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5 221 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 5 221 PLN	po korektach:	99 199 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	241 PLN	po korekcie:	99 440 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			99 400 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia

należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Mateusz Wasilewski

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

Firma eRzecznawcy wyraża zgodę na wykorzystanie niniejszego opracowania przez PGE ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. OGRODOWA 59A do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz do publikacji na stronach internetowych.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc maj 2025 roku wynosi:

99400 PLN

(słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 18586,99 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na V-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej	Uszczelka drzwi rozdarta	
4	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecenia		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Dach		Odbarwienia powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	L	Wgniecenia		
8	Błotnik tylny	P	Wgniecenia		
9	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		158	
2	Dach		140	
3	Błotnik przedni	L	136	
4	Drzwi przednie	L	138	
5	Drzwi tylne	L	154	
6	Błotnik tylny	L	159	
7	Błotnik przedni	P	129	
8	Drzwi przednie	P	146	
9	Drzwi tylne	P	140	
10	Błotnik tylny	P	150	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		117	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany, wgniecenia		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Porównanie ostatniego zapisu w bazie CEPIK - zgodność przebiegu

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego

zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego- podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdów

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu