

Nr zlecenia: 36/28/05/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 28.05.2025

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                   | Dane: [D] V-2025  |                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t        | VIN:              | VR3EFBHYBKN531819 |
| Marka:                                       | PEUGEOT                           | Nr rejestracyjny: | WL0428N           |
| Model pojazdu:                               | Partner 1.6 BlueHDi MR`19 E6 2.0t | Nr Info-Ekspert:  | 029-03798         |
| Wersja:                                      | Standard Premium                  | Rok produkcji:    | 2019              |
| Wskazanie drogomierza                        | 219240 km                         |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 19.07.2019                        |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego           | 11.07.2025                        |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon 4 drzwiowy 2+1 osobowy     |                   |                   |
| Dop. masa całkow. / Ładowność                | 2000 kg* / 680 kg                 |                   |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna      |                   |                   |
| Rozstaw osi                                  | 2785 mm                           |                   |                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym            |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 1560 ccm / 73kW (99KM)            |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                       |                   |                   |
| Norma spalin                                 | E6                                |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Biały 2-warstwowy typu uni        |                   |                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                  |             |                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| <b>L.p.</b>             | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>                | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>              |
| 1                       | Czujnik zmierzchu                                | 10          | Poduszka powietrzna kierowcy                   |
| 2                       | Czujniki ciśnienia w oponach                     | 11          | Półka podsufitowa                              |
| 3                       | Drzwi boczne prawe przesuwne                     | 12          | Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna         |
| 4                       | Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni | 13          | System radiowy RD6                             |
| 5                       | Fotel pasażera regulowany                        | 14          | Szyby przednie regulowane elektrycznie         |
| 6                       | Hamulec postojowy elektryczny                    | 15          | Tapicerka siedzeń materiałowa "Curtiba Meltem" |
| 7                       | Klimatyzacja                                     | 16          | Wykładzina podłogi kabiny z tworzywa           |

|   |                               |    |                                                                    |
|---|-------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|
| 8 | Kolumna kierownicy regulowana | 17 | sztucznego<br>Wyłożenie podłogi w przestrzeni ładunkowej tworzywem |
| 9 | Lakier Biały Banquise         | 18 | Zamek centralny                                                    |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 2 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System p/ślizgowy przy przyspieszaniu ASR  
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP  
System kontroli trakcji ESC  
Asystent ruszania pod górę (Hill Start Assist)  
System wspomagania nagłego hamowania AFU
- 3 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów  
Światła p/mgielne przednie  
System doświetlania zakrętów
- 4 Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Fotel pasażera podwójny Multiflex (dopłata)  
Fotel kierowcy z regulacją wysokości  
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego  
Schowek pod siedzeniem kierowcy  
Hamulec postojowy elektryczny  
Fotel pasażera podwójny z unoszonym siedziskiem i schowkiem pod fotelem

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ           | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *DĘBICA 195/65 R15   | 5,0          |
| Przednie prawe: | *DĘBICA 195/65 R15   | 5,0          |
| Tylne lewe:     | *KORMORAN 195/65 R15 | 5,1          |
| Tylne prawe:    | *KORMORAN 195/65 R15 | 5,3          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                          | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                   | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa                                    | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Uwaga: odnotowano, że któryś z odczytów w historii pojazdu jest niższy niż poprzedni - może to wynikać z cofnięcia licznika lub błędnego zapisu.

Dnia 16.10.2019 - Dodatkowe badanie techniczne

Wynik badania: pozytywny

Rodzaj badania: dict124\_7.1.

Numer SKP: WX/152

Odczytany stan licznika: 9 874 km

Dnia 03.02.2025 - Dodatkowe badanie techniczne

Wynik badania: pozytywny

Rodzaj badania: dict124\_11

Numer SKP: CB/040/P

Odczytany stan licznika: 112 777 km

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Podwyższona głośność / nierówna praca silnika.

Komunikaty na zestawie wskaźników: żółta kontrolka check engine, żółta kontrolka klucza/serwis.

Informacje przekazane od zleceniodawcy: Według serwisu do wymiany naprawy: zbiornik z pompa adBlue, sprzęgiełko alternatora, łożyska.

Konieczna weryfikacja serwisowa.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Jacek Urbański

Wycena wykonana: Adam Regulski

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                                 | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Drzwi tyłu nadwozia |       | Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu - od wewnątrz |      |         |


Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, mokry oraz pokryty okleinami reklamowymi możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|---------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | 310                  |      |
| 2    | Dach                |       | 90                   |      |
| 3    | Błotnik przedni     | L     | 140                  |      |
| 4    | Drzwi przednie      | L     | 810                  |      |
| 5    | Poszycie boku       | L     | 100                  |      |
| 6    | Błotnik tylny       | L     | 90                   |      |
| 7    | Drzwi tyłu nadwozia |       | 100                  |      |
| 8    | Błotnik przedni     | P     | 300                  |      |
| 9    | Drzwi przednie      | P     | 100                  |      |
| 10   | Drzwi tylne         | P     | 110                  |      |
| 11   | Błotnik tylny       | P     | 90                   |      |
| 12   | Drzwi tyłu nadwozia |       | 250                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak tylny  |       | Zarysowany         |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                 | L / P | Rodzaj uszkodzenia                          | Opis                                        | Fot. nr |
|------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| 1    | Fotel przedni                  | L     | Poplamiony                                  |                                             |         |
| 2    | Fotel przedni                  | P     | Poplamiony                                  |                                             |         |
| 3    | Wnętrze przestrzeni ładunkowej |       | Liczne zarysowania, wgniecenia, zabrudzenia | Wykładzina podłogi - przetarcia, rozerwania |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Podwyższona głośność / nierówna praca silnika.

Komunikaty na zestawie wskaźników: żółta kontrolka check engine, żółta kontrolka klucza/servis.

Informacje przekazane od zlecniodawcy: Według serwisu do wymiany naprawy: zbiornik z pompą adBlue, sprzęgiełko alternatora, łożyska.

Konieczna weryfikacja serwisowa.

**JAZDA KONTROLNA**

|   |                                   |                                       |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | PODWYŻSZONA GŁOŚNOŚĆ / NIERÓWNA PRACA |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG                              |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG                              |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG                              |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG                              |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG                              |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

|   |                        |               |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 2szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK           |
| 3 | Podnośnik samochodowy  | TAK           |
| 4 | Gaśnica                | TAK           |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK           |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32





29/05/2025 09:44

Fot. nr 33



29/05/2025 09:44

Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*