

## RAPORT TECHNICZNY

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Zamawiający raport:</b>        | CAR ARENA<br>Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo |
| <b>Numer zlecenia:</b>            | 79/27/05/2025/CarArena STANDARD                 |
| <b>Wykonawca raportu:</b>         | Przemysław Kalużny                              |
| <b>Przedmiot raportu:</b>         | Żuraw elektryczny Balkanca KC 10/5_02           |
| <b>Nr fabryczny:</b>              | 800                                             |
| <b>Data sporządzenia raportu:</b> | 03-06-2025r                                     |



## Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 30-05-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Adam Głogowski w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 79/27/05/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

## Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest żuraw elektryczny Balkanca KC 10/5\_02.

### Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Nazwa:</b>              | Żuraw elektryczny |
| <b>Producent:</b>          | Balkanca          |
| <b>Typ/model:</b>          | KC 10/5_02        |
| <b>Numer fabryczny:</b>    | 800               |
| <b>Rok produkcji:</b>      | 1990              |
| <b>Czas pracy:</b>         | Brak danych       |
| <b>Udźwig:</b>             | 10000 kg          |
| <b>Długość wysięgnika:</b> | 5 m               |
| <b>Kąt obrotu:</b>         | 270°              |
| <b>Masa własna:</b>        | 1577kg            |
| <b>Zasilanie:</b>          | 400V              |

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedmiot okazano wewnątrz budynku zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Wizualnie przedmiot w stanie przeciętnym noszący liczne ślady eksploatacji w postaci zabrudzeń, śladów korozji, zarysowań itp.

Podczas oględzin ze względu na brak przewodu zasilającego, nie było możliwości uruchomienia maszyny i sprawdzenia poprawności w działaniu. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po uruchomieniu. Urządzenie wyłączone z czynnej eksploatacji.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzenia.

## Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny.

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

























