



RZECZOZNAWCY TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI Sp. z o.o.

ul. Michała Ogińskiego 109/6 66-400 Gorzów Wlkp.

tel/fax 095 7368593; email: rtm.gorzow@gmail.com

Licencja nr F/048/13

Partner:



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

„STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH – EKSPERTMOT“
ROK ZAŁOŻENIA 1948

Nr zlecenia: PO297PX

z dnia: 2025/04/09

Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.
Gronówko 30
64-111 Lipno

Rzecznik:

mgr inż. Ireneusz Grzegolec - RS 000402



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IV-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód ciężarowy do 3.5t**

VIN: **WV1ZZZ2KZBX228055**

Marka: **VOLKSWAGEN**

Nr rejestracyjny: **PO297PX**

Model pojazdu: **Caddy Maxi GP 1.6 TDI MR`11 E5 2.4t**

Nr Info-Ekspert: **040-05735**

Wersja:

Rok produkcji: **2010**

Wskazanie drogomierza 210710 km

Data pierwszej rejestracji 2010/12/14

Data ważności badania technicznego 2025/12/01

Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 5 osobowe

Dop. masa całkowita / Ładowność 2322 kg* / 748 kg

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / przedni (4x2) / manualna

Rozstaw osi 3006 mm

Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika 1598 ccm / 75kW (102KM)

Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów 4 / rzędowy

Norma spalin E5

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) Biały 2-warstwowy typu uni

Data oględzin 2025/04/09

Miejsce oględzin ul. Strzeszyńska 58, Poznań

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne prawe przesuwne	10	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
2	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone przeszklone	11	Szyba tylna ogrzewana
3	Filtr cząsteczek stałych	12	Szyby atermiczne
4	Immobilizer	13	Światła mijania włączane automatycznie
5	Koło zapasowe pełnowymiarowe	14	Wycieraczka szyby tylnej
6	Podłoga wyłożona matą gumową w przestrzeni pasażersko - ładunkowej	15	Wyłożenie dachu w przestrzeni ładunkowej płytą lakierowaną
7	Poduszka powietrzna kierowcy	16	Wyłożenie ścian bocznych płytą lakierowaną
8	Poduszka powietrzna pasażera	17	Zamek centralny zdalnie sterowany
9	Siedzenie 3-osobowe w II rzędzie ze składanym oparciem		
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Przygotowanie do montażu radia + głoś. 2 szt. + antena w szybie przód Przygotowanie do montażu radia Głośniki 2 szt. Antena radiowa w szybie przedniej		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Klimatyzacja Climatronic
2	Radioodtwarzacz RCD 310 (dopłata) Głośniki 6 szt. Radioodtwarzacz CD + MP3
3	+Tarcze kół z oponami FULDA 195/65R15 91T - szt. 4

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FULDA 205/55 R16 91T KRISTALL	
Przednie prawe:	*FULDA 205/55 R16 91T KRISTALL	
Tylne lewe:	*FULDA 205/55 R16 91T KRISTALL	
Tylne prawe:	*FULDA 205/55 R16 91T KRISTALL	
Zapasowe:	*BRIDGESTONE 195/65 R15 91H TURANZA	

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne
Powłoka lakierowa zmatowiała z zarysowaniami. Poszycie tapicerowane foteli poplamione.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		170µm	
2	Dach		80µm	
3	Blotnik przedni	L	90µm	
4	Drzwi przednie	L	90µm	

5	Błotnik tylny	L	90µm	
6	Błotnik przedni	P	100µm	
7	Drzwi przednie	P	110µm	
8	Drzwi tylne	P	90µm	
9	Błotnik tylny	P	560µm	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90µm	

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		otarcia i przedziurawiony		

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	Wyciek oleju		

ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Amortyzator przedni	L	Wyciek oleju		
2	Amortyzator przedni	P	Wyciek oleju		
3	Amortyzator tylny	L	Wyciek oleju		
4	Amortyzator tylny	P	Wyciek oleju		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono i nie wykonano jazdy próbnej.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Nie badano
- 2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Nie weryfikowano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu