

Nr zlecenia: 24/28/05/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/05/28

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VI-2025
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy (na bazie osobowego)	VIN: N L H B A 5 1 B A F Z 2 8 8 4 4 9
Marka:	HYUNDAI	Nr rejestracyjny: PZ481FW
Model pojazdu:	i20 1.2 LPG MR`12 E5	Nr Info-Ekspert: 016-00856
Wersja:	Classic Plus	Rok produkcji: 2014
Wskazanie drogomierza	269857 km	
Data pierwszej rejestracji	2014/04/17	
Data ważności badania technicznego	2026/05/15	
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy	
Dop. masa całkow.	1515 kg	
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (benzyna/LPG)	
Pojemność / Moc silnika	1248 ccm / 63kW (86KM)	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów	manualna	
Rodzaj napędu	przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy typu uni	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	12	Radioodtwarzacz CD + MP3
2	Głośniki 4 szt.	13	Schowek chłodzony
3	Immobilizer	14	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
4	Instalacja gazowa (wtrysk gazu wielopunktowy ciągły)	15	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Klimatyzacja	16	System wspomagania nagłego hamowania
6	Kolumna kierownicy regulowana	17	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Kurtyny powietrzne boczne	18	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
8	Napinacze pasów bezpieczeństwa	19	Wycieraczka szyby tylnej
9	Poduszka powietrzna kierowcy	20	Zamek centralny

10	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	21	Zderzaki w kolorze nadwozia
11	Poduszki powietrzne boczne przednie	22	Złącze "AUX"
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania		
	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół		
	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DĘBICA	175/70	R14	84T	NAVIGATOR 3 TL	5,5
Przednie prawe:	DĘBICA	175/70	R14	84T	NAVIGATOR 3 TL	5,4
Tylne lewe:	DĘBICA	175/70	R14	84T	NAVIGATOR 3 TL	5,0
Tylne prawe:	DĘBICA	175/70	R14	84T	NAVIGATOR 3 TL	5,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Użytkowanie jako samochód ciężarowy	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Jacek Ducki
Wycenę wykonał: Rafał Choromański


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

	NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne				
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
2	Błotnik tylny	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
3	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej, ogniska korozji		
4	Drzwi tyłu nadwozia		Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Pojazd pokryty okleinami reklamowymi - możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu.
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-100	
2	Dach		80-110	
3	Błotnik przedni	L	90-100	
4	Drzwi przednie	L	130-160	
5	Drzwi tylne	L	130-160	
6	Błotnik tylny	L	90-110	
7	Błotnik przedni	P	90-120	
8	Drzwi przednie	P	90-120	
9	Drzwi tylne	P	90-120	
10	Błotnik tylny	P	90-120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		

3	Szyba przednia		Pęknięcie		
---	----------------	--	-----------	--	--



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zarysowania		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone, zarysowania		
6	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Pęknięte		

Wnętrze pojazdu nosi liczne zabrudzenia oraz przetarcia wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Aktywna kontrolka silnika "check engine" - konieczna weryfikacja serwisowa.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Instalacja LPG działa.
Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81




Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89

**ZAŚWIADCZENIE
O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU /
ROADWORTHINESS CERTIFICATE**

2025-05-15 / Wągrowiec
(1) Data i miejsce badania

Marka	Typ	Model pojazdu	(2) Kategoria pojazdu	(3) Numer rejestracyjny pojazdu i ich kategoria
HYUNDAI	PBT	I20	N1	PZ481FW / PL
Rodzaj pojazdu	Rodzaj badania			
Samochód ciężarowy	Owiesow	NLHBA51BAFZ288449		

(7) WYNIK BADANIA POJAZDU

Data pierwszej rejestracji za granicą	XXXX	Pozytywny/Positive (P)
Data pierwszej rejestracji w kraju	2014-04-17	Niepozytywny/Negative (N)
(4) Odczyt techniki pomiaru prędkości w momencie badania	269 584 km	Badanie techniczne wykonał: Stanisław Meller PWA/GW020
(8) Następnym termin badania do	2025-05-15	(5) Data identyfikacji pojazdu (VIN) i numer rejestracyjny pojazdu

(6) Stwierdzone usterki i ich kategorie

(10) Uwagi

Brak w dowodzie rejestracyjnym miejsca na wpis:

- Zbiornik na gaz skroplony lub sprężony, którego do załącznika 2b do rozporządzenia (UE) nr 2012/1485 pkt 1 lit. b;
- Data wydawania protokołu: 2024-05-15
- Numer protokołu: TGT-660214704GRO
- Data druku: 2024-05-15
- Numer druku: TGT-660214704GRO
- Data ważności druku: 2024-05-31
- Numer błędów: 12147
- Poprawki błędów: 47
- Rodzaj gazu: Płynny


* Pojazd odpowiada **nie-odpowiada** dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla:
VAT-12 - Pojazd spełnia wymagania określone w art. 10a ust. 9 pkt 1 oraz 2 ustawy z dnia 11 marca 2024 r. o podatku od towarów i usług.
Pojazd przystosowany do jazdy na LPG

Wzrost gwarantowany przez sprzedawcę: 170 cm, waga: 70 kg, wiek: 18 lat, data ważności: 10 lat, data ważności: 10 lat, data ważności: 10 lat.


Fot. nr 90




Fot. nr 91




Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96

PRZEGŁĄD PRZEDSPRZEDAŻNY (PDI)
 Niniejszym potwierdza się wykonanie przeglądu przedprzedażnego (PDI) zgodnie z instrukcją Hyundai Motor Poland Sp. z o.o.

Nr. 405440

Model: VLMBA51BAF2288449
 (Nr nadwozia (VIN))

Data przeglądu: 2017.04.07

Stan licznika (km): 8

Imię i nazwisko mechanika wykonującego PDI (czytelnie): THBIEWSKI
 Imię i nazwisko osoby nadzorującej PDI (czytelnie): MAMPELSKI

Ewa Szpot Sp. z o.o.
 ul. Wrzesińska 174
 62-020 SWARZEDZ - JASIN
 tel./fax (0-61) 652-44-44 (7)
 NIP 777-10-30-439, Regon 630430023

Pieczęć ASO

Ewa Szpot Sp. z o.o.
 ul. Wrzesińska 174
 62-020 SWARZEDZ - JASIN
 tel./fax (0-61) 652-44-44 (7)
 NIP 777-10-30-439, Regon 630430023

Pieczęć ASO

Numer silnika (pełny): _____

Uwagi zawarte w książce gwarancyjnej i instrukcji obsługi

Ewa Szpot Sp. z o.o.
 ul. Wrzesińska 174
 62-020 SWARZEDZ - JASIN
 tel./fax (0-61) 652-44-44 (7)
 NIP 777-10-30-439, Regon 630430023

Pieczęć i podpis ASO Hyundai

Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 22, 01-644 Warszawa, z siedzibą w Warszawie, jest autoryzowanym dealerem Hyundai, na warunkach określonych U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, tj. z późniejszymi zmianami) dla celów nadawczych środkami komunikacji elektronicznej i za pośrednictwem administratora bazy danych. Przyjmuje do wiadomości, że w każdym przypadku poprawiania oraz prawo do wycofania zgody. Podanie przeze mnie

Podpis nabywcy

Fot. nr 97

REJESTR DODATKOWYCH WYMIAN OLEJU (silnik benzynowy)
 *) w zależności co wystąpi wcześniej

Przebieg 15 000 km lub 12 miesięcy*)	Przebieg 60 000 km lub 24 miesiące*)	Przebieg 90 000 km lub 36 miesięcy*)
Data: <u>20.10.23</u>	Data: <u>03.07.2024</u>	Data: <u>19.03.2025</u>
Przebieg kilometrów: <u>22 700</u>	Przebieg kilometrów: <u>24 819</u>	Przebieg kilometrów: <u>26 604</u>
CHOJNACKI ul. Bartodziejska 47a 62-100 Wągrowiec tel./fax (067) 26 26 828 NIP 766-100-38-78 REGON 570190275 Pieczęć ASO Hyundai	CHOJNACKI ul. Bartodziejska 47a 62-100 Wągrowiec tel./fax (067) 26 26 828 NIP 766-100-38-78 REGON 570190275 Pieczęć ASO Hyundai	CHOJNACKI ul. Bartodziejska 47a 62-100 Wągrowiec tel./fax (067) 26 26 828 NIP 766-100-38-78 REGON 570190275 Pieczęć ASO Hyundai
Podpis osoby nadzorującej	Podpis osoby nadzorującej	Podpis osoby nadzorującej
Następny przegląd - km / data	Następny przegląd - km / data	Następny przegląd - km / data

Formularz przeglądu zawierający wykonane czynności do wglądu na życzenie użytkownika.

Fot. nr 98

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu