



YSMVSFEE1RL243405

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	8.426 km
<b>Hersteller</b>	Polestar	<b>Restlauf bis Service</b>	709 Tag(e)
<b>Typ/Modell</b>	PS2 LRSM	<b>HU</b>	
<b>Fahrgestellnummer</b>	YSMVSFEE1RL243405	<b>Leistung / Hubraum</b>	220 kW / 0 ccm
<b>Erstzulassung</b>	26.06.2024	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Schwarz
<b>Letzte Wartung</b>	05/2025, 8.425 km	<b>Lackierung</b>	Grau
<b>Kraftstoffart</b>	Elektro	<b>Getriebe</b>	Direktantrieb

## Zustandsbericht

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R20 99W	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	245/40 R20 99W	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

### Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102V	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	245/45 R19 102V	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Polestar	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	PS2 LRSM	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	8.426 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	YSMVSFEE1RL243405	<b>Erstzulassung</b>	26.06.2024

**Besichtigungsbedingungen:**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

**Allgemeinzustand:**

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument




Abbildung 6: Kombiinstrument



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Innenraum hinten



Abbildung 9: Mittelkonsole



Abbildung 10: Mittelkonsole



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: FIN



Abbildung 13: Navigation



Abbildung 14: Entertainment



Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Zusatzbereifung



Abbildung 20: Zusatzbereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges