



Zustandsbericht

Berichtsnummer :	0000000845082-DE961	Amtl. Kennzeichen :
------------------	---------------------	---------------------

Fahrzeugdaten

Opel Insignia B Grand Sport (2017->) Innovation

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W0VZT6EF4K1005462	Laufleistung abgelesen:	109717 km
Erstzulassung / Baujahr:	04.05.2018 / 2019	Besichtigungsdatum/-ort:	28.05.2025 Schöneck
Nächste HU / AU:	05.2025 / 05.2025	Verbleibende KM bis Service:	8000
Verbleibende Tage bis Service:	0		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen
1. Achse - links / Zust.	225/55/R17/V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	225/55/R17/V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	225/55/R17/V 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	225/55/R17/V 7 mm


Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel anklappbar und elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Drehzahlmesser
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenten-System Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- LM-Felgen
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Reifen 225/55 R17 ..W
- Rußpartikelfilter
- Sicht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent (HBA)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Ergonomiesitz vorn links
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Voll-LED (IntelliLux) • Lenkrad (Leder 3-Speichen) | <ul style="list-style-type: none"> • Wegfahrsperre |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Allwetter-/ Ganzjahresreifen • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung • Sound-System BOSE | <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung • Komfort-Paket • Mittelarmlehne hinten |
|--|--|

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
2.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
3.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer
4.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
5.	Motorhaube	Steinschlag
6.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer
7.	Tür Vorne - Links	Kratzer
8.	Tür Hinten - Links	Kratzer
9.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
10.	Heckklappe	Kratzer
11.	Stoßfänger Hinten	Kratzer

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



2. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



2. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



2. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



2. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



2. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



3. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer -



3. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer -



3. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer -



3. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer -




3. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer -



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



5. Motorhaube
Steinschlag -



5. Motorhaube
Steinschlag -



5. Motorhaube
Steinschlag -



5. Motorhaube
Steinschlag -



5. Motorhaube
Steinschlag -



6. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer -



6. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer -



6. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer -



7. Tür Vorne - Links
Kratzer -



7. Tür Vorne - Links
Kratzer -



7. Tür Vorne - Links
Kratzer -



7. Tür Vorne - Links
Kratzer -




7. Tür Vorne - Links
Kratzer -



8. Tür Hinten - Links
Kratzer -



8. Tür Hinten - Links
Kratzer -



8. Tür Hinten - Links
Kratzer -



8. Tür Hinten - Links
Kratzer -



8. Tür Hinten - Links
Kratzer -




8. Tür Hinten - Links
Kratzer -




8. Tür Hinten - Links
Kratzer -




9. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



9. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



9. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



9. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



9. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



9. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -




10. Heckklappe
Kratzer -



10. Heckklappe
Kratzer -



10. Heckklappe
Kratzer -



10. Heckklappe
Kratzer -



11. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



11. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



11. Stoßfänger Hinten
Kratzer -