

Nr zlecenia: 80/03/06/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/06/03

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



P o g l ą d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WDF44781513668975
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	WGM90100
Model pojazdu:	V 300 d MR`19 E6 447	Nr Info-Ekspert:	022-10757
Wersja:	Avantgarde 4Matic	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza		94000 km	
Data pierwszej rejestracji		2020/09/14	
Data ważności badania technicznego		2025/09/11	
Rodzaj nadwozia		van 5 drzwiowy 6 osobowy	
Dop. masa całk.		3100 kg	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		1950 ccm / 176kW (239KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		automatyczna	
Rodzaj napędu		AWD (4x4)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	45	Pakiet BlueEFFICIENCY
2	Asystent podmuchów bocznych	46	Panel obsługi w dachu komfortowy
3	Asystent ruszania na wzniesieniu	47	Podłoga przestrzeni bagażowej podwójna
4	Asystent wspomagania koncentracji Attention Assist	48	Podłokietniki foteli w przestrzeni pasażerskiej
5	Blokada drzwi przesuwanych aktywna	49	Podsufitka tapicerowana w kolorze szarość kryształ
6	Czujnik deszczu	50	Poduszka powietrzna kierowcy
7	Czujnik zmierzchu	51	Poduszka powietrzna pasażera

8	Drzwi przesuwne lewe	52	Poduszki powietrzne boczne przednie
9	Drzwi przesuwne prawe	53	Połączenie ratunkowe Mercedes-Benz
10	Filtr paliwa z separatorem wody	54	Reflektory LED ILS
11	Fotel kierowcy komfortowy	55	Schówek w desce rozdzielczej zamykany i oświetlany
12	Fotel pasażera przedni komfortowy	56	Schówek w konsoli centralnej
13	Fotel pasażera przedni standardowy	57	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
14	Fotele w II rzędzie 2 szt.	58	Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
15	Fotele w III rzędzie 2 szt.	59	System Eco Start/Stop
16	Głośniki 8 szt. dwu-drożne	60	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
17	Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej	61	System kontroli ciśnienia w oponach
18	Hamulec postojowy elektryczny	62	System multimedialny Audio 20 USB
19	Immobilizer	63	System prowadnic z mechanizmem szybkiego mocowania w przestrzeni bagażowej
20	Kierownica pokryta skórą	64	System zarządzania pracą alternatora
21	Kierownica wielofunkcyjna	65	Szyba drzwi tyłu nadwozia otwierana
22	Klimatyzacja Tempmatic półautomatyczna	66	Szyby atermiczne
23	Kluczyk elektroniczny stylizowany na chromowany	67	Szyby przednie regulowane elektrycznie
24	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	68	Światła stop adaptacyjne
25	Komputer pokładowy	69	Światła stop LED
26	Kurtyny powietrzne przednie	70	Światła tylne LED
27	Lakier niemetalizowany	71	Światła z regulacją kąta pochylenia
28	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	72	Światło dodatkowe STOP
29	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	73	Tablica wskaźników zintegrowana z kolorowym wyświetlaczem 5,5"
30	Moduł komunikacyjny (LTE)	74	Tarcze kół aluminiowe 17"
31	Nagrzewnica powietrza elektryczna	75	Tempomat
32	Nakładki na progi ze stali szlachetnej z napisem Mercedes Benz, podświetlane	76	Uchwyt asekuracyjny do drzwi przesuwnych
33	Obrotomierz	77	Uchwyty asekurujące z tyłu
34	Okna w drugim rzędzie stałe	78	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
35	Okna z tyłu stałe	79	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
36	Oslony podwozia aerodynamiczne	80	Wykładzina dywanowa w przestrzeni kierowcy
37	Oslony przeciwsłoneczne poszerzane z lusterkami podświetlanymi	81	Wykładzina dywanowa w przestrzeni pasażerskiej
38	Oświetlenie Ambiente	82	Wykończenie wnętrza elementami ozdobnymi z podwójnymi paskami
39	Oświetlenie do czytania w uchwytych nadokiennych	83	Wymiennik ciepła z tyłu dodatkowy
40	Oświetlenie otoczenia drzwi tyłu nadwozia	84	Zabezpieczenie drzwi przestrzeni pasażerskiej przed otwarciem od wewnątrz
41	Oświetlenie progów drzwi przesuwnych	85	Zamek centralny zdalnie sterowany
42	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	86	Zawieszenie z systemem selektywnej amortyzacji AGILITY CONTROL
43	Oświetlenie przestrzeni na nogi	87	Zbiornik paliwa 57l
44	Oświetlenie stopna wejściowego		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 2 Zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia
 - Zderzaki w kolorze nadwozia
 - Listwy boczne w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Drzwi boczne przesuwne lewe sterowane elektrycznie
- 2 Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane elektrycznie (dopłata)
- 3 Hak holowniczy demontowany
- 4 Klimatyzacja automatyczna Thermotronic 2 strefowa (dopłata)
- 5 Lakier metalizowany (dopłata)
- 6 Ogrzewanie dodatkowe powietrzne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*DUNLOP 245/45 R19 102Y SPORT MAXX RT	7,0
Przednie prawe:	*DUNLOP 245/45 R19 102Y SPORT MAXX RT	7,0
Tylne lewe:	*DUNLOP 245/45 R19 102Y SPORT MAXX RT	7,0
Tylne prawe:	*DUNLOP 245/45 R19 102Y SPORT MAXX RT	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Pojazd zarejestrowany, jako 7-osobowy

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzetu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Bogusław Kobiółka

Wycenę wykonał: Oliwia Śniegowska

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		

5	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		


Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130-140	
2	Dach		110-120	
3	Błotnik przedni	L	90-140	
4	Próg	L	120	
5	Drzwi przednie	L	90-140	
6	Drzwi tylne	L	90-140	
7	Błotnik tylny	L	90-140	
8	Błotnik przedni	P	90-140	
9	Próg	P	110	
10	Drzwi przednie	P	90-140	
11	Drzwi tylne	P	90-140	
12	Błotnik tylny	P	90-140	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		140-150	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane, jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Pęknięty		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Rozdarcie materiału		
2	Fotel przedni kpl.	P	Rozerwana siatka z tyłu fotela		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowane		
4	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowane		
5	Kanapa III rzędu		Zarysowania w tylnej części		

Dodatkowo wewnątrz pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|----------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Gaśnica | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu