

Nr zlecenia: 43/03/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/04/03

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WVWZZZ3HZNE000097
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	WE4E387
Model pojazdu:	Arteon 2.0 TSI MR`21 E6d	Nr Info-Ekspert:	040-10205
Wersja:	Elegance 4MOTION DSG	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	72134 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/08/19		
Data ważności badania technicznego	2026/08/14		
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2270 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 206kW (280KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4x4		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent świateł drogowych Light Assist
- 3 Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist + Emergency Assist
- 4 Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL
- 5 Czujnik deszczu
- 6 Digital Cockpit Pro - cyfrowy zestaw skażników z komputerem pokładowym
- 7 Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- 8 Dywaniki
- 9 Fotele ergoComfort z regulacją odcinak ledźwiowego i kąta nachylenia po stronie kierowcy
- 10 Głośniki 8 szt.
- 11 Gniazdo 12V 2 szt.
- 12 Hamulec postojowy automatyczny
- 13 Immobilizer
- 14 Instalacja telefoniczna Bluetooth
- 15 Kierownica wielofunkcyjna sportowa 3-ramienna ze sterowaniem skrzyni biegów
- 16 Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic, trzystrefowa z filtrem antyalergicznym
- 17 Kurtyny powietrzne boczne
- 18 Listwy wykończeniowe szyb bocznych chromowane
- 19 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- 20 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach
- 21 Nakładki na progi ze stali szlachetnej nierdzewnej
- 22 Oparcie siedzeń tylnych składane w stosunku 60/40 z podłokietnikiem, miejscem na napoje, otworem do długich przedmiotów
- 23 Pedaly z nakładkami ze stali szlachetnej
- 24 Podłokietnik centralny przedni
- 25 Poduszka powietrzna kierowcy
- 26 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
- 27 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 28 Poduszki powietrzne boczne przednie

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 29 Reflektory przednie LED
- 30 Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
- 31 System aktywnej ochrony pasażerów Pre-Crash
- 32 System Car-Net: App Connect
- 33 System EDTC
- 34 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 35 System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
- 36 System ochrony pieszych aktywna pokrywa komory silnika
- 37 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- 38 System powiadamiania ratunkowego (eCall)
- 39 System stabilizacji toru jazdy przyczepy
- 40 System Start/Stop
- 41 System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
- 42 System usług mobilnych We Connect Plus (3 lata bezpłatnie)
- 43 System wspomagania nagłego hamowania
- 44 Śruby zabezpieczające przed kradzieżą kół
- 45 Światła mijania włączane automatycznie
- 46 Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami
- 47 Tapicerka siedzeń z tkaniny "Global/Alcantara"
- 48 Tarcze kół aluminiowe 18" "Muscat"
- 49 Tuner radiowy cyfrowy DAB+
- 50 Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
- 51 Wyświetlacz Active Info Display
- 52 Zamek centralny
- 53 Zderzak przedni z chromowanym wykończeniem
- 54 Zestaw narzędzi
- 55 Złącze USB-C

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujnik zmierzchu z automatycznymi światłami drogowymi
Czujnik zmierzchu
Światła drogowe automatyczne
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Pakiet Lusterka
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

- Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie
- Oświetlenie przestrzeni podczas wsiadania i wysiadania z samochodu
- 4 System "Park Pilot"
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - Wizualizacja odstępu od przeszkody na ekranie radia
- 5 System radiowy Ready2Discover z usługą Streaming&Internet
 - System Car-Net: App Connect
 - Radio FM
 - Wyświetlacz kolorowy dotykowy 10"
 - Digital Cockpit Pro - cyfrowy zestaw skażników z komputerem pokładowym
- 6 Tempomat Adaptive Cruise Control dp 210 km/h
 - Tempomat adaptacyjny
 - System ochrony pieszych
 - Sygnalizacja hamowania awaryjnego

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotele ergoComfort z funkcją pamięci i masażu po stronie kierowcy
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 12 kierunkach
 - Fotel kierowcy z funkcją masażu
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 12 kierunkach
- 2 Koło zapasowe dodatkowe
- 3 Lakier metalizowany
- 4 Pakiet Assistance Plus (dopłata)
 - Asystent parkowania równoległego
 - Asystent parkowania prostopadłego
 - Czujniki parkowania - tył ze wspomaganiem wizualnym
 - Czujniki parkowania - przód ze wspomaganiem wizualnym
 - Lusterko zewnętrzne pasażera obniżane przy biegu wstecznym
 - Asystent pasa ruchu Lane Assist
 - Area View Camera system kamer z widokiem 360 stopni
 - System aktywnej ochrony pasażerów Pre-Crash
- 5 Pakiet Comfort (dopłata)
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
 - Fotele tylne podgrzewane
 - System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Access
 - Panel sterowania układem klimatyzacji dla pasażerów z tyłu
 - Gniazdo 230V w tylnej części konsoli środkowej
 - Złącze USB-C oraz gniazdo do ładowania USB
- 6 System nawigacji satelitarnej "Discover Media"
- 7 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- 8 Tarcze kół aluminiowe 19" "Chennai" (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 245/40 R19 98V XL BLIZZAK LM001 TL	5,0
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 245/40 R19 98V XL BLIZZAK LM001 TL	5,5
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 245/40 R19 98V XL BLIZZAK LM001 TL	5,5
Tylne prawe:	BRIDGESTONE 245/40 R19 98V XL BLIZZAK LM001 TL	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)

KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Paweł Mułowski

Wycena wykonana: Albert Kaluźny


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wnęka drzwi przednich	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Wnęka drzwi tylnych	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Wnęka drzwi przednich	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
10	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
11	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
12	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
13	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		99-107	
2	Dach		121-123	
3	Błotnik przedni	L	104-107	
4	Drzwi przednie	L	150-155	
5	Drzwi tylne	L	115-116	
6	Błotnik tylny	L	111-115	
7	Błotnik przedni	P	102-110	
8	Drzwi przednie	P	153-155	
9	Drzwi tylne	P	114-117	
10	Błotnik tylny	P	106-108	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		98-103	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowania		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowania		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zarysowania		
3	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1szt okazano |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 7 | Apteczka | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83




Fot. nr 84




Fot. nr 85



Fot. nr 86




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu