

Nr zlecenia: 50/03/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/04/03

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy *	VIN:	WVGZZZ5NZLW820542
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	WY5130M
Model pojazdu:	Tiguan NF 2.0 TSI MR`16 E6	Nr Info-Ekspert:	040-09562
Wersja:	Comfortline 4MOTION DSG	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	126919 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/10/07		
Data ważności badania technicznego	2025/09/24		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całk.	2230 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4x4		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent hamowania	33	Oświetlenie przestrzeni na nogi
2	Asystent świateł drogowych Light Assist	34	Podłokietnik centralny przedni regulowany ze schowkiem
3	Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist	35	Podłokietnik siedzeń tylnych
4	Blokada mechanizmu różnicowego XDS	36	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
5	Brak oznaczenia silnika na drzwiach tyłu nadwozia	37	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Czujnik deszczu	38	Reflektory halogenowe
7	Czujnik zmierzchu	39	Relingi dachowe czarne

8	Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera	40	Schówek chłodzony
9	Dywaniki tekstylne	41	Schówek w konsoli dachowej
10	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	42	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
11	Filtr antyalergiczny klimatyzacji	43	Siedzenia tylne regulowane
12	Fotele przednie komfortowe	44	Siedzenia tylne składane
13	Gniazdo 12V w bagażniku	45	Sterowanie klimatyzacją dla pasażerów tylnych siedzeń
14	Gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej	46	Stoliki w oparciach foteli przednich składane
15	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	47	Sygnalizacja hamowania awaryjnego
16	Immobilizer	48	System automatycznego hamowania po kolizji
17	Kieszenie w oparciach foteli przednich	49	System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
18	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	50	System ochrony pieszych aktywna pokrywa komory silnika
19	Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic 3 strefowa	51	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
20	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	52	System stabilizacji toru jazdy przyczepy
21	Koło zapasowe dojazdowe 18"	53	System Start/Stop
22	Kurtyny powietrzne boczne	54	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
23	Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej drzwiach Titanium Silver	55	System sygnalizacji zmęczenia kierowcy
24	Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy chromowane	56	Szuflady pod przednimi fotelami
25	Listwy ozdobne wokół szyb bocznych, chromowane	57	Szyby tylne przyciemniane
26	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	58	Światła z funkcją Coming Home/Leaving Home
27	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	59	Tapicerka tekstylna "Rhombus"
28	Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne	60	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
29	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	61	Zagłówki foteli przednich regulowane w dwóch płaszczyznach
30	Nawiew powietrza na siedzenia tylne (w podłokietniku przednim)	62	Zamek centralny zdalnie sterowany
31	Oparcie fotela pasażera z przodu składane	63	Zderzaki w kolorze nadwozia
32	Oparcie siedzeń tylnych regulowane		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna pokryta skórą, z funkcją Tiptronic
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
- Komputer pokładowy "Premium" z kolorowym wyświetlaczem
Wyświetlacz kolorowy
Komputer pokładowy "Premium"
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- System "Park Pilot"
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
Wizualizacja odstępów od przeszkody na ekranie radia
- System ESP + ABS + EDS + ASR + MSR

- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- Blokada mechanizmu różnicowego EDS
- System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- System p/poślizgowy MSR
- 9 System radiowy Composition Colour
 - Głośniki 8 szt.
 - Odtwarzacz MP3
 - Odtwarzacz WMA
 - Złącze kart SD
 - Wyświetlacz 6,5" dotykowy, kolorowy
 - Radio Composition Colour
- 10 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 11 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem łuków statycznym
 - Światła p/mgielne przednie
 - System doświetlania zakrętów
- 12 Tarcze kół aluminiowe 17" Montana 7Jx17
 - Tarcze kół aluminiowe 17" "Montana"
 - Opony 215/65 R17
- 13 Tempomat aktywny ACC do 210 km/h z automatyczną regulacją odległości Front Assist
 - System Front Assist
 - Tempomat aktywny do 210 km/h

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany
- 2 Pakiet Premium (dopłata)
 - Głośniki 8 szt.
 - Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
 - Odtwarzacz MP3
 - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
 - Odtwarzacz WMA
 - Złącze "USB"
 - Złącze "AUX"
 - Złącze kart SD
 - Odtwarzacz CD
 - Reflektory LED Basic
 - Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
 - System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Access
 - Radio Composition Media
- 3 Pakiet Zimowy 1
 - Dysze spryskiwaczy podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 System Rear Assist z Park Assist
 - Asystent parkowania równoległego
 - Asystent parkowania prostopadłego
 - System Rear Assist - kamera cofania

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 215/65 R17 103H BLIZZAK LM 005	4,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 215/65 R17 103H BLIZZAK LM 005	3,5
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 215/65 R17 103H BLIZZAK LM 005	5,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 215/65 R17 103H BLIZZAK LM 005	3,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)

KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Paweł Mulowski

Wycenę wykonał: Rafał Choromański

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Słupki środkowy	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Wnęka drzwi tylnych	L	Zarysowania lakieru		
5	Wnęka drzwi tylnych	P	Zarysowania lakieru		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		114-116	
2	Dach		99-102	
3	Błotnik przedni	L	113-115	
4	Drzwi przednie	L	102-108	
5	Drzwi tylne	L	85-102	
6	Błotnik tylny	L	99-106	
7	Błotnik przedni	P	105-109	
8	Drzwi przednie	P	100-108	
9	Drzwi tylne	P	83-108	
10	Błotnik tylny	P	91-102	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		161-181	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, odpryski lakieru		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej,		

pęknięcie					
3	Listwa nadkola przedniego	L	Zarysowania		
4	Listwa nadkola przedniego	P	Zarysowania		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
3	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		
4	Wykładziny bagażnika		Zarysowania		
5	Nakładka progu	L	Zarysowania		
6	Podłokietnik środkowy		Poplamiony		
7	Tunel środkowy		Zarysowania w części tylnej		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 5 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 6 | Gaśnica | TAK |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91




Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103

Nalepka z danymi samochodu

1	WVGZZZ5N z LW820542
2	AD1 3RT
3	Tiguan 2.0 CLOPF
4	140 KW TSI D7A
	DKZA UAM
	LC5BL BG
	B0A CY9 G1D H81 J0T DQ6 Q4H
	- IAS 1G9 2ZD 1NL 5RQ 5SL TD3
	0BG 3S2 Q16 I8F BGV BZQ
	1KU 1LA - G01 4BF
	0Y1 4UP 4X3 4F2 N0R 5MB
	BRM 2JB E0A 0AL 0BG
	1JA L04 0YQ

Bardzo dziękujemy za okazane zaufanie

Wraz z tym modelem Volkswagen otrzymujecie Państwo najnowocześniejszy samochód, z bogatym wyposażeniem, które z pewnością w codziennej eksploatacji okaże się przydatne. Przed pierwszym użyciem należy przeczytać i zapoznać się z informacjami w niniejszej instrukcji obsługi, aby szybko i w szerokim zakresie poznać samochód oraz rozpoznać i uniknąć możliwych niebezpieczeństw grozących sobie i innym.

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania dotyczące samochodu lub ewentualnie, że kompletna instrukcja obsługi jest niepełna, prosimy zwrócić się do partnera Volkswagen. Tam zawsze będą mile widziane pytania, sugestie i uwagi.

Złoczmy zadowolenia z samochodu i zawsze szerokiej drogi.

Państwa Volkswagen AG

Przebieg przedprzebieg został wykonany dnia: 30.09.2019

Data wydania samochodu/pierwszej rejestracji: 30.09.2019

PORSCHE TARNÓW TARNÓW 259-00380

Pieczętka partnera Volkswagen

W zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu