

WWZZZ3CZKE047792

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	170.461 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	-1.700 km
Typ/Modell	PASSAT	HU (Abgelesen aus ZBI)	05/2026
Fahrgestellnummer	WWZZZ3CZKE047792	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	08.03.2019	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
2	Instrumententafel	Instrumententafel - Kratzer - Wertminderung
3	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern
4	2.Radsatz	1 Reifen - beschädigt - erneuern
5	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
7	Gurtsystem hinten	Sicherheitsgurt hinten rechts (und links) - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf. instandsetzen
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren
10	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren
11	Tür hinten links	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
12	Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen
13	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - kein Abzug
3	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug
4	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Steinschlag - kein Abzug
5	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
6	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug
7	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Fehlteile

Fehlteil

Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Front

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94V	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	215/55 R17 94V	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 98V	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	215/55 R17 98V	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	215/55 R17 94V	Continental	Sommerreifen	7	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	PASSAT	Laufleistung (abgelesen)	170.461 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZKE047792	Erstzulassung	08.03.2019

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	111 µm
2	Dachholm links	119 µm
3	Dachholm rechts	113 µm
4	Heckklappe/-tür	103 µm
5	Kotflügel links	120 µm
6	Kotflügel rechts	130 µm
7	Motorhaube	151 µm
8	Schweller links	88 µm
9	Schweller rechts	77 µm
10	Seitenwand links	142 µm
11	Seitenwand rechts	145 µm
12	Tür hinten links	143 µm
13	Tür hinten rechts	147 µm
14	Tür vorne links	138 µm
15	Tür vorne rechts	130 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges




Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges




Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges




Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges




Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges




Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #2: Instrumententafel: Instrumententafel - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Instrumententafel: Instrumententafel - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Instrumententafel: Instrumententafel - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Gurtsystem hinten: Sicherheitsgurt hinten rechts (und links) - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf.



Beschädigung #7: Gurtsystem hinten: Sicherheitsgurt hinten rechts (und links) - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf.



Beschädigung #7: Gurtsystem hinten: Sicherheitsgurt hinten rechts (und links) - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf.



Beschädigung #7: Gurtsystem hinten: Sicherheitsgurt hinten rechts (und links) - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf.



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür hinten links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür hinten links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen




Beschädigung #12: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #12: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen




Beschädigung #12: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen



Beschädigung #12: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
sanft instandsetzen



Beschädigung #12: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen



Beschädigung #12: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
sanft instandsetzen



Beschädigung #12: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen



Beschädigung #12: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
sanft instandsetzen



Beschädigung #12: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Unfallfotos



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front