



Zustandsbericht

Berichtsnummer :	000000845077-DE961	Amtl. Kennzeichen :	Ohne
------------------	--------------------	---------------------	------

Fahrzeugdaten

Audi A1 Sportback (8XF)(11.2014->) sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WAUZZZ8X6GB111344	Laufleistung abgelesen:	96005 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.07.2016 / 2016	Besichtigungsdatum/-ort:	28.05.2025 Dortmund
Nächste HU / AU:	11.1911 / 11.1911	Verbleibende KM bis Service:	0
Verbleibende Tage bis Service:	0		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen
1. Achse - links / Zust.	205/50/R16/W 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	205/50/R16/W 5 mm
2. Achse - links / Zust.	205/50/R16/W 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	205/50/R16/W 6 mm


Übersichtsfotos




Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Radio mit CD-Player (MP3-fähig) inkl. Monochrom-Display
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung Aluminium-Optik
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- LM-Felgen
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung Stoff Herzklopfen
- Sport-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dachhimmel Stoff, titangrau
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung Ausströmer Schwarz Hochglanz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lendenwirbelstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TFSI
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz-Paket
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Reifen-Reparaturkit

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Außenspiegel Dachbogenfarbe Audi exclusive
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fondsitzeanlage (3 Sitzplätze)
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Raucher-Paket
- Wagenheber
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachkuppel Kontrastfarbe (Dach, Dachbogen und Dachkantenspoiler)
- Einstiegleisten mit Aluminiumeinlage
- Klimaautomatik
- Media-Paket
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Navigations-Paket
- Sitzheizung vorn

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Tür Vorne - Links	Nachlackiert
2.	Kotflügel Vorne - Links	Nachlackiert
3.	Stoßfänger Hinten	Unfallschaden
4.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
5.	Frontspoiler	Kratzer
6.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
7.	Stoßfänger Hinten	Nicht In Ordnung
8.	Dach	1 Delle
9.	Motorhaube	Steinschlag



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
10.	Lenkrad	Kratzer
11.	Armaturenbrett	In Ordnung



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
12.	2. Radsatz	Nicht In Ordnung
13.	Warnleuchte	In Ordnung

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Tür Vorne - Links
Nachlackiert -



1. Tür Vorne - Links
Nachlackiert -



2. Kotflügel Vorne - Links
Nachlackiert -



2. Kotflügel Vorne - Links
Nachlackiert -



3. Stoßfänger Hinten
Unfallschaden -



3. Stoßfänger Hinten
Unfallschaden -



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



5. Frontspoiler
Kratzer -



5. Frontspoiler
Kratzer -



6. Stoßfänger Vorne
Kratzer -




6. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



7. Stoßfänger Hinten
Nicht In Ordnung -



7. Stoßfänger Hinten
Nicht In Ordnung -



8. Dach
1 Delle -



8. Dach
1 Delle -



9. Motorhaube
Steinschlag -



9. Motorhaube
Steinschlag -



10. Lenkrad
Kratzer -



10. Lenkrad
Kratzer -



11. Armaturenbrett
In Ordnung -



12. 2. Radsatz
Nicht In Ordnung -



12. 2. Radsatz
Nicht In Ordnung -



13. Warnleuchte
In Ordnung -