



Expertise

Protokollnummer: 39491572
Auftrags-Nr / Referenz: MW1750788
Besichtigungsdatum: 28.04.2025
Sachverständiger: Philip Hempel
Besichtigt durch: Nils Kunz

Hersteller: Jaguar	FIN: SADCA2BW6NA695890
Modell: F-Pace D300 AWD R-Dynamic SE	Kennzeichen: LG-TH 98



Angaben zum Fahrzeug	
Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung	
Jaguar F-Pace D300 AWD R-Dynamic SE	
Fahrgestellnummer	SADCA2BW6NA695890
Laufleistung (abgelesen)	47.671 km
Erstzulassung	03.05.2022
Letzte Zulassung	03.05.2022
Nächste HU (Abgelesen aus ZBI)	05/2025
Leistung / Hubraum	221 kw / 2.997 ccm
Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Diesel/E / 6
Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 8
Antriebsart	Allradantrieb
Fahrzeugart	Geländewagen
Farbe / Farbcode	Schwarz
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Leder
Polsterfarbe	Schwarz
Raucherfahrzeug	Nein



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	15.664 km
Letzte Wartung am / bei	03/2024 bei 29.335 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	Ausreichend	Hubmittel / Grube	nein
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	1590 / AKJ 00011		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.660 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	255/50 R20 109W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Goodyear	5mm / 5mm
2)	255/50 R20 109W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6mm / 6mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
	Tirefit	Ablaufdatum 04/2026		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung



Ausstattung

Serienausstattung

- Ablagefächer seitlich in Mittelkonsole
- Airbag: Front- und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer
- Airbag: Kopfairbag vorn und hinten
- Alarmanlage, perimetrisch inkl. Wegfahrsperre
- All Surface Progress Control (ASPC) - mehr Sicherheit bei rutschiger Fahrbahn - die ASPC -Funktion des Jaguar E-PACE ist eine Geschwindigkeitsregelung für niedrige Geschwindigkeiten zwischen 3,6 km/h und 30 km/h - sie sorgt dafür, dass der Jaguar E-PACE bei schlechten Witterungsverhältnissen mit ausreichend Traktion versorgt wird
- Allradantrieb AWD
- Aufmerksamkeitsassistent
- Außenspiegel, elektrisch einklapp-, einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion, Abblendautomatik auf Fahrerseite und Umfeldbeleuchtung
- Bremsbelagverschleißanzeige
- Bremsen: Jaguar Sportbremsanlage mit Bremsscheiben vorne mit 380, hinten mit 325 mm Durchmesser
- Dekorelemente in Engine Spin Aluminium
- Drehzahlmesser
- Dynamic-Modus, konfigurierbar
- Dynamische Stabilitätskontrolle (Dynamic Stability Control, DSC)
- Einparkhilfe vorne und hinten
- Einstiegsleisten vorne aus Edelstahl mit R-Dynamic-Emblem
- Fahrwerk: Adaptive Dynamics (Adaptives Fahrwerk)
- Fernlicht mit Abblendautomatik (Auto High Beam Assist, AHBA)
- Handschuhfach verriegelbar
- Heckklappe elektrisch
- Innenrückspiegel automatisch abblendend
- JaguarDrive Selector
- Kindersicherung, elektrisch
- Kollisionswarnsystem bei Rückwärtsfahrten mit Notfallbremsung
- Ladekanten-Schutzleiste aus Edelstahl
- LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur
- Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad
- Metalldach
- Navigationssystem: Pivi Pro mit Navigation - 11,4" Touchscreen - Bluetooth-fähiges Telefonsystem mit Bluetooth-Audiostreaming - Remote - Dynamische Lautstärkeregelung - ECO-Daten Anzeige - Navigation Pro Connected (Laufzeit 3 Jahre) - Navigation mit Echtzeit Verkehrsinformationen - 2D- und 3D-Karten mit automatischen Aktualisierungen - Tankstellen- und Parkservice - Online-Suche mit Erfahrungsberichten und Bewertungen - Schnellstart - Künstliche Intelligenz - Smart Settings
- Radiozubehör: Sprachsteuerung
- Räder: Reifendruckkontrollsystem (Tyre Pressure Monitoring System, TPMS)
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC) mit Stauassistent
- Amazon Alexa
- Ambiente Innenraumbeleuchtung, konfigurierbar
- Analoge Rundinstrumente mit 7" TFT-Display
- Anhänger-Stabilitätshilfe (Trailer Stability Assist, TSA)
- Animierte Blinklichter, vorne und hinten
- Antiblockiersystem (ABS)
- Autonomer Notfall-Bremsassistent (Autonomous Emergency Braking, AEB)
- Begrüßungslicht
- Berganfahrhilfe
- Bremsen: Bremssättel unlackiert
- Bremsleuchte dritte
- Dachhimmel in Morzine (Stoff) - Ebony
- Differenzial mit Torque Vectoring by Braking (TVBB) - die Torque Vectoring Technologie des Jaguar F-PACE bietet maximale Kontrolle, auch in den engsten Kurven - sie bremst das kurveninnere Hinterrad und verleiht dem Fahrzeug dadurch die Agilität eines Sportwagens
- Einstiegsleisten hinten aus Edelstahl
- Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)
- F-Pace und R-Dynamic Emblem
- Fensterheber vorne und hinten, elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe mit Jaguar Sequential Shift
- Heckscheibe, beheizbar
- JaguarDrive Control
- Keyless Entry
- Klimaautomatik (2-Zonen)
- Kopfstützen vorne und hinten
- Lackierung: Uni
- LED - Heckleuchten
- Lenkrad: Lenksäule manuell verstellbar (axial und vertikal)
- Lenkrad: Schaltwippen in mattem Chrom
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Nebelschlussleuchten
- Paket: Online/Paket mit Datatarif Datennutzung von bis zu 20 GB monatlich für alle gewählten Online-Funktionen enthalten. Bei Überschreitung erfolgt eine Drosselung auf ca. 200 kbps. 1 Jahr Laufzeit ab Aktivierung. Kostenpflichtige Verlängerung möglich.
- Radio: Meridian Soundsystem (400 W, 13 Lautsprechern inkl. Subwoofer)
- Radiozubehör: Android Auto, Apple CarPlay
- Radiozubehör: DAB-Radioempfänger (DAB+)
- Regensensor
- Räder: Sommerreifen
- Rückfahrkamera



- Secure Tracker (12 Monate Laufzeit ab Aktivierung)
- Servolenkung, elektromechanisch (Electric Power Assisted Steering, EPAS)
- Sitze: ISOFIX-Verankerung für Kindersitze hinten
- Sitze: Vordersitze, 14-fach verstellbar (12-fach elek., 2-fach manu), beheizbar, Memory -Funktion - Vor/zurück - Sitzhöhe - Sitzneigung - Neigung der Rückenlehne - Lendenwirbelstütze, 4-fach elektrisch verstellbar - Kopfstützenhöhe, manuell verstellbar - Vordersitze beheizbar
- Toter-Winkel-Spurassistent inkl. Annäherungssensor
- Valet-Modus
- Verzurrlen im Laderaum
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung - Doppelverriegelung und automatischer Türverriegelung bei Anfahrt
- Sensorgesteuertes Fahrlicht
- Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern Warnhinweis bei Nichtanlegen des Sicherheitsgurts
- Sitze: Rücksitze im Verhältnis 40:20:40 teilbar, mit Armlehne
- Sportliche Edelstahlpedalerie
- Sportsitze in perforiertem genarbtem Leder in Ebony mit Interieur in Ebony/Ebony
- Spurhalteassistent
- Stopp/Start-System
- Toter-Winkel-Warnsystem bei Türöffnung
- Verkehrszeichenerkennung mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer - nutzt die hochauflösende nach vorn gerichtete Kamera und das Navigationssystem (Kartenmaterial) zur Erkennung von Tempolimit- und Überholverbot-Schildern und zeigt diese im Kombiinstrument an. - die Reduktion der Geschwindigkeit wird über eine Drehzahlreduktion eingesteuert (es erfolgt kein Bremsvorgang) - das System beachtet den vorausfahrenden Verkehr nicht. Somit kann es keinen konstanten Abstand einhalten.

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung - elektrisch ein- und ausfahrbar mit Anhänger-Stabilitätskontrolle (Trailer Stability Control, TSC)
- Leichtmetallfelgen 20" mit 10 Speichen "Style 1067", Gloss Black - 8,5 J x 20" mit Reifen 255/50 R20
- Paket: Winter-Paket - Frontscheibe und Scheibenwaschdüsen, beheizbar - Multifunktions-Lederlenkrad, beheizbar (R-Dynamic mit Emblem) - Scheinwerferreinigungsanlage
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Scheinwerferreinigungsanlage
- Verglasung: Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule
- Bremsen: Bremssättel in Rot
- Frontscheibe und Scheibenwaschdüsen, beheizbar
- Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, beheizbar
- Paket: Black-Pack (für R-Dynamic und Sport) Umfänge in glänzend Schwarz: - Jaguar Leaper, Motor- und Typenschild - Seitenscheibeneinfassung - Kühlergrilleinfassung, -gitter, -spitzen - Gitter und Gittereinfassung im unteren äußeren Kühlergrill - seitliche Luftauslässe - unterer Stoßfänger - Änderung des Finishs im mittleren Bereich - untere Türleisten - Heckschürze

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair	60,00 €	60,00 €
2	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren	985,00 €	640,00 €
Summe (netto)			1.045,00 €	700,00 €



Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne Mwst.	MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert	31.300,00 €	5.947,00 €	37.247,00 €
Verkaufswert	35.700,00 €	6.783,00 €	42.483,00 €

Stichtag der Wertermittlung: 28.04.2025

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Wertminderung	Schadenhöhe (netto)
1	Front, Seite links, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 08.10.2024	240,00 €	2.480,16 €

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Philip Hempel', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Philip Hempel)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Innenraum vorne




Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Kombiinstrument




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Instrumententafel




Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Motorraum



Abbildung 16: Laderaum

03.05.22	1590	AKJ000118	2	02	221	4000	230
MIG	AC		18		4747-4864		1936
SADCA2BW6NA695890	0		20		1670		2083-2146
Jaguar			12			100	
DC			198		2660		2660
HUDDCO			1290		1480		
50CB020			1290		1480		
			74		3000		69
Jaguar F-PACE			2400		750		5
Jaguar Land Rover (UK)			255/50 R20 109W				
Geländefz. Pers.bef.			255/50 R20 109W				
Kombilimousine							
715/2007*2018/1832AP							9/-
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1			e5*2007/46*1047*05				
Hybr.Diesel/E			17.08.21				GD106459
0010	36AP	2997					
ww.AHK 1t. EGTG*							

Abbildung 17: Dokumente

JAGUAR				ONLINE SERVICE HISTORIE	
FAHRZEUGANGABEN				AUSFERTIGUNG FÜR DEN KUNDEN	
FAHRZEUG-IDENTIFIKATIONSNUMMER (VIN)	SADCA2BW6NA695890	FAHRZEUG-IDENTIFIKATIONSNUMMER (VIN)		ANFORDERUNG	
MODELL	F-PACE (X10)	MODELL		LAND DER ZULASSUNG	
MOTOR	TD 2.0D 200	MOTOR		ERSTZULASSUNG	
FAHRZEUG	ULTIMATE BLACK/ANTONY BLACK	FAHRZEUG		WEBSITE	
GARANTEE/BEWERTUNG	12/18/2022	GARANTEE/BEWERTUNG		WERT	
Es ist zu beachten, dass die Inspektionsintervalle innerhalb der maximalen Zeit und Entfernung einzuhalten sind, die zwischen den Wartungsintervallen verstrichen sind, wenn keine weiteren und sonstigen Maßnahmen ergriffen werden können, die die Inspektionsintervalle auf die Inspektionsintervalle anpassen.					
SERVICEVERLAUF					
TECHNIKER	AUFTRAGSNUMMER	AUFTRAGSDATUM	KILOMETERSTAND	DETAILS	
Anders Automobile GmbH Glüsinger Straße 62 Mecklenfeld bei Hamburg Germany 21217 Deutschland	2099	05/07/2021	25.155 km	Antrag zur Inspektion 34.000 km / 24 Monate Zugelassene Service-Komponenten Überprüfen und austauschen des Öls Elektronische Vehicle Health Check (VHC) Erneuerung der Batterie Erneuerung der Batterie der ZV-Funktion	
Anders Automobile GmbH Glüsinger Straße 62 Mecklenfeld bei Hamburg Germany 21217 Deutschland	14134	03/09/2022	12 km	Arbeits abgeschlossen Verkaufsausschreibung New/Gebraucht Zugelassene Service-Komponenten Nein anwendbar	
Anders Automobile GmbH Glüsinger Straße 62 Mecklenfeld bei Hamburg Germany 21217 Deutschland	14134	05/04/2022	11 km	Arbeits abgeschlossen PD-Kaufvertrag/Leasingvertrag Zugelassene Service-Komponenten Elektronische Vehicle Health Check (VHC)	

Abbildung 18: Dokumente






Abbildung 19: Dokumente




Beschädigung 1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 2: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 2: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren