

Nr zlecenia: 158/09/06/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/06/09

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## P o g l ą d o w y   R a p o r t   S t a n u   T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                       | Dane: [O] VI-2025                       |                                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>               | VIN:                                    | <b>T M B J H 7 N P 1 J 7 6 0 1 7 7 6</b> |
| Marka:                                              | <b>SKODA</b>                          | Nr rejestracyjny:                       | <b>PO8GT67</b>                           |
| Model pojazdu:                                      | <b>Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 E6</b> | Nr Info-Ekspert:                        | <b>034-03319</b>                         |
| Wersja:                                             | <b>Ambition</b>                       | Rok produkcji:                          | <b>2018</b>                              |
| Wskazanie drogomierza                               |                                       | 205446 km                               |                                          |
| Data pierwszej rejestracji                          |                                       | 2018/07/24                              |                                          |
| Data ważności badania technicznego                  |                                       | 2025/07/13                              |                                          |
| Rodzaj nadwozia                                     |                                       | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe          |                                          |
| Dop. masa całkowita                                 |                                       | 2134 kg*                                |                                          |
| Jednostka napędowa                                  |                                       | z zapłonem samoczynnym                  |                                          |
| Pojemność / Moc silnika                             |                                       | 1968 ccm / 110kW (150KM)                |                                          |
| Doładowanie                                         |                                       | Turbosp. z chłodn. powietrza            |                                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów |                                       | 4 / rzędowy / 16                        |                                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               |                                       | manualna                                |                                          |
| Rodzaj napędu                                       |                                       | przedni (4x2)                           |                                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          |                                       | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym |                                          |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                                         |             |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| <b>L.p.</b>             | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>                                       | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>         |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                               | 26          | Poduszki powietrzne boczne                |
| 2                       | Asystent świateł Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) | 27          | Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie  |
| 3                       | Blokada mechanizmu różnicowego EDS                                      | 28          | Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3 |
| 4                       | Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus                                 | 29          | Reflektory bi-ksenonowe AFS               |
| 5                       | Czujnik deszczu                                                         | 30          | Relingi dachowe w kolorze srebrnym        |
| 6                       | Czujniki parkowania - tył                                               | 31          | Roleta do bagażnika automatyczna          |
| 7                       | Fotele przednie i tylne z podparciem odcinka                            | 32          | Schówek na okulary                        |

|    |                                                       |    |                                               |
|----|-------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|
|    | lędźwiowego                                           |    |                                               |
| 8  | Głośniki 8 szt.                                       | 33 | Spryskiwacze reflektorów                      |
| 9  | Gniazdo 12V w bagażniku                               | 34 | System DSR                                    |
| 10 | Hamulec antykolizyjny                                 | 35 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |
| 11 | Hamulec ręczny elektromechaniczny                     | 36 | System kontroli ciśnienia w oponach           |
| 12 | Immobilizer                                           | 37 | System p/poślizgowy MSR                       |
| 13 | Instalacja do montażu radia                           | 38 | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR   |
| 14 | Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa      | 39 | System Start/Stop                             |
| 15 | Komputer pokładowy                                    | 40 | Światła do jazdy dziennej LED                 |
| 16 | Kurtyny powietrzne boczne                             | 41 | Światła tylne LED                             |
| 17 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie          | 42 | Tarcze kół aluminiowe 16"                     |
| 18 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie           | 43 | Tempomat                                      |
| 19 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie             | 44 | Układ wspomagania nagłego hamowania HBA       |
| 20 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie          | 45 | Wycieraczka szyby tylnej                      |
| 21 | Parasol                                               | 46 | Wyświetlacz Maxi-DOT                          |
| 22 | Podłokietnik przedni                                  | 47 | Zagłówki foteli przednich WOKS                |
| 23 | Poduszka powietrzna kierowcy                          | 48 | Zamek centralny zdalnie sterowany             |
| 24 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                 | 49 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"              |
| 25 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 50 | Zestaw naprawczy opon                         |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie z regulacją wysokości
  - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
  - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Kierownica multifunkcyjna
  - Kierownica wielofunkcyjna
  - Sterowanie radiem w kierownicy
  - Kierownica 3-ramienna
  - Kierownica pokryta skórą
  - Sterowanie telefonem w kierownicy
  - Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
- Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia ściemniane automatycznie
  - Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
  - Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie
  - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
  - Światła p/mgielne przednie
  - System doświetlania zakrętów

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata)
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
- Koło zapasowe + podnośnik
  - Podnośnik
  - Koło zapasowe
- Lakier metalizowany
- Radioodtwarzacz Bolero CD + MP3 (dopłata)
- System nawigacji satelitarnej Amundsen

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ |        |     |     |          |  | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------|--------|-----|-----|----------|--|--------------|
| Przednie lewe:  | *FIRESTONE | 215/60 | R16 | 99H | ROADHAWK |  | 5,0          |
| Przednie prawe: | *FIRESTONE | 215/60 | R16 | 99H | ROADHAWK |  | 5,0          |
| Tylne lewe:     | *FIRESTONE | 215/60 | R16 | 99V | ROADHAWK |  | 5,0          |
| Tylne prawe:    | *FIRESTONE | 215/60 | R16 | 99V | ROADHAWK |  | 6,0          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa              | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Dopuszczalna masa całkowita: 2 140 kg

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz


Wycena wykonana: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

| <div> <b>NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne</b></div> |                    |       |                                                        |                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| L.p.                                                                                                                                           | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis                                                   | Fot. nr |
| 1                                                                                                                                              | Pokrywa przednia   |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |                                                        |         |
| 2                                                                                                                                              | Drzwi boczne tylne | L     | Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej          |                                                        |         |
| 3                                                                                                                                              | Drzwi boczne tylne | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |                                                        |         |
| 4                                                                                                                                              | Próg               | L     | Wgnieciony                                             |                                                        |         |
| 5                                                                                                                                              | Dach               |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |                                                        |         |
| 6                                                                                                                                              | Błotnik tylny      | P     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej          | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |         |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 100                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 110                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 110                  |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 90                   |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 100                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 130                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 110                  |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 90                   |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 120                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 140                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 90                   |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                    | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia |      |         |

|   |                                |   |                                           |  |  |
|---|--------------------------------|---|-------------------------------------------|--|--|
| 2 | Zderzak tylny                  |   | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej |  |  |
| 3 | Lampa zespolona tylna          | P | Zarysowania                               |  |  |
| 4 | Zbiornik płynu do spryskiwaczy |   | Brak korka                                |  |  |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Poplamiony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                            | P     | Zabrudzony         |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                                  |       | Zabrudzona         |      |         |
| 4    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zabrudzone         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Kontrolki na zestawie wskaźników: żółta kontrolka check engine, przegląd teraz !  
Konieczna weryfikacja serwisowa.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |                        |
|---|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | KONTROLKA CHECK ENGINE |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG               |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG               |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG               |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG               |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG               |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |               |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | okazano 2szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK           |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK           |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK           |
| 5 | Instrukcja obsługi          | TAK           |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK           |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83




Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*