

Nr zlecenia: 134/28/05/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/05/28

**Zleceniodawca:**CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Pogladowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                           | Dane: [O] VI-2025              |                                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>   | VIN:                           | <b>U 5 Y H M 8 1 B A J L 2 6 6 1 6 8</b> |
| Marka:                                              | <b>KIA</b>                | Nr rejestracyjny:              | <b>W597HF</b>                            |
| Model pojazdu:                                      | <b>Cee'd 1.4 MR`16 E6</b> | Nr Info-Ekspert:               | <b>052-00955</b>                         |
| Wersja:                                             | <b>S</b>                  | Rok produkcji:                 | <b>2018</b>                              |
| Wskazanie drogomierza                               |                           | 155604 km                      |                                          |
| Data pierwszej rejestracji                          |                           | 2018/05/30                     |                                          |
| Data ważności badania technicznego                  |                           | 2026/05/16                     |                                          |
| Rodzaj nadwozia                                     |                           | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe |                                          |
| Dop. masa całkow.                                   |                           | 1820 kg                        |                                          |
| Jednostka napędowa                                  |                           | z zapłonem iskrowym (wtrysk)   |                                          |
| Pojemność / Moc silnika                             |                           | 1368 ccm / 73kW (99KM)         |                                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów |                           | 4 / rzędowy / 16               |                                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               |                           | manualna                       |                                          |
| Rodzaj napędu                                       |                           | przedni (4x2)                  |                                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          |                           | Biały 2-warstwowy typu uni     |                                          |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia           | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia      |
|------|--------------------------------------|------|---------------------------------|
| 1    | Autoalarm obwodowy                   | 30   | Spoiler tylny                   |
| 2    | Czujnik obecności pasażera przód/tył | 31   | Sterowanie radiem w kierownicy  |
| 3    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości | 32   | Sygnalizacja niezapiętych pasów |

|    |                                                       |    |                                                      |
|----|-------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| 4  | Głośniki 6 szt.                                       | 33 | bezpieczeństwa                                       |
| 5  | Gniazdo 12V w bagażniku                               | 34 | Sygnalizacja otwartych drzwi                         |
| 6  | Gniazdo 12V w konsoli centralnej                      | 35 | System automatycznego ryglowania zamków              |
| 7  | Immobilizer                                           | 36 | System kontroli trakcji TCS                          |
| 8  | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                  | 37 | System podpowiedzi ruchu kierownicy VSM              |
| 9  | Klimatyzacja                                          | 38 | System rozpoznawania głosu                           |
| 10 | Kluczyk składany                                      | 39 | System stabilizacji toru jazdy ESC                   |
|    |                                                       | 40 | System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS       |
| 11 | Kolorystyka wnętrza czarna                            | 41 | System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC        |
| 12 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach       | 42 | System wspomagania nagłego hamowania BAS             |
| 13 | Koło zapasowe dojazdowe                               | 43 | Szyby barwione                                       |
| 14 | Komputer pokładowy                                    | 44 | Szyby przednie regulowane elektrycznie               |
| 15 | Kurtyny powietrzne boczne                             | 45 | Światła do jazdy dziennej                            |
| 16 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie           | 46 | Światła mijania projekcyjne                          |
| 17 | Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika                 | 47 | Światło dodatkowe STOP LED                           |
| 18 | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX                | 48 | Tapicerka w kolorze czarnym                          |
| 19 | Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami                  | 49 | Tarcze kół stalowe 15"                               |
| 20 | Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane             | 50 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej                     |
| 21 | Poduszka powietrzna kierowcy                          | 51 | Wskaźnik wyboru optymalnego biegu                    |
| 22 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 52 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne |
| 23 | Poduszki powietrzne boczne przednie                   | 53 | Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym               |
| 24 | Radioodtwarzacz CD + MP3                              | 54 | Zamek centralny zdalnie sterowany                    |
| 25 | Relingi dachowe                                       | 55 | Zderzaki w kolorze nadwozia                          |
| 26 | Schówek chłodzony                                     | 56 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"                     |
| 27 | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie                | 57 | Złącze "AUX"                                         |
| 28 | Siedzenia tylne składane                              | 58 | Złącze "iPod"                                        |
| 29 | Sortownik pod podłogą bagażnika                       |    | Złącze "USB"                                         |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Czujniki parkowania - tył

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                           | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | KLEBER 195/65 R15 91T KRISALP HP3 TL | 3,4          |
| Przednie prawe: | KLEBER 195/65 R15 91T KRISALP HP3 TL | 3,5          |
| Tylne lewe:     | KLEBER 195/65 R15 91T KRISALP HP3 TL | 5,0          |
| Tylne prawe:    | KLEBER 195/65 R15 91T KRISALP HP3 TL | 3,2          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Sebastian Konopik

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                            | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Wnęka drzwi tylnych   | P     | Odpryski powłoki lakierowej                   |      |         |
| 2    | Wnęka drzwi tylnych   | L     | Odpryski powłoki lakierowej                   |      |         |
| 3    | Błotnik przedni       | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                |      |         |
| 4    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej                   |      |         |
| 5    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                |      |         |
| 6    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia    |      |         |
| 7    | Drzwi boczne tylne    | P     | Wgniezione z zarysowaniami powłoki lakierowej |      |         |
| 8    | Dach                  |       | Odpryski powłoki lakierowej                   |      |         |
| 9    | Błotnik tylny         | L     | Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia    |      |         |
| 10   | Błotnik tylny         | P     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [ $\mu\text{m}$ ] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 120-130                           |      |
| 2    | Dach                          |       | 120-130                           |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 110-120                           |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 120                               |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 120-130                           |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 110-120                           |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 120-130                           |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 140-160                           |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 120-130                           |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 130                               |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 120-130                           |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                      | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania, odkształcenia |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania                |      |         |
| 3    | Szyba przednia  |       | Odpryski warstwy zewnętrznej                            |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl. | L     | Poplamiony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl. | P     | Poplamiony         |      |         |
| 3    | Kanapa tylna       |       | Zabrudzona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Rozładowany akumulator. Pojazd uruchomiono z zewnętrznego źródła zasilania.

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |      |
|---|-----------------------------|------|
| 1 | Książka serwisowa           | TAK  |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 2szt |
| 3 | Dowód rejestracyjny         | TAK  |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK  |
| 5 | Podnośnik samochodowy       | TAK  |
| 6 | Gaśnica                     | TAK  |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK  |
| 8 | Apteczka                    | TAK  |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

**ü** Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

**ü** Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

**ü** Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.p. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76

**REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH**

PRZEGLĄD III ..... km

Data przeglądu: 24/11/2021.

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 62567 km

Wynik badania testerem GDS: OK

Termin następnego przeglądu – data / przebieg: np. koniec

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT:

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT:

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

|                                                   | TAK                                 | NIE                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Wymiana oleju:                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Marka i typ:<br>Klasa jakości:<br>Klasa lepkości: | <u>X TECH 5W-30</u>                 |                          |
| Wymiana płynu hamulcowego:                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wymiana filtra paliwa:                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Wymiana filtra powietrza:                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Czynności dodatkowe:                              |                                     |                          |

**AUTO TECHNIKA S.C.**  
02-091 Warszawa  
ul. Żwirki i Wigury 29  
Regon 142264000  
NIP 7010222964

Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 77

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Gwarancyjna stanowi podstawę do uzyskania świadczeń. Prosimy trzymać ją w samochodzie. Prosimy także pamiętać o dołączeniu części dokumentów samochodu i pozostawieniu ich w przypadku odsprzedaży.

Model KIA  
**U5YHM81BAJL266168** Samochód BEZ pakietu serwisowego  
Numer identyfikacyjny (VIN)

**U 5 Y H M 8 1 B A J L 2 6 6 1 6 8**

Zgodna z datą z wklejki ze str. nr 2  
Data rozpoznańcia numeru VIN

Nazwa Importera / nr telefonu

**Rejestracja wymiany prędkościomierza**

Prędkościomierz w tym aucie został wymieniony przy stanie ..... km

data

Nazwa Dealera

Podpis Dealera

Dla ustalenia aktualnego przebiegu należy dodać powyższą wartość do bieżących wskazań zainstalowanego licznika.

Fot. nr 78

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu