


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001755985
Besichtigt am: 27.11.2024 08:30
Berichts-Nr: 7378155
FIN: WAUZZZF4P2027762

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BQW
Erstzulassungsdatum:	19.12.2022
Laufleistung:	52.486 km
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Gletscherweiß Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	4.663 mm
Fahrzeughöhe:	1.660 mm
Fahrzeugbreite:	1.893 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.660 kg
Radstand:	2.819 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Elektrische Luftzusatzheizung
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail	Elektromechanische Servolenkung
Grundmotor: T6F/T98/T48	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Abgaskonzept, EU6 AP	Erhö.h.der Serienkraftstofferbefüllung
Abwahl Audi phone box	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abwicklung Serie	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
AdBlue-Tank	Federung Standard
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fernlichtassistent
Akzentflächen schwarz matt	Fertigungsablauf Standard
Audi AG	Folienbeklebung
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Funkschlüssel, ohne Safelock
Audi drive select	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense city	Fußhebelwerk "Standard"
Audi Soundsystem	Fußmatten vorn und hinten
Audi virtual cockpit plus	Ganzjahresreifen 235/60 R18 103V
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel links, asphärisch	Geschlossener Aufbau
Außenspiegel rechts, asphärisch	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Basis	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 5
Batterie 380A (68Ah)	Gurtanlagekontrolle
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Halteassistent
Becherhalter	Heckblende (ECE)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckspoiler
Bluetooth-Schnittstelle	Innenbeleuchtung
Bordliteratur in Deutsch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Businesspaket	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kategorie 0
Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung	Kein Selbstabholer
Datenmodul Europa	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dekoreinlagen Micrometallic silber	Keine Aktionsausführung
Dieselmotor	Kindersicherung, manuell
Digitaler Radioempfang	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Doppelton-Signalhorn	Klimaautomatik
Einbauteile f.4 Zyl.Motore	Kofferraumbodenmatte
Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz	Komfortmittellarmlehne vorn
Einparkhilfe plus	Kopfstützen vorn
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn	

Kraftstoffbehälter	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Spurhalteassistent
Ladeboden	Ohne Spurwechselassistent
Ladekantenschutz aus Kunststoff	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ländergruppe A	Ohne Trittstufe
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
LED-Heckleuchten	Ohne Vorkonditionierung
LED-Scheinwerfer	Ohne Wandhalterung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mild-Hybrid	Ohne zus. Warnleuchten
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne zusätzliche Bereifung
MMI Navigation plus mit MMI touch	PKW-Ausführung
Nicht Heissland	Q5
Nichtraucherausführung	quattro
Ohne Ablagepaket	quattro mit ultra Technologie
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Räder der Serie
Ohne Anhängavorrichtung	Räder, 5-Arm-Stern, 8,0Jx18, Reifen 235/60 R18
Ohne Beledung	Radschrauben Standard
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rechtsverkehr
Ohne Car2X	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dekorfolien/Embleme	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Reifenreparaturset
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Feuerlöscher	S tronic (für Allrad)
Ohne Garagentoröffner	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Gefahrenalarmsystem	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Head-up-Display	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne integriertes Mautsystem	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Kennzeichenträger vorn	Serienfahrwerk
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Serienqualität
Ohne Kompensor	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Ladedose	Sitzheizung vorn
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)	Smartphone-Interface
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sondersteuerung I/VP
Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem	Sonnenblenden vorn
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

spezielles Typschild EU
Sportsitze vorn
Standard
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer 8
Stoff Impressum
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.2)
Trennnetz
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausrüstung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten Schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Barum	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 107 V	8,0 mm
Barum	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 107 V	8,0 mm
Barum	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 107 V	8,0 mm
Barum	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 107 V	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
Tirefit vorhanden: Ja
Tirefit Ablaufdatum: 09.2027
Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Glasreparatur

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY4P2027762

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Glasreparatur



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

