

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215019/5/25-11401	Data raportu	13-05-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-05-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/31326/25/04/30	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YARVEAHXKGZ189391
Marka, model	TOYOTA Proace 2.0 D4-D Eur...
Typ, wersja	Proace Kombi 2.0 D-4D Long 2,8t
Numer rejestracyjny	WD1815P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/110 kW
Stan licznika	200 000 km
Data 1. rej./rok prod.	25-01-2021/2020
Data nast. bad. techn.	23-01-2026
Nadwozie	KOM 4/9
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego, Czujnik ciśnienia w oponach, Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie, przeszkłone, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, Gniazdo 12V w tylnej części pojazdu, Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym nielakierowane, Klimatyzacja manualna, Kluczyki - 2 szt, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej, Listwy boczne plastikowe nielakierowane, Listwy progowe plastikowe w 1. i 2. rzędzie, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym (nielakierowane), Odciecie paliwa w przypadku uderzenia, Panele boczne wykonane ze sklejk w 2. i 3. rzędzie do wysokości okien, Poduszki powietrzne boczne kurtynowe w 1. rzędzie, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i 2 pasażerów, Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wykończona plastikiem, Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu haka holowniczego, Radioodbiornik zdalnie sterowany ze zintegrowany wyświetlaczem (Bluetooth, USB) + 4 głośniki, Schowek pasażera, zamknięty, Schowek w centralnej części deski rozdzielczej, otwarty, Schowki w drzwiach przednich, System stabilizacji toru jazdy (ESC), System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC), Szyby przyciemniane w 2. i 3. rzędzie 30%, Szyby sterowane elektrycznie z funkcją domykania, Szyby w drzwiach bocznych, 2 rząd przesuwane, 3 rząd stałe, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, VSC - Układ kontroli stabilności, Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (grafitowe/szare), Wyświetlacz pomiędzy zegarami, Zamek centralny, Zderzaki przedni i tylny czarny nielakierowany, Światła do jazdy dziennej, Pakiet Professional

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER VAN01	215/65 16 107T	6,5 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER VAN01	215/65 16 107T	6,5 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WRC3	215/65 16 107R	6,0 mm
	lewe	NOKIAN, WRC3	215/65 16 107R	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg prawy	150 - 300
2	Drzwi przednie lewe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa ozdobna koła przód L	brak	WY	0.1
2	Pokrywa ozdobna koła przód R	brak	WY	0.1

3	Pokrywa ozdobna koła tył L	brak	WY	0.1
4	Pokrywa ozdobna koła tył R	brak	WY	0.1
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, zabrudzenie	NA	0.3
6	Dach kabiny	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.3
7	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
8	Rama drzwi, przód R	rysa/odprysk	NA	0.5
9	Tyłny panel boczny z ramą drzwi R	rysa/odprysk	NA	0.5
10	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk	NA	0.5
11	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
13	Zderzak, środek	zarysowanie		
14	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowanie		
15	Nakładka konsoli środkowej, górna	zarysowanie		
16	Schówek na rękawiczki	zarysowanie		
17	Nakładki wew. nadkola L	zarysowanie		
18	Nakładki wew. nadkola R	zarysowanie		
19	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	zarysowanie		
20	Boczek tapicerski drzwi kpl. R	zarysowanie		
21	Boczek tapicerski drzwi kpl. R	zarysowanie		
22	Nakładka pokrywy tylnej dół L	zarysowanie		
23	Nakładka pokrywy tylnej dół R	zarysowanie		
24	Tapicerka siedziska 2.rząd L	zaciągnięcie		
25	Wytlumienie podłogi środkowej	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie		
26	Sciana boczna prawa R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14


Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Tunel środkowy



Fot. 20

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica z lewej strony



Fot. 22

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Bagażnik




Fot. 24
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Dane identyfikacyjne pojazdu

Kod modelu _____
 Nr rejestracyjny ND 1815P
 Nr silnika _____
 Nr książki gwarancyjnej C/948149/182
 Kod koloru _____
 Kod koloru tapicerki _____
 Data wydania 19/02/2021
 Nr VIN _____

Y	A	R	V	E	A	H	X	L	G	Z	1	8	9	3	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ze względów bezpieczeństwa Toyota nie zamieszcza w książce gwarancyjnej szczegółowych informacji. Takie postępowanie zabezpiecza przed możliwością dostania się tych ważkich informacji w niepowołane ręce w przypadku włamania do samochodu lub jego kradzieży. Radzimy również naszym klientom, aby nie zostawiali w samochodzie innych dokumentów, w tym dowód rejestracyjny.

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">Przegląd wykonany</th></tr> <tr><td>Przebieg:</td><td></td></tr> <tr><td>Data:</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 100px;"></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">1</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">Przegląd wykonany</th></tr> <tr><td>Przebieg:</td><td></td></tr> <tr><td>Data:</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 100px;"></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">2</td></tr> </table>	Przegląd wykonany		Przebieg:		Data:				1		Przegląd wykonany		Przebieg:		Data:				2		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">Przegląd wykonany</th></tr> <tr><td>Przebieg:</td><td></td></tr> <tr><td>Data:</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 100px;"></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">7</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">Przegląd wykonany</th></tr> <tr><td>Przebieg:</td><td></td></tr> <tr><td>Data:</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 100px;"></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">8</td></tr> </table>	Przegląd wykonany		Przebieg:		Data:				7		Przegląd wykonany		Przebieg:		Data:				8	
Przegląd wykonany																																									
Przebieg:																																									
Data:																																									
1																																									
Przegląd wykonany																																									
Przebieg:																																									
Data:																																									
2																																									
Przegląd wykonany																																									
Przebieg:																																									
Data:																																									
7																																									
Przegląd wykonany																																									
Przebieg:																																									
Data:																																									
8																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">Przegląd wykonany</th></tr> <tr><td>Przebieg:</td><td></td></tr> <tr><td>Data:</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 100px;"></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">3</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">Przegląd wykonany</th></tr> <tr><td>Przebieg:</td><td></td></tr> <tr><td>Data:</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 100px;"></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">4</td></tr> </table>	Przegląd wykonany		Przebieg:		Data:				3		Przegląd wykonany		Przebieg:		Data:				4		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">Przegląd wykonany</th></tr> <tr><td>Przebieg:</td><td></td></tr> <tr><td>Data:</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 100px;"></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">9</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">Przegląd wykonany</th></tr> <tr><td>Przebieg:</td><td></td></tr> <tr><td>Data:</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 100px;"></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">10</td></tr> </table>	Przegląd wykonany		Przebieg:		Data:				9		Przegląd wykonany		Przebieg:		Data:				10	
Przegląd wykonany																																									
Przebieg:																																									
Data:																																									
3																																									
Przegląd wykonany																																									
Przebieg:																																									
Data:																																									
4																																									
Przegląd wykonany																																									
Przebieg:																																									
Data:																																									
9																																									
Przegląd wykonany																																									
Przebieg:																																									
Data:																																									
10																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">Przegląd wykonany</th></tr> <tr><td>Przebieg:</td><td></td></tr> <tr><td>Data:</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 100px;"></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">5</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">Przegląd wykonany</th></tr> <tr><td>Przebieg:</td><td></td></tr> <tr><td>Data:</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 100px;"></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">6</td></tr> </table>	Przegląd wykonany		Przebieg:		Data:				5		Przegląd wykonany		Przebieg:		Data:				6		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">Przegląd wykonany</th></tr> <tr><td>Przebieg:</td><td></td></tr> <tr><td>Data:</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 100px;"></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">11</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">Przegląd wykonany</th></tr> <tr><td>Przebieg:</td><td></td></tr> <tr><td>Data:</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 100px;"></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">12</td></tr> </table>	Przegląd wykonany		Przebieg:		Data:				11		Przegląd wykonany		Przebieg:		Data:				12	
Przegląd wykonany																																									
Przebieg:																																									
Data:																																									
5																																									
Przegląd wykonany																																									
Przebieg:																																									
Data:																																									
6																																									
Przegląd wykonany																																									
Przebieg:																																									
Data:																																									
11																																									
Przegląd wykonany																																									
Przebieg:																																									
Data:																																									
12																																									

Potwierdzenie wykonania przeglądu konieczne jest tylko w przypadku, gdy w danym kraju nie jest stosowany system elektronicznej rejestracji przeglądów okresowych.

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Inne 2



Fot. 40

Felga przednia P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga tylna P - Inne 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - Inne 1



Fot. 56

Rama dachu P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga tylna L - Inne 1



Fot. 58

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Felga przednia L - Inne 1



Fot. 64

Deska rozdzielcza - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1



Fot. 66


Deska rozdzielcza - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 70

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 72

Kanapa tyl. - Inne 1