

Nr zlecenia: 135/24/02/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/05/24

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy*	VIN:	YV1LCK2UCL1626802
Marka:	VOLVO	Nr rejestracyjny:	CB832LR
Model pojazdu:	XC 90 2.0 B5 D MILD HYBRID MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	039-06321
Wersja:	Inscription AWD Getr	Rok produkcji:	2020
Wskaźnik drogowości	213863 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/09/29		
Data ważności badania technicznego	2025/09/29		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkowita	2709 kg*		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	1969 ccm / 173kW (235KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm System Volvo Guard	45	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Czujnik deszczu	46	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Czujniki parkowania - tył	47	Reflektory przednie LED
4	Deska rozdzielcza i boczki drzwiowe obszyte materiałem BENOVA	48	Relingi dachowe w kolorze jasnym
5	Drzwi tyłu nadwozia otwierane elektrycznie	49	Roleta do bagażnika półautomatyczna

6	Dywaniki tekstylne Inscription	50	Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych
7	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	51	Schówek pod podłogą bagażnika
8	Fotel kierowcy z regulacją podparcia pod uda	52	Siatka mocująca bagaż na tunelu środkowym
9	Fotel pasażera z pamięcią położenia	53	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
10	Fotel pasażera z regulacją podparcia pod uda	54	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
11	Fotele absorbujące energię zderzenia	55	Sterowanie radiem w kierownicy
12	Gniazdo 12V w bagażniku	56	System CTC - system kontroli trakcji w zakręcie
13	Gniazdo 12V w tylnej części konsoli centralnej	57	System Driver Alert wykrywający zmęczenie kierowcy
14	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	58	System informowania o znakach drogowych RSI
15	Immobilizer	59	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
16	Kierownica pokryta skórą i aluminium	60	System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS
17	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z wykończeniem aluminiowym	61	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu LDW
18	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	62	System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu EBL
19	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	63	System poprawy jakości powietrza w kabinie AQS
20	Komputer pokładowy	64	System Sensus Connect Infotainment
21	Końcówki układu wydechowego podwójne zintegrowane	65	System stabilizacji toru jazdy ESC
22	Krata wlotu powietrza z pionowymi, czarnymi żebrami	66	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
23	Kurtyny powietrzne boczne	67	System unikania i łagodzenia zderzeń na skrzyżowaniach
24	Listwa na bocznych drzwiach chromowana z logo Inscription	68	System unikania i łagodzenia zderzeń z pieszymi i rowerzystami
25	Listwa progu bagażnika aluminiowa	69	System wspomagania hamowania - City Safety
26	Listwy boczne okien chromowane	70	System wspomagania nagłego hamowania EBA
27	Listwy progowe Inscription podświetlane	71	System zabezpieczeń bocznych SIPS
28	Logo Inscription na drzwiach tyłu nadwozia	72	System zapobiegający przewracaniu się samochodu RSC
29	Logo Inscription na zagłówkach foteli	73	System zwalniania pedału hamulca
30	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	74	Szyby barwione
31	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie	75	Światła do jazdy dziennej LED
32	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	76	Tarcze kół aluminiowe 20" 10-ramienne Diamond Cut/Black
33	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	77	Tempomat
34	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa sterowane elektrycznie	78	Uchwyt dźwigni zmiany biegów ze szkła kryształowego Orrefors
35	Napinacze tylnych pasów bezpieczeństwa	79	Udostępnianie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth
36	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	80	Usługa Volvo On Call
37	Oświetlenie do czytania z przodu	81	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
38	Oświetlenie do czytania z tyłu	82	Wybór trybów jazdy Drive Mode
39	Pakiet czystego wnętrza Clean Zone	83	Wykończenie wnętrza drewnem Black Ash
40	Pakiet Oświetlenia Wnętrza poziom III	84	Wykończenie zewnętrzne z przodu elementami chromowanymi
41	Podłokietnik centralny przedni	85	Wyświetlacz zegarów 12,3" cyfrowy
42	Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki	86	Zagłówki siedzeń tylnych składane
43	Poduszka powietrzna kierowcy	87	Zamek centralny zdalnie sterowany
44	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	88	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Audio System High Performance
Głośniki 10 szt.
Wyświetlacz 9" dotykowy
Wzmacniacz audio 330W
Złącze "USB" 2 szt.
- 3 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- 4 Fotele komfortowe z tapicerką skórzaną Nappa
Tapicerka ze skóry Nappa (8**A)
Fotele komfortowe
- 5 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego 4 kierunkach
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- 6 Fotele przednie z regulacją podparcia pod uda
Fotel kierowcy z regulacją podparcia pod uda
Fotel pasażera z regulacją podparcia pod uda
- 7 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 8 System Bezpieczeństwa Intellisafe Assist
Tempomat aktywny
System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA)
System Distance Alert
System Queue Assist
Pilot Assist II generacji - wspomaganie kierowania przy prędkości do 130 km/h
- 9 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany Inscription Cristal White Pearl
- 2 Pakiet Lighting (dopłata)
Światła p/mgielne przednie
Reflektory przednie aktywne Full LED
Spryskiwacze reflektorów wysokociśnieniowe
- 3 Pakiet Seats Comfort (dopłata)
Fotele przednie komfortowe
Fotel kierowcy wentylowany
Fotel pasażera wentylowany
Fotel kierowcy z funkcją masażu
Fotel pasażera z funkcją masażu
Fotele przednie z regulacją elektryczną podparć bocznych
Tapicerka ze skóry Nappa perforowana
- 4 Wyświetlacz Head-Up

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN	275/45 R20	110V	XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	8,0
Przednie prawe:	MICHELIN	275/45 R20	110V	XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	8,0
Tylne lewe:	MICHELIN	275/45 R20	110V	XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	8,0
Tylne prawe:	MICHELIN	275/45 R20	110V	XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	8,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Próg	P		Osłona zarysowana	
3	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-101	
2	Dach		130	
3	Błotnik przedni	L	82	
4	Drzwi przednie	L	112-121	
5	Drzwi tylne	L	121-140	
6	Błotnik tylny	L	180-195	
7	Błotnik przedni	P	80	
8	Drzwi przednie	P	122	
9	Drzwi tylne	P	120-140	
10	Błotnik tylny	P	126	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		117-127	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	pęknięcia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Stateczność ruchu pojazdu | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie ABS | BEZ UWAG |
| 6 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|----------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. okazano |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38




Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 57



Fot. nr 58

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu