

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-270/2025_DW7U786

Numer szkody / sprawy SM-270/2025_DW7U786
Nr kalkulacji 8487

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0126654

Numer rejestracyjny: DW7U786
Numer nadwozia: TMBEP6NJ6JZ136202
Marka: SKODA
Model: Fabia III Hatchback 14-18
Typ: Fabia 1.0 TSI Ambition
Data pierwszej rejestracji: 20.03.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 8370
Data wyceny: 06.06.2025
Wycena na dzień: 06.06.2025
Wersja bazy danych: 2025.06
Wartość: 24 100,00 zł (sprzedaż brutto)

Numer wyceny **8487**
 Data wyceny **06.06.2025**
 Wycena na dzień **06.06.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-270/2025_DW7U786

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0126654 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN DW7U786 / TMBEP6NJ6JZ136202
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 20.03.2018 / 87
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 102 569 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 95 250 / 7 319
 Lakier czerwony uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka SKODA
 Model Fabia III Hatchback 14-18
 Typ Fabia 1.0 TSI Ambition
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.03.2017 - 31.10.2018
 Pojemność silnika (ccm) 999
 Moc kW / KM 70 / 95
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 3
 Skrzynia / liczba biegów M / 5

WYCENA POJAZDU

Sprzedaż

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.06)	PLN	30 400
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-100
Korekta na przebieg	PLN	-420
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	200
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-5 980

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	24 100
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 2 siatki na bokach oparcie foteli przednich
- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- ACS - system pokolizyjny
- Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- Chromowane ramki bocznych nawiewów powietrza
- Chromowany przycisk dźwigni hamulca ręcznego oraz elementy kontrolne nawiewów powietrza
- EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi stalowe 15 z ogumieniem 185/60
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
- Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika
- HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
- Immobilizer
- Kierownica 3-ramienna z chromowanymi elementami
- Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klimatyzacja manualna
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka i klamki w kolorze nadwozia
- MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
- MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
- Ogranicznik prędkości
- Osłona chłodnicy (grill) w kolorze czarnym
- Oświetlenie bagażnika
- Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km
- Panel instrumentów – Ambition/Style (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer)
- Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód
- Podpowieź zmiany biegu
- Przegroda wnętrza nadkola – z lewej strony
- Przyciemniane szyby
- Radio Swing z ekranem dotykowym 5 cali/SD/USB/AUX/RDS FM
- Schowek na okulary
- Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, z miejscem na butelkę 1l
- Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem)
- Schowki w drzwiach - przód
- Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową
- System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii
- Szyby elektrycznie sterowane przednie
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa
- TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych
- Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich
- Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wycieraczka Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy
- Wycieraczka szyby tylnej
- Wykończenie wnętrza - Ambition
- Wykończenie wnętrza - Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej
- Wyłącznik poduszki powietrznej
- XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów
- Zagłówki z regulacją wysokości
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Sprzedaż**

• Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe (V)	PLN	80
• Radio Swing z ekranem dotykowym 5 cali/SD/USB/AUX/RDS FM/Bluetooth (V)	PLN	120

SUMA**PLN****200****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Sprzedaż**

• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-10%)	PLN	-2 990
• Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN	-2 990

SUMA**PLN****-5 980**

Oś 1, Opona 1 (lewa), KUMHO, 185/60R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), KUMHO, 185/60R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), NEXEN, 185/60R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), NEXEN, 185/60R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

CENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

Wg wskazań komputera pokładowego: „Wymiana oleju i przegląd teraz!”.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Stwierdzono stuki podczas pracy układu.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

Tłumik końcowy z miejscowymi ogniskami korozji.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czerwonego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [140 – 170 µm],
- błotnik przedni lewy [160 – 200 µm],
- błotnik przedni prawy [180 – 190 µm],
- drzwi przednie prawe [170 – 180 µm],
- drzwi tylne prawe [160 – 180 µm],
- błotnik tylny lewy [180 – 290 µm],
- błotnik tylny prawy [130 – 170 µm],
- drzwi tyłu nadwozia [150 – 180 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy – zarysowany,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy – zarysowany, wgnieciony punktowo,
- drzwi tyłu nadwozia – zarysowane,
- próg prawy – zarysowany,
- słupek środkowy lewy – zarysowany,
- rama drzwi tylnych prawych – zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- obicie tapicerskie drzwi tylnych lewych – zarysowane,
- zderzak przedni – porysowany,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki (bateria rozładowana) do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

DEFINICJE KOREKT

Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji

Korekta uwzględnia wpływ miesiąca pierwszej rejestracji na wartość wycenianego pojazdu. Notowanie bazowe określa wartość pojazdu dla miesiąca 'MAJ'.

Miesiąc pierwszej rejestracji wycenianego pojazdu to marzec. Pojazd jest starszy od pojazdu bazowego o 2 miesiące, co daje korektę w wysokości (-) 100 PLN.

Korekta na przebieg

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu na wartość wycenianego pojazdu.

Standardowy przebieg dla wycenianego pojazdu wynosi 95 250 km, przebieg określony do wyceny 102 569 km, jest zatem o 7 319 km wyższy od standardowego, co daje korektę wartości w wysokości (-) 420 PLN.

Korekta na wyposażenie dodatkowe pojazdu

Korekta stosowana jest w przypadku różnicy w elementach wyposażenia pojazdu wycenianego w stosunku do seryjnego wyposażenia pojazdu bazowego.

Dla wycenianego pojazdu zostały dodane wyszczególnione powyżej w opisie elementy wyposażenia dodatkowego, co daje korektę wartości w wysokości (+) 200 PLN.

Korekta na czynniki obniżające wartość

Korekta uwzględnia wpływ czynników obniżających wartość wycenianego pojazdu.

Dla wycenianego pojazdu zostały wprowadzone wyszczególnione powyżej w opisie czynniki obniżające wartość, co daje łączną korektę wartości w wysokości (-) 5 980 PLN.

Informacja ogólna do wyceny

Wycena wartości pojazdu w systemie Eurotax oparta jest o tzw. notowanie pojazdu bazowego. Notowania publikowane w produktach Eurotax są ustalane dla pojazdów spełniających warunki pojazdu bazowego tj. posiadającego wyposażenie seryjne przewidziane dla danego typu, datę pierwszej rejestracji w miesiącu maju roku produkcji, będących w stanie technicznym dobrym (pojazdy w wieku do 12 lat) lub przeciętnym (pojazdy w wieku 12-24 lata), mających standardowy przebieg stosowny do okresu eksploatacji i posiadających opony zużyte nie więcej niż w 50%.

Ponieważ w rzeczywistości pojazdy różnią się od pojazdu bazowego, przy wykonywaniu wyceny stosowane są korekty mające za zadanie uwzględnić różnice pomiędzy pojazdem rzeczywistym a pojazdem bazowym.

Przebieg standardowy (normatywny) pojazdu jest to przeciętny całkowity przebieg pojazdu, który określany jest dla przyjętego okresu użytkowania na podstawie badań grup pojazdów o zbliżonym rodzaju, klasie, przeznaczeniu i pojemności silnika.

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*
























































































2025/06/04

SOCHACKI
tel. 71 7949611 kom. 512896577

EUROMASTER

WYMIANA OLEJU

data	przebieg	olej	data kolejnej wymiany	przebieg - następną wymianę
18.08.2024	90986	MOTUL 5W30		

EUROMASTER Sochacki Serwis ul. Robotnicza 71A 53-607 Wrocław

SOCHACKI
tel. 71 7949611 kom. 512896577

EUROMASTER

WYMIANA OLEJU

data	przebieg	olej	data kolejnej wymiany	przebieg - następną wymianę
28.5.23	92328	5W30	26.5.24	15000

EUROMASTER Sochacki Serwis ul. Robotnicza 71A, 53-607 Wrocław

2025/06/04

























































2025/06/04

Dokumentacja przekazania samochodu

Data przekazania samochodu: 20/03/2018

Partner handlowy SKODA: **MACCIELA Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. PORSCHE OSOBNICA POZNAN**

Serwis **PL A06 00027**

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Potwierdzam przekazanie mi pojazdu w prawidłowym stanie oraz otrzymanie informacji dotyczących prawidłowej obsługi i warunków gwarancji.

Podpis klienta

Czy posiadacz posiada przedłużoną gwarancję? Tak ☐ Nie ☐

Ograniczenie przedłużonej gwarancji SKODA¹

lat _____ lub _____ km: _____
ub: _____ mil: _____

¹ Z uwagi na wyrogi ogólnie wiążących przepisów prawa krajowego zamiast daty przekazania samochodu może być podana data pierwszej rejestracji.

² W zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2025/06/04