

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	25/09/06/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Adam Jabłoński
Przedmiot raportu:	Przyczepa uniwersalna
Nr fabryczny:	3277
Data sporządzenia raportu:	17-06-2025



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 11-06-2025. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 25/09/06/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przyczepa uniwersalna

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Przyczepa uniwersalna
Producent:	Niewiadów
Typ/model:	12000BH
Numer fabryczny:	3277
Przebieg:	Brak danych
Rok produkcji:	1993
Data pierwszej rejestracji:	15.10.1993
Termin badania technicznego:	30.05.2020

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa własna pojazdu:	450 kg
Dopuszczalna ładowność:	950 kg
Dopuszczalna masa całkowita:	1400 kg
Liczba osi:	2

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedstawiono urządzenie zmagazynowane na zewnątrz niezabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Pojazd po długotrwałym postoju. Osoba okazująca pojazd przekazała informacje, że pojazd został wycofany z floty ze względu na liczne niezidentyfikowane usterki oraz liczne uszkodzenia nadwozia i wnętrza, postój pojazdu trwa minimum dwa lata, osoba okazująca określa go jako pojazd wyeksploatowany, który wymaga licznych napraw przed rozpoczęciem ponownej jazdy.

Pojazd bez napędu własnego - nie wykonano jazdy kontrolnej.

Brak informacji o ważnym badaniu technicznym.

Okresowe badanie techniczne ważne było do dnia 30.05.2020.

Pojazd niesprawny technicznie. Zaniedbany i wyeksploatowany. Przy ustalaniu wartości rynkowej pojazdu uwzględniono: stan techniczny z wyposażeniem, przebieg pojazdu, rok produkcji, stan ogumienia, skutki uszkodzeń i przechowywania na otwartej przestrzeni bez konserwacji.

Ogumienie w stanie średnim.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako zły adekwatny do wieku i charakteru pracy, jednak wymaga weryfikacji serwisowej przed ponowną eksploatacją.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

















































