

Nr zlecenia: 146/28/05/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/05/28

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                       | Dane: [O] VI-2025 |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                      | VIN:              | VF1R9800364972557 |
| Marka:                                              | RENAULT                               | Nr rejestracyjny: | WE050YP           |
| Model pojazdu:                                      | Clio IV Generation Grandtour MR`17 E6 | Nr Info-Ekspert:  | 031-09598         |
| Wersja:                                             | Alize 90 TCe                          | Rok produkcji:    | 2020              |
| Wskazanie drogomierza                               | 166927 km                             |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2020/03/09                            |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/03/05                            |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe        |                   |                   |
| Dop. masa całk.                                     | 1654 kg*                              |                   |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)          |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 898 ccm / 66kW (90KM)                 |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                      |                   |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                              |                   |                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                         |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni            |                   |                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                             |
|------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 11   | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach |
| 2    | Czujniki parkowania - tył                 | 12   | System kontroli trakcji ESC                                            |
| 3    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości      | 13   | System wspomagania ruszania pod górę                                   |
| 4    | Karta kodowa Renault                      | 14   | Szyby przednie regulowane elektrycznie                                 |
| 5    | Kierownica pokryta skórą                  | 15   | Światła do jazdy dziennej LED                                          |
| 6    | Klimatyzacja manualna                     | 16   | Tarcze kół stalowe 15" Paradise                                        |
| 7    | Kurtyny powietrzne boczne                 | 17   | Uchwyt do smartfona                                                    |
| 8    | Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym     | 18   | Zagłówki foteli przednich regulowane                                   |
| 9    | Przygotowanie do montażu radia            | 19   | Zamek centralny                                                        |
| 10   | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie    |      |                                                                        |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 2 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
  - Poduszka powietrzna kierowcy
  - Poduszka powietrzna pasażera
- 3 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
  - Ogranicznik prędkości
  - Tempomat

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                         | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *KLEBER 185/65 R15 88T KRISALP HP3 | 4,4          |
| Przednie prawe: | *KLEBER 185/65 R15 88T KRISALP HP3 | 4,5          |
| Tylne lewe:     | *KLEBER 185/65 R15 88T KRISALP HP3 | 4,6          |
| Tylne prawe:    | *KLEBER 185/65 R15 88T KRISALP HP3 | 4,7          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( - ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Sebastian Konopik

Wycenę wykonał: Adam Jabłoński


**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                   | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania             |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                       |      |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                       |      |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                       |      |         |
| 5    | Próg                  | L     | Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu |      |         |
| 6    | Błotnik tylny         | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                       |      |         |
| 7    | Błotnik tylny         | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                       |      |         |

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.  
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 130-140              |      |
| 2    | Dach                          |       | 130                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | Tworzywo             |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 130                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 130                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 130-140              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | Tworzywo             |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 130-140              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 130                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 130-140              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 120-130              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                             | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Obudowa lusterka bocznego                  | L     | Zarysowana                   |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego                  | P     | Zarysowana                   |      |         |
| 3    | Zderzak tylny                              |       | Zarysowany, ubytki materiału |      |         |
| 4    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich | L     | Odpryski                     |      |         |
| 5    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich | P     | Zarysowana                   |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia    | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|-----------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl. | L     | Przetarty, zabrudzony |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl. | P     | Zabrudzony            |      |         |
| 3    | Kanapa tylna       |       | Zabrudzona            |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.  
Wnętrze zabrudzone.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

Kółko przedni prawy - zarysowany

**JAZDA KONTROLNA**

|   |                                            |          |
|---|--------------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia               | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła          | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego           | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

|   |                             |        |
|---|-----------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK    |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK    |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK    |
| 5 | Gaśnica                     | TAK    |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK    |
| 7 | Apteczka                    | TAK    |

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

### 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

#### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

---

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18






Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46





Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54






Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58





Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62





Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66





Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70





Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*