

Nr zlecenia: 123/16/05/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/05/16

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                          | Dane: [O] V-2025  |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                         | VIN:              | WVWZZZ3CZLE060620 |
| Marka:                                              | VOLKSWAGEN                               | Nr rejestracyjny: | WZ8568Y           |
| Model pojazdu:                                      | Passat B8 2.0 TDI-CR MR`20 E6d           | Nr Info-Ekspert:  | 040-09648         |
| Wersja:                                             | Essence DSG                              | Rok produkcji:    | 2019              |
| Wskazanie drogomierza                               | 148240 km                                |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2020/03/02                               |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/02/28                               |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | sedan 4 drzwiowy                         |                   |                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 2100 kg                                  |                   |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                   |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1968 ccm / 110kW (150KM)                 |                   |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza             |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                         |                   |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                             |                   |                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                            |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                   |

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                             | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                  |
|------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół              | 25   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP               |
| 2    | Gniazdo 12V                                            | 26   | System Front Assist                                         |
| 3    | Hamulec postojowy automatyczny                         | 27   | System ochrony pasażerów aktywny "PreCrash"                 |
| 4    | Hamulec wielokolizyjny                                 | 28   | System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy                     |
| 5    | Immobilizer                                            | 29   | System p/poślizgowy MSR                                     |
| 6    | Kierownica pokryta skórą                               | 30   | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR                 |
| 7    | Kierunkowskazy LED                                     | 31   | System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania |
| 8    | Klimatyzacja manualna                                  | 32   | System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA                |
| 9    | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości  | 33   | System Start/Stop                                           |
| 10   | Komputer pokładowy MFA Plus                            | 34   | System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach              |
| 11   | Kurtyny powietrzne boczne                              | 35   | Szyby atermiczne                                            |
| 12   | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie           | 36   | Szyby przednie regulowane elektrycznie                      |
| 13   | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie            | 37   | Szyby tylne regulowane elektrycznie                         |
| 14   | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                 | 38   | Światła do jazdy dziennej                                   |
| 15   | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie           | 39   | Światła tylne LED                                           |
| 16   | Podłokietnik centralny przedni                         | 40   | Tapicerka siedzeń Lizard                                    |
| 17   | Poduszka powietrzna kierowcy                           | 41   | Tarcze kół stalowe 16" opony 215/60                         |
| 18   | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                  | 42   | Tempomat                                                    |
| 19   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia  | 43   | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne                    |
| 20   | Poduszki powietrzne boczne przednie                    | 44   | Wycieraczki z czujnikiem deszczu                            |
| 21   | Reflektory LED                                         | 45   | Zamek centralny zdalnie sterowany                           |
| 22   | Schówek chłodzony                                      | 46   | Zderzaki w kolorze nadwozia                                 |
| 23   | Schówek dodatkowy w konsoli centralnej                 | 47   | Zestaw naprawczy opon                                       |
| 24   | System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Keyless Go |      |                                                             |

### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Audio System "Composition Colour"  
Głośniki 8 szt.  
Złącze "AUX"  
Złącze kart SD  
Radioodtwarzacz CD/MP3  
Wyświetlacz 6,5" dotykowy, kolorowy
- Fotele przednie z regulacją wysokości  
Fotel kierowcy z regulacją wysokości  
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40  
Siedzenia tylne dzielone  
Siedzenia tylne składane

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Koło zapasowe z tarczą aluminiową 16"
- Lakier metalizowany
- Pakiet Premium (dopłata)  
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną  
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego  
Oparcie fotela pasażera z przodu składane  
Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa  
Czujniki parkowania - przód

Czujniki parkowania - tył  
Pakiet Światło

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                            | Bieżnik [mm] |
|-----------------|---------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | MICHELIN 215/60 R16 99H XL ALPIN 6 TL | 6,3          |
| Przednie prawe: | MICHELIN 215/60 R16 99H XL ALPIN 6 TL | 6,3          |
| Tylne lewe:     | MICHELIN 215/60 R16 99H XL ALPIN 6 TL | 5,2          |
| Tylne prawe:    | MICHELIN 215/60 R16 99H XL ALPIN 6 TL | 5,4          |

### KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa              | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Adrian Markowski

Wycena wykonana: Albert Kaluźny


### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



#### KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski powłoki lakierowej    |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | P     | Odpryski powłoki lakierowej    |      |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne    | L     | Odpryski powłoki lakierowej    |      |         |
| 4    | Błotnik tylny         | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 5    | Błotnik tylny         | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**


| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 130                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 120                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 120                  |      |
| 4    | Próg                          | L     | 90                   |      |
| 5    | Drzwi przednie                | L     | 100                  |      |
| 6    | Drzwi tylne                   | L     | 110                  |      |
| 7    | Błotnik tylny                 | L     | 120                  |      |
| 8    | Błotnik przedni               | P     | 120                  |      |
| 9    | Próg                          | P     | 90                   |      |
| 10   | Drzwi przednie                | P     | 120                  |      |
| 11   | Drzwi tylne                   | P     | 120                  |      |
| 12   | Błotnik tylny                 | P     | 130                  |      |
| 13   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 110                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl. | L     | Poplamiony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl. | P     | Poplamiony         |      |         |
| 3    | Kanapa tylna       |       | Poplamiona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Według informacji uzyskanych od zleceniodawcy, w pojeździe występuje problem z turbosprężarką przy dużych prędkościach. Zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |      |
|---|-----------------------------|------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 2szt |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK  |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK  |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK  |
| 5 | Gaśnica                     | TAK  |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK  |
| 7 | Apteczka                    | TAK  |

**Zastrzeżenia ograniczające opinię.**

**ü** Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

**ü** Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

**ü** Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.p. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

**ü** Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

**ü** Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

**ü** Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info -Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego -podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*