

Nr zlecenia: 12/17/06/2025/Fleetmobility

z dnia: 2025/06/17

**Zleceniodawca:**

Jania Fleet Mobility sp. z o.o.  
Koreańska 31B  
52-121 Wrocław

**Rzeczoznawca:**

Przemysław Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                             | Dane: [O] VI-2025 |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                            | VIN:              | W V W Z Z Z C D Z N W 5 1 9 9 5 |
| Marka:                                              | VOLKSWAGEN                                  | Nr rejestracyjny: | PO3XA17                         |
| Model pojazdu:                                      | Golf VIII Variant 2.0 TDI MR`20 E6d         | Nr Info-Ekspert:  | 040-10074                       |
| Wersja:                                             | Life                                        | Rok produkcji:    | 2022                            |
| Wskazanie drogomierza                               | 96952 km                                    |                   |                                 |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2022/03/18                                  |                   |                                 |
| Data ważności badania technicznego                  | 2027/02/27                                  |                   |                                 |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe              |                   |                                 |
| Dop. masa całkowita                                 | 2000 kg                                     |                   |                                 |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                      |                   |                                 |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1968 ccm / 85kW (116KM)                     |                   |                                 |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza                |                   |                                 |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                            |                   |                                 |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                    |                   |                                 |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                               |                   |                                 |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Granatowy 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                                 |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                                         |      |                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                                              | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                              |
| 1                       | Asystent podjazdu i zjazdu                                              | 25   | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                   |
| 2                       | Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist                              | 26   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia   |
| 3                       | Blokada mechanizmu różnicowego XDS                                      | 27   | Poduszki powietrzne boczne przednie                     |
| 4                       | Digital Cockpit Pro - cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym | 28   | Radio "Composition" wyświetlacz kolorowy 8,5" Bluetooth |
| 5                       | Fotel kierowcy i pasażera z regulacją                                   | 29   | Reflektory LED Basic                                    |

|    |                                                         |    |                                                           |
|----|---------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|
|    | wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, komfortowy |    |                                                           |
| 6  | Głośniki 7 szt.                                         | 30 | Relingi dachowe czarne                                    |
| 7  | Gniazdo 12V w bagażniku                                 | 31 | Sygnalizacja zmęczenia kierowcy                           |
| 8  | Hamulec postojowy automatyczny                          | 32 | System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall     |
| 9  | Hamulec wielokolizyjny                                  | 33 | System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Keyless Go    |
| 10 | Immobilizer                                             | 34 | System Car-Net: App Connect                               |
| 11 | Instalacja telefoniczna Bluetooth                       | 35 | System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania        |
| 12 | Klimatyzacja Climatronic                                | 36 | System Start/Stop                                         |
| 13 | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości   | 37 | System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach            |
| 14 | Koło zapasowe dojazdowe 18"                             | 38 | System usług mobilnych We Connect Plus (1 rok bezpłatnie) |
| 15 | Kurtyny powietrzne boczne                               | 39 | Szyby przednie regulowane elektrycznie                    |
| 16 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie            | 40 | Szyby tylne regulowane elektrycznie                       |
| 17 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie             | 41 | Światła tylne LED                                         |
| 18 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                  | 42 | Tuner radiowy cyfrowy DAB+                                |
| 19 | Ładowarka indukcyjna                                    | 43 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne                  |
| 20 | Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera   | 44 | Zamek centralny zdalnie sterowany                         |
| 21 | Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3                | 45 | Zderzaki w kolorze nadwozia                               |
| 22 | Oświetlenie Ambiente                                    | 46 | Złącze USB-C, 2 szt. z przodu                             |
| 23 | Podłokietnik przedni z zamykanym schowkiem              | 47 | Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu                               |
| 24 | Poduszka powietrzna kierowcy                            |    |                                                           |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- 2 Kierownica multifunkcyjna  
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą  
Kierownica wielofunkcyjna  
Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
- 3 System ESP+ASR+ABS+EDS+MSR+wspomaganie nagłego hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR  
Blokada mechanizmu różnicowego EDS  
System wspomagania nagłego hamowania  
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP  
System p/poślizgowy MSR
- 4 Światła do jazdy dziennej LED  
Światła do jazdy dziennej LED  
Światła tylne LED
- 5 Tarcze kół aluminiowe 16" "Norfolk" opony 205/55  
Śruby zabezpieczające przed kradzieżą kół
- 6 Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go  
Tempomat aktywny  
System Stop & Go

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                     | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | HANKOOK 205/55 R16 91H K 135 VENTUS PRIME 4 TL | 6,0          |
| Przednie prawe: | HANKOOK 205/55 R16 91H K 135 VENTUS PRIME 4 TL | 6,0          |
| Tylne lewe:     | *NEXEN 205/55 R16 91V N-BLUE                   | 5,0          |
| Tylne prawe:    | *NEXEN 205/55 R16 91V N-BLUE                   | 6,0          |

### KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




#### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Próg                  | L     | Wgniecenia                     |      |         |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [ $\mu\text{m}$ ] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 90-110                            |      |
| 2    | Dach                          |       | 110-120                           |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 80-90                             |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 60-70                             |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 60-70                             |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 80-100                            |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 70-80                             |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 50-60                             |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 70-100                            |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 90-100                            |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 80-120                            |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowany         |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Zarysowany         |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Wykładzina dachu (podsufitka) |       | Zabrudzona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Stateczność ruchu pojazdu               | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła       | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2   |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi     | TAK |
| 4 | Gaśnica                | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK |
| 6 | Apteczka               | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

**ü** Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

**ü** Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

**ü** Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

**ü** Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

**ü** Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

**ü** Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24






Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37




Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42






Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54






Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60





Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65




Fot. nr 66





Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*