

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	49/18/06/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Wózek jezdniowy z napędem elektrycznym Still RX20-16
Nr fabryczny:	516211H01019
Data sporządzenia raportu:	23-06-2025r
Wartość rynkowa:	



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 20-06-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Łukasz Wyszyński zgodnie ze 49/18/06/2025/CarArena STANDARD. Zlecniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest wózek jezdniowy z napędem elektrycznym Still RX20-16.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek jezdniowy z napędem elektrycznym
Producent:	Still
Typ/model:	RX20-16
Numer fabryczny:	516211H01019
Czas pracy:	17269h
Rok produkcji:	2017

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa własna:	2107 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia:	3375cm
Zasilanie:	48V
Moc:	11 kW
Udźwig:	1600kg
Promień zawracania:	1528 mm
Zdolność pokonywania wzniesień:	20,1%
Prędkość jazdy:	17 km/h
Wyposażenie:	Ładowarka Kabina otwarta Oświetlenie pola roboczego Ogumienie pełne

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie okazano wewnątrz budynku zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin wykonano jazdę kontrolną w ograniczonym zakresie oraz symulację ruchów roboczych bez obciążenia. Nie wykryto wycieków płynu hydraulicznego, jazda bez uwag.

Istnieje możliwość wykrycia wad lub niesprawności po przeprowadzeniu pełnej próby pracy. Według informacji uzyskanej od sprzedającego, wózek sprzedawany jest z dodatkowym modułem baterii.

Stwierdzono typowe ślady eksploatacji w postaci zarysowań, śladów korozji czy starć powłoki lakierowej.

A ponadto:

- Ogniska korozji powierzchniowej nadwozia
 - Rozerwany fotel operatora
 - Błotnik przedni prawy rozerwany
- Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Dane opisane w tabelach powyżej przyjęto na podstawie informacji widniejących na tabliczce identyfikacyjnej, oraz dokumentacji UDT.

Okazano dokumentację:

UDT – 10-2025

szczegółową specyfikację wózka

deklarację zgodności w UE

oryginalną instrukcję obsługi wózka

dziennik konserwacji wózka

Podsumowanie

Stan przedmiotu na dzień oględzin określa się jako przeciętny.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.







































