

Nr zlecenia: 09/18/06/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 18.06.2025

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## P o g l ą d o w y   R a p o r t   S t a n u   T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                | Dane: [O] VI-2025 |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy               | VIN:              | W0VBD8EW5L8018742 |
| Marka:                                              | OPEL                           | Nr rejestracyjny: | DW6HY61           |
| Model pojazdu:                                      | Astra V Sports Tourer MR`20 E6 | Nr Info-Ekspert:  | 028-07127         |
| Wersja:                                             | Edition S&S                    | Rok produkcji:    | 2020              |
| Wskazanie drogomierza                               | 155565 km                      |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 24.03.2020                     |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 24.03.2025                     |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe |                   |                   |
| Dop. masa całk.                                     | 1860 kg                        |                   |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)   |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1199 ccm / 107kW (145KM)       |                   |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza   |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12               |                   |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                       |                   |                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                  |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni     |                   |                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                             |             |                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| <b>L.p.</b>             | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>                           | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>              |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                   | 15          | Siedzenia tylne dzielone 60/40                 |
| 2                       | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                        | 16          | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP  |
| 3                       | Immobilizer                                                 | 17          | System kontroli ciśnienia w oponach            |
| 4                       | Kierownica pokryta skórą ze sterowaniem radiem w kierownicy | 18          | System kontroli trakcji TC                     |
| 5                       | Klimatyzacja                                                | 19          | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA |
| 6                       | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości       | 20          | Szyby przednie regulowane elektrycznie         |

|    |                                  |    |                                           |
|----|----------------------------------|----|-------------------------------------------|
| 7  | Komputer pokładowy               | 21 | Szyby tylne regulowane elektrycznie       |
| 8  | Kurtyny powietrzne boczne        | 22 | Tarcze kół stalowe 16"                    |
| 9  | Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń | 23 | Tempomat                                  |
| 10 | Pakiet oświetlenia wnętrza       | 24 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne  |
| 11 | Poduszka powietrzna kierowcy     | 25 | Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy |
| 12 | Poduszka powietrzna pasażera     | 26 | Zamek centralny zdalnie sterowany         |
| 13 | Poduszki powietrzne boczne       | 27 | Zestaw naprawczy opon                     |
| 14 | Relingi dachowe czarne           |    |                                           |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- 2 Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem  
Podłokietnik centralny przedni  
Konsola centralna  
Schowek w konsoli centralnej
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Dobrej Widoczności  
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie  
Wycieraczki z czujnikiem deszczu  
Światła mijania włączane automatycznie
- 5 System Multimedia  
Głośniki 6 szt.  
Złącze "USB"  
System Bluetooth  
Tuner radiowy cyfrowy DAB  
Wyświetlacz kolorowy 7"

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Pakiet zimowy 1  
Kierownica podgrzewana  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Reflektory LED
- 3 Szyby tylne przyciemniane

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                  | Bieżnik [mm] |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | BRIDGESTONE 205/55 R16 91V ECOPIA EP 150 TL | 4,9          |
| Przednie prawe: | BRIDGESTONE 205/55 R16 91V ECOPIA EP 150 TL | 6,2          |
| Tylne lewe:     | BRIDGESTONE 205/55 R16 91V ECOPIA EP 150 TL | 5,8          |
| Tylne prawe:    | BRIDGESTONE 205/55 R16 91V ECOPIA EP 150 TL | 6,4          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                          | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                   | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Aktualność badań technicznych                            | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( + ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Badanie techniczne: brak informacji o ważnym badaniu technicznym

Został wykonany przegląd olejowo filtrowy przy przebiegu 154 tys km

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzetu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Piotr Olszewski

Wycenę wykonał: Oliwia Śniegowska


**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------|------|------------|
| 1    | Drzwi boczne przednie | L     | Wgniecenia         |      |            |

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 86-54                |      |
| 2    | Dach                          |       | 101-102              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 86-88                |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 88-99                |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 202-223              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 253-1130             |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 124-126              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 95-109               |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 140-146              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 94-97                |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 86-88                |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane, jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak tylny  |       | Zarysowany         |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu              | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------------------|-------|-----------------------------|------|------------|
| 1    | Tarcza koła tylnego stalowa | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |            |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |                |
|---|-----------------------------|----------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | Okazano 1 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK            |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK            |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK            |
| 5 | Gaśnica                     | TAK            |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK            |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*