

Nr zlecenia: 198/24/06/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/06/24

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy*	VIN:	W B A Y L 1 1 0 0 5 V 4 0 6 7 3
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	PZ525XR
Model pojazdu:	X2 2.0 Diesel MR`18 E6d F39	Nr Info-Ekspert:	003-04019
Wersja:	xDrive20d M Sport Step	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	82886 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/07/04		
Data ważności badania technicznego	2025/07/04		
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy 5 osobowy		
Dop. masa całkow.	2190 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	43	Oznaczenie modelu
2	Antena dachowa w kształcie płetwy rekina w kolorze nadwozia	44	Pedały "M"
3	Czujnik deszczu	45	Podłokietnik centralny przedni
4	Czujnik kolizji	46	Podnóżek kierowcy "M" o wyglądzie stali nierdzewnej
5	Czujnik obciążenia foteli, sygnalizacja	47	Podsufitka BMW Individual w kolorze

	niezapiętych pasów		antracytowym
6	Czujniki parkowania - tył	48	Poduszka powietrzna kierowcy
7	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	49	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
8	Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	50	Poduszki powietrzne boczne przednie
9	Dywaniki podłogowe w kolorze antracytowym, z obramowaniem wkontrastowym kolorze	51	Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
10	Dywaniki welurowe	52	Przełącznik wartości jezdnych wraz z trybem ECO PRO
11	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	53	Przycisk Start/Stop
12	Filtr cząsteczek stałych	54	Serwis usług zdalnych Remote Services
13	Filtr p/pyłkowy	55	Spryskiwacze reflektorów
14	Fotel pasażera z regulacją wysokości	56	System Auto Start/Stop
15	Fotele przednie sportowe	57	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
16	Funkcja Follow-Me-Home	58	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
17	Gniazdo 12V	59	System kontroli zjazdu ze wzniesienia
18	Hamulec postojowy elektryczny	60	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
19	Immobilizer	61	System Performance Control
20	Kierownica wielofunkcyjna	62	System zabezpieczeń bocznych SIP
21	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	63	Szyby atermiczne
22	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	64	Światła do jazdy dziennej
23	Klosze kierunkowskazów białe transparentne	65	Światła stop dynamiczne
24	Kluczyk z wkładką w kolorze czarnym (wysoki połysk) i napisem "M"	66	Tapicerka tekstylno-skórzana Micro Hexagon/Sensatec
25	Kolumna kierownicy regulowana	67	Tarcze kół aluminiowe 19" "Double Spoke 715 M"
26	Komputer pokładowy	68	Tempomat z funkcją hamowania
27	Końcówka układu wydechowego podwójna chromowana	69	Trójkąt ostrzegawczy
28	Krata wlotu powietrza czarna	70	Uchwyt na napoje
29	Kurtyny powietrzne boczne	71	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
30	Lakier niemetalizowany "Alpine White"	72	Układ kierowniczy sportowy M
31	Listwy okienne czarne	73	Usługi Connected Drive Services
32	Listwy ozdobne aluminium Hexagon, z listwą akcentową w kolorze niebieskim matowym	74	Usługi TeleServices
33	Listwy progowe z napisem "M"	75	Ustawienia Personal Profile
34	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	76	Wskaźnik zmiany biegu
35	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach	77	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
36	Napis "M" na bokach	78	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
37	Oświetlenie do czytania (przód)	79	Wykończenie zewnętrzne o wysokim połysku "M Shadowline"
38	Oświetlenie do czytania (tył)	80	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
39	Oświetlenie LED, światłowod w tapicerce drzwi	81	Zagłówki siedzeń tylnych regulowane
40	Oświetlenie powitalne	82	Zamek centralny
41	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	83	Zawieszenie sportowe M
42	Oświetlenie wewnętrzne	84	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio System Hi-Fi
 - Głośniki 6 szt.
 - System Bluetooth
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB
 - Wyświetlacz kolorowy 6,5"
 - Zintegrowana instrukcja obsługi
 - Radio AM/FM
 - Wzmacniacz audio 100W
- 2 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
 - Kierownica sportowa typu M
 - Kierownica pokryta skórą

- 3 Pakiet aerodynamiczny "M"
 - Nakładki nadkoli w kolorze nadwozia
 - Zderzaki przeprojektowane ze wstawkami w kolorze Dark Shadow
 - Oslony drzwi w kolorze nadwozia
 - Nakładki na progi w kolorze nadwozia z wstawkami w kolorze Dark Shadow
- 4 Pakiet oświetlenia dodatkowego LED
 - Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi
 - Oświetlenie do czytania LED (przód)
 - Oświetlenie wnętrza nastrojowe LED
 - Oświetlenie powitalne LED
 - Oświetlenie przestrzeni na nogi LED z przodu
 - Oświetlenie schowka LED
 - Oświetlenie do czytania LED (tył)
 - Oświetlenie przestrzeni na nogi LED z tyłu
 - Oświetlenie drzwi LED
 - Oświetlenie podsufitki LED
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy z projekcją logo X2
- 5 Pakiet schowków
 - Kieszenie w oparciach foteli przednich
 - Złącze USB 2 szt.
 - Schówek w konsoli centralnej
 - Siatka zabezpieczająca bagaż
 - Schówek w bagażniku (boczny)
 - Podłokietnik tylny z schowkiem i 2 miejscami na kubek
- 6 Reflektory LED o rozszerzonym zakresie
 - Reflektory przednie LED
 - Światła tylne LED
- 7 System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
 - System hamowania awaryjnego w razie kolizji
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym
 - Asystent uwagi
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata)
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Kamera cofania
- 4 Reflektory LED adaptacyjne (dopłata)
- 5 System nawigacyjny
 - System nawigacji satelitarnej
 - System obsługi głosowej nawigacji
 - Wyświetlacz 8,8" kolorowy, dotykowy, rozdzielczość 1280x480
- 6 Szyby przeciwsłoneczne (dopłata)
- 7 Wyświetlacz projekcyjny Head-Up Display

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	GOODYEAR 225/45 R19 96W XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 TL FP	6,0
Przednie prawe:	GOODYEAR 225/45 R19 96W XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 TL FP	6,0
Tylne lewe:	GOODYEAR 225/45 R19 96W XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 TL FP	6,0
Tylne prawe:	GOODYEAR 225/45 R19 96W XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 TL FP	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl - bez uwag

Do pojazdu załączono dodatkowy komplet kół.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-110	
2	Dach		90-110	
3	Błotnik przedni	L	90-110	
4	Drzwi przednie	L	90-110	
5	Drzwi tylne	L	90-110	
6	Błotnik tylny	L	90-110	
7	Błotnik przedni	P	90-110	
8	Drzwi przednie	P	90-110	
9	Drzwi tylne	P	90-110	
10	Błotnik tylny	P	90-110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Stateczność ruchu pojazdu	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
6	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Gaśnica	TAK
5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
6	Apteczka	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające

z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu