

Nr zlecenia: 20/23/05/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/05/23

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                        | Dane: [O] V-2025                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy       | VIN:                                      | J T N B 2 3 H K 9 0 3 0 5 6 6 2 2 |
| Marka:                                              | TOYOTA                 | Nr rejestracyjny:                         | WE122YM                           |
| Model pojazdu:                                      | Camry Hybrid MR`18 E6d | Nr Info-Ekspert:                          | 037-03142                         |
| Wersja:                                             | Comfort                | Rok produkcji:                            | 2019                              |
| Wskazanie drogomierza                               |                        | 204810 km                                 |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          |                        | 2020/02/25                                |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  |                        | 2026/02/24                                |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     |                        | sedan 4 drzwiowy                          |                                   |
| Dop. masa całkow.                                   |                        | 2100 kg                                   |                                   |
| Jednostka napędowa                                  |                        | hybrydowa (benzyna/elekt.)                |                                   |
| Pojemność / Moc silnika spalinowego                 |                        | 2487 ccm / 131kW (178KM)                  |                                   |
| Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego      |                        | 160kW (218KM) / 88kW (120KM)              |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów |                        | 4 / rzędowy / 16                          |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               |                        | automatyczna                              |                                   |
| Rodzaj napędu                                       |                        | przedni (4x2)                             |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          |                        | Brązowy 2-warstwowy z efektem metalicznym |                                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                       |  |      |                                                           |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------|--|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                            |  | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                |  |
| 1                       | Autoalarm                                             |  | 27   | System "Follow-me home"                                   |  |
| 2                       | Czujnik zmiernych                                     |  | 28   | System "inteligentny klucz"                               |  |
| 3                       | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą                  |  | 29   | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach        |  |
| 4                       | Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach |  | 30   | System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu |  |
| 5                       | Gniazdo 12V                                           |  | 31   | System Pre-Collision                                      |  |

|    |                                                                        |    |                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| 6  | Hamulec postojowy automatyczny                                         | 32 | System rozpoznawania znaków drogowych     |
| 7  | Immobilizer                                                            | 33 | System wspomagający pokonywanie wzniesień |
| 8  | Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi                      | 34 | System wyboru profilu jazdy               |
| 9  | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                                   | 35 | Szyby przednie regulowane elektrycznie    |
| 10 | Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach                    | 36 | Szyby tylne dodatkowo przyciemniane       |
| 11 | Komputer pokładowy                                                     | 37 | Szyby tylne regulowane elektrycznie       |
| 12 | Kurtyny powietrzne przednie                                            | 38 | Światła do jazdy dziennej LED             |
| 13 | Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych podświetlane                    | 39 | Światła drogowe automatycznie włączane    |
| 14 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                           | 40 | Światła p/mgielne przednie                |
| 15 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                            | 41 | Światło dodatkowe STOP LED                |
| 16 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                              | 42 | Tapicerka materiałowa                     |
| 17 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach | 43 | Tarcze kół aluminiowe 17" opony 215/55    |
| 18 | Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje                                | 44 | Tempomat aktywny ACC                      |
| 19 | Poduszka powietrzna kierowcy                                           | 45 | Wspomaganie układu kierowniczego          |
| 20 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                                  | 46 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu          |
| 21 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia                  | 47 | Wyświetlacz kolorowy TFT 7"               |
| 22 | Poduszki powietrzne boczne przednie                                    | 48 | Zamek centralny zdalnie sterowany         |
| 23 | Pokrywa bagażnika otwierana zdalnie                                    | 49 | Zestaw naprawczy opon                     |
| 24 | Reflektory Bi-LED                                                      | 50 | Złącze "AUX"                              |
| 25 | Spryskiwacze reflektorów                                               | 51 | Złącze "USB"                              |
| 26 | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich               |    |                                           |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System wspomagania nagłego hamowania  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- 3 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą  
Kierownica wielofunkcyjna  
Kierownica pokryta skórą
- 4 Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane  
Siedzenia tylne składane  
Siedzenia tylne dzielone 60/40
- 5 System multimedialny Toyota Touch 2 "7"  
Głośniki 6 szt.  
Kamera cofania  
Radioodtwarzacz CD + MP3  
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"  
Tuner radiowy cyfrowy DAB  
Wyświetlacz multimedialny 7"  
Wyświetlacz multimedialny 8"
- 6 Systemy VSC + TRC  
System kontroli trakcji TRC  
System stabilizacji toru jazdy VSC

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                     | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *KLEBER 215/55 R17 DYNAXER HP4 | 4,6          |
| Przednie prawe: | *KLEBER 215/55 R17 DYNAXER HP4 | 3,8          |
| Tylne lewe:     | *KLEBER 215/55 R17 DYNAXER HP4 | 4,5          |
| Tylne prawe:    | *KLEBER 215/55 R17 DYNAXER HP4 | 3,8          |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                          | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                   | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( - ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.


## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



## KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                          | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|---------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Zabrudzone nieznana substancją, zarysowania |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Zarysowania powłoki lakierowej              |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Zabrudzone nieznana substancją, zarysowania |      |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej              |      |         |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zabrudzone nieznana substancją, zarysowania |      |         |
| 6    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej              |      |         |
| 7    | Błotnik tylny         | L     | Zarysowania powłoki lakierowej              |      |         |
| 8    | Pokrywa tylna         |       | Zarysowania powłoki lakierowej              |      |         |

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).


**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**


| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 90-160               |      |
| 2    | Dach                          |       | 90-160               |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 90-160               |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 90-160               |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 90-160               |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 90-160               |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 90-250               |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 90-350               |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 90-1200              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 90-250               |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 90-160               |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu                             | L / P | Rodzaj uszkodzenia                      | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                            |       | Zarysowany, przetarcia                  |      |         |
| 2    | Zderzak tylny                              |       | Zarysowany, przetarcia                  |      |         |
| 3    | Szyba przednia                             |       | Odpryski warstwy zewnętrznej, pęknięcie |      |         |
| 4    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich | L     | Zarysowana                              |      |         |
| 5    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich | P     | Zarysowana                              |      |         |
| 6    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych tylnych   | P     | Zarysowana                              |      |         |

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia       | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Poplamiony               |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                            | P     | Poplamiony               |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                                  |       | Poplamiona               |      |         |
| 4    | Wykładzina dachu (podsufitka)                 |       | Zabrudzona               |      |         |
| 5    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zabrudzone               |      |         |
| 6    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | P     | Zabrudzone               |      |         |
| 7    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | L     | Zabrudzone               |      |         |
| 8    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | P     | Zabrudzone, zarysowania  |      |         |
| 9    | Tunel środkowy                                |       | Zarysowania, zabrudzenia |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 2    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

|   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |

- 6 Skuteczność hamulca pomocniczego BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

#### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- |   |                             |               |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa           | TAK           |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk)      | Okazano 1szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny         | TAK           |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK           |
| 5 | Podnośnik samochodowy       | TAK           |
| 6 | Instrukcja obsługi          | TAK           |
| 7 | Gaśnica                     | TAK           |
| 8 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK           |

#### POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87




Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94




Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103




Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113




Fot. nr 114




Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*