

Nr zlecenia: 24250/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/06/16

**Zleceniodawca:**

CARPORT  
Baranowo, Ul. Budowlanych 7  
62-081 Przeźmierowo

**Rzeczoznawca:**

appr.a.eu s.c.



## OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                               | Dane: [D] VI-2025 |                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t    | VIN:              | VF37FBHY6HJ876558 |
| Marka:                                       | PEUGEOT                       | Nr rejestracyjny: | WWL0644P          |
| Model pojazdu:                               | Partner BlueHDi MR`15 E6 2.2t | Nr Info-Ekspert:  | 029-03345         |
| Wersja:                                      | L2 Active                     | Rok produkcji:    | 2017              |
| Wskazanie drogomierza                        | 271285 km                     |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2017/12/21                    |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego           | 2025/12/20                    |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon 4 drzwiowy 2 osobowy   |                   |                   |
| Dop. masa całk. / Ładowność                  | 2200 kg / 770 kg              |                   |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna  |                   |                   |
| Rozstaw osi                                  | 2728 mm                       |                   |                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym        |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 1560 ccm / 73kW (99KM)        |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                   |                   |                   |
| Norma spalin                                 | E6                            |                   |                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                    |
|------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 10   | Przegroda drabinka za fotelem kierowcy        |
| 2    | Drzwi boczne prawe przesuwne              | 11   | Przygotowanie do montażu radia                |
| 3    | Drzwi tylne dwuskrzydłowe                 | 12   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |

|   |                                      |    |                                                      |
|---|--------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| 4 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości | 13 | Szyby przednie regulowane elektrycznie               |
| 5 | Fotel pasażera pojedynczy            | 14 | Światła do jazdy dziennej                            |
| 6 | Immobilizer                          | 15 | Wspomaganie układu kierowniczego                     |
| 7 | Kolumna kierownicy regulowana        | 16 | Wyłożenie podłogi w przestrzeni ładunkowej tworzywem |
| 8 | Podłokietnik fotela kierowcy         | 17 | Wyłożenie ścian bocznych tworzywem sztucznym         |
| 9 | Poduszka powietrzna kierowcy         | 18 | Zamek centralny zdalnie sterowany                    |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Klimatyzacja
  - Klimatyzacja
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Zamek centralny zdalnie sterowany
- 2 Pakiet Komfort
  - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
  - Podłokietnik fotela kierowcy
  - Szuflada pod fotelem kierowcy
- 3 Pakiet WIP Sound
  - Komputer pokładowy
  - Głośniki 4 szt.
  - Radioodtwarzacz CD + MP3
  - Sterowanie radiem przy kierownicy
  - Wyświetlacz monochromatyczny numeryczny A+ na desce rozdzielczej
- 4 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
  - Ogranicznik prędkości
  - Tempomat

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Czujniki parkowania - tył
- 2 Drzwi boczne lewe przesuwne
- 3 +Fotel dodatkowy (1 szt.)
- 4 Lakier metalizowany
- 5 Poduszka powietrzna pasażera

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ           | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *195/65 R15 TRIANGLE | 6,0          |
| Przednie prawe: | *195/65 R15 TRIANGLE | 6,0          |
| Tylne lewe:     | *195/65 R15 TRIANGLE | 6,0          |
| Tylne prawe:    | *195/65 R15 TRIANGLE | 6,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Konieczna weryfikacja serwisowa    | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne    | L     | Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej         |      |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | P     | Wgniecenia                                             |      |         |
| 5    | Próg                  | L     | Wgnieciony                                             |      |         |
| 6    | Błotnik tylny         | L     | Wgnieciony                                             |      |         |
| 7    | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej         |      |         |



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|---------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | 120-130              |      |
| 2    | Dach                |       | 110-120              |      |
| 3    | Błotnik przedni     | L     | 110                  |      |
| 4    | Drzwi przednie      | L     | 120                  |      |
| 5    | Poszycie boku       | L     | 130                  |      |
| 6    | Błotnik tylny       | L     | 130                  |      |
| 7    | Błotnik przedni     | P     | 110-130              |      |
| 8    | Drzwi przednie      | P     | 130                  |      |
| 9    | Drzwi tylne         | P     | 120                  |      |
| 10   | Błotnik tylny       | P     | 130                  |      |
| 11   | Drzwi tyłu nadwozia |       | 120                  |      |

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu             | L / P | Rodzaj uszkodzenia                | Opis | Fot. nr |
|------|----------------------------|-------|-----------------------------------|------|---------|
| 1    | Poszycia wnętrza bagażnika |       | Zarysowanie                       |      |         |
| 2    | Zderzak przedni            |       | Zarysowany                        |      |         |
| 3    | Zderzak tylny              |       | Zarysowany, wgniecenie, pęknięcie |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni  | L     | Zabrudzony, rozerwane poszycie |      |         |

|   |                                               |   |                                |  |  |
|---|-----------------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 2 | Fotel przedni                                 | P | Zabrudzony „rozerwane poszycie |  |  |
| 3 | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L | Zabrudzone                     |  |  |
| 4 | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | P | Zabrudzone                     |  |  |
| 5 | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | L | Zabrudzone                     |  |  |
| 6 | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | P | Zabrudzone                     |  |  |

Mieszek zmiany biegów pekniety, podsufitka zabrudzona



### **SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Aktywne kontrolki check engine, UREA, problemy z uruchomieniem silnika „zimnego”

### **JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 2 | Stateczność ruchu pojazdu               | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia            | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła       | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Jazda próbna na parkingu, trudności z uruchomieniem silnika „za zimno”

### **DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                           |     |
|---|---------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa         | NIE |
| 2 | Dowód rejestracyjny       | TAK |
| 3 | Faktura (rachunek) zakupu | NIE |

### **POZOSTAŁE INFORMACJE**

Konieczna diagnostyka serwisowa pojazdu

Pojazd z licznymi śladami uszkodzeń eksploatacyjnych

Przbieg zweryfikowano danymi CEP

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69




Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

**Opinia numer: 24250/CarArena STANDARD**

z dnia: 2025/06/16

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu.. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
- 9 Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
- 10 Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zdanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.