

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001952718
Besichtigt am: 15.05.2025 12:34
Berichts-Nr: 8359913
FIN: WVGZZZCRZND009551



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touareg
HSN / TSN:	0603 / COB
Erstzulassungsdatum:	01.03.2022
Laufleistung:	29.879 km
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	170 kW (232 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Kristallgrau / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12.300 KM

» Fahrzeugausstattung

230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	eCall & bCall
4 Leichtmetallräder "Suzuka" 9,5 J x 21 in Schwarz, Volkswagen R	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l TDI, 170 kW	Einstiegsleisten in Edelstahl, vorn mit "R-Line"-Logo
8 Lautsprecher	Elektrische Luftzusatzheizung
8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Elektronische Parkbremse
Abgas-Endrohr verchromt, links und rechts, im Stoßfänger integriert	ergoComfort-Sitze vorn
Abgasnorm EU6 AP	Erweiterung auf Parkassistent "Park Assist Plus", vorbereitet für fernbedientes Parken
AdBlue-Tank mit 24 l Fassungsvermögen	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Akustik-Paket Extra	Fahrlichtschialtung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Ambientebeleuchtung weiß	Fahrprofilauswahl inkl. Fahrprofil "Comfort"
App-Connect und "Volkswagen Media Control"	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -760-
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Federung Standard
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar und abblendend, Beifahrerspiegelabsenkung und Memory	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Außenspiegel rechts, konvex	Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Automatisches Sperrdifferenzial	Gepäckraumabdeckung mit elektrischer Öffnung
Batterie 520A (92Ah)	Gepäckraumboden
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbodenbelag Standard
Betriebserlaubnis Nachtrag	Geschlossener Aufbau
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
Chromleisten an den Seitenfenstern	Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und zeitverzögerter elektrischer Schließung, mit Fernentriegelung
Dachhimmel in Soul-Schwarz	Hinterachse "Standard"
Dachreling schwarz	Hinterachsgetriebe Basis
Dekoreinlagen in Aluminium "Silver Wave" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Innovision Cockpit
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Kältemittel R1234yf
Digitaler Radioempfang DAB+	Kategorie 0
Diversity-Antenne für AM-/FM-Empfang	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Doppelton-Signalhorn	Keine Aktionsausführung
Drehstromgenerator 140-210 A	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Klimatisierung
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, für Proaktives Insassenschutzsystem	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortpaket "Keyless Access"	Ohne Batterieladegerät
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Dekorfolien/Embleme
Kraftstofftank mit 90 l Fassungsvermögen	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kreuzungsassistent	Ohne Feuerlöscher
Kühlergrill	Ohne Garagentoröffner
Kurzer Radstand	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ladekantenschutz in Edelstahl	Ohne Head-Up Display
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne integriertes Mautsystem
Längs- u. Querführung ohne prädiktive Regelung	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
LED-Rückleuchten	Ohne Ladedose
LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Ohne Ladekabel
Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Ohne Mode3 Ladekabel
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Nachtsichtsystem
Linkslenker	Ohne Sonder-Maßnahmen
Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung	Ohne Sonnenschutzrollo
Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung	Ohne spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Trennwand
Manuell betätigte Türen	Ohne Überführungsausrüstung
Memory-Paket	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit connect Paket 3	Ohne zus. Dichtungen außen
Mit Individualeinbau	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne hinten	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelkonsole in Schwarz glänzend / Silberoptik	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Modelljahreswechsel 2022 I	Parkassistentpaket inkl. "Park Assist Plus", vorbereitet für fernbedientes Parken
Müdigkeitserkennung	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Multifunktionskamera	Pedale in Edelstahl gebürstet
Multifunktions-Sportlenker in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Proaktives Insassenschutzsystem
Navigationsgerät-Premium	Radabdeckung Mitte
Navigationsystem "Discover Premium"	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn und hinten	Reifen 285/40 R 21
Notbremsassistent "Front Assist"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Reifendruck-Kontrollsystem
Ohne alternativ-Antriebssystem	R-Line Ausstattung
Ohne Anbausatz	Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, längs verschiebbar, Leheneigung einstellbar
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenbremsen hinten
Ohne Außen-Sound Maßnahmen	Scheibenbremsen vorn
	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Schlechtwetterlicht

Schloß-Sperrsystem

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 1 Jahr (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vorder- und äußeren Rücksitzplätze in Leder "Vienna", "R-Line"-Logo vorn

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurwechselassistent "Side Assist"

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger im "R"-Styling, Stoßfänger- und Türunterteile in Wagenfarbe

Suzuka 9,5 J x 21 in Schwarz, Volkswagen R, Reifen 285/40 R 21

Telefonschnittstelle "Business" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfand Deutschland

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"

USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"

Vordersitze elektrisch einstellbar, mit längs verschiebbarer Oberschenkelauflagesowie Fahrersitz mit Memory-Funktion

Vordersitze mit Massageprogrammen und aktiver Klimatisierung

Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar

VWD Modelljahreswechsel

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Winterpaket mit beheizbaren äußeren Rücksitzen

Winterräder "Cascade" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x 18, Winterreifen 255/60 R 18 H

Zuziehhilfe für Heckklappe

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Winter	Aluminium	255/60 R 18 108 H	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	255/60 R 18 108 H	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Aluminium	255/60 R 18 108 H	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	255/60 R 18 108 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCRZND009551

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

