

Nr zlecenia: 52/25/06/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 25.06.2025

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Piotr Kucharski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [O] VI-2025 |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                          | VIN:              | WBA31DY070FN23838 |
| Marka:                                              | BMW                                       | Nr rejestracyjny: | DW1TL07           |
| Model pojazdu:                                      | 320 Diesel Mild Hybrid MR`19 E6d G20      | Nr Info-Ekspert:  | 003-06016         |
| Wersja:                                             | xDrive M Sport Steptronic                 | Rok produkcji:    | 2022              |
| Wskazanie drogomierza                               | 63819 km                                  |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 03.08.2022                                |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 03.08.2025                                |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | sedan 4 drzwiowy                          |                   |                   |
| Dop. masa całkowita                                 | 2205 kg*                                  |                   |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.) |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1995 ccm / 140kW (190KM)                  |                   |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                          |                   |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                              |                   |                   |
| Rodzaj napędu                                       | 4WD (4x4)                                 |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym  |                   |                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                             |             |                                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| <b>L.p.</b>             | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>           | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>                |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół   | 35          | Pedały i podnózek M                              |
| 2                       | Asystent uwagi                              | 36          | Pedały M                                         |
| 3                       | Autoalarm                                   | 37          | Podłokietnik centralny przedni regulowany        |
| 4                       | ConnectedDrive Services                     | 38          | Podłokietnik siedzeń tylnych                     |
| 5                       | Czujniki ciśnienia powietrza w oponach      | 39          | Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym |
| 6                       | Dywaniki podłogowe specyficzne dla M (tylko | 40          | Poduszka powietrzna kierowcy                     |

|    |                                                                   |    |                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | z KGNL/MANL)<br>Dywaniki welurowe                                 | 41 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia                                 |
| 8  | Emergency call                                                    | 42 | Poduszki powietrzne boczne przednie                                                   |
| 9  | Fotele przednie sportowe                                          | 43 | Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)                                                |
| 10 | Funkcja Follow-Me-Home                                            | 44 | Przednie progi wejściowe M                                                            |
| 11 | Głośniki 6 szt.                                                   | 45 | Przycisk Start/Stop                                                                   |
| 12 | Gniazdo 12V w przednim schowku                                    | 46 | Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa                                      |
| 13 | Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold          | 47 | System dynamicznej kontroli trakcji DTC                                               |
| 14 | Immobilizer                                                       | 48 | System odzyskiwania energii w trakcie hamowania                                       |
| 15 | Kierownica wielofunkcyjna                                         | 49 | System stabilizacji toru jazdy DSC                                                    |
| 16 | Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa                              | 50 | Światła p/mgielne LED                                                                 |
| 17 | Klucz samochodowy z oznaczeniem M                                 | 51 | Światła tylne LED                                                                     |
| 18 | Kolumna kierownicy regulowana                                     | 52 | Tapicerka połączenie alkantary i sensatec w kolorze czarnymz kontrastowym przeszyciem |
| 19 | Kombinacja instrumentów ze specyficznym wyświetlaczem M           | 53 | Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 790 M Bicolor"                                |
| 20 | Końcówki układu wydechowego podwójne                              | 54 | Telefonia ulepszona z rozszerzoną łącznością                                          |
| 21 | Kurtyny powietrzne boczne                                         | 55 | Teleservices                                                                          |
| 22 | Lakier niemetalizowany Biel alpejska                              | 56 | Tempomat z funkcją hamowania                                                          |
| 23 | Listwy dachowe w kolorze nadwozia                                 | 57 | Trójkąt ostrzegawczy                                                                  |
| 24 | Listwy ozdobne aluminium Tetragon                                 | 58 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                                             |
| 25 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie                      | 59 | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic                       |
| 26 | Mechanizm różnicowy tylnego mostu z blokadą elektroniczną         | 60 | Wykończenie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy                              |
| 27 | Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu | 61 | Zabezpieczenie kół przed kradzieżą                                                    |
| 28 | Obramowania Shadow Line BMW Individual                            | 62 | Zagłówki siedzeń tylnych składane                                                     |
| 29 | Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane           | 63 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                                     |
| 30 | Oświetlenie Ambiente                                              | 64 | Zawieszenie M Sport wraz z opcją zmienne zawieszenia sportowe sterowanie 2VL          |
| 31 | Oświetlenie powitalne                                             | 65 | Zawieszenie sportowe M                                                                |
| 32 | Oznaczenie M na przednim prawym i lewym panelu bocznym            | 66 | Zestaw naprawczy opon                                                                 |
| 33 | Pakiet aerodynamiczny typu "M"                                    | 67 | Złącza USB w konsoli centralnej typu A i C                                            |
| 34 | Pakiet schowków dodatkowych                                       | 68 | Złącza USB w podłokietniku typu A i C                                                 |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 BMW Live Cockpit
  - Kontroler iDrive
  - System operacyjny BMW 7.0
  - Monitor pokładowy 8,8" dotykowy, rozdzielczość 1280x480
  - Zestaw wskaźników 5,7"
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
- 3 Kierownica sportowa pokryta skórą
  - Kierownica sportowa
  - Kierownica pokryta skórą
- 4 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
  - Kierownica sportowa typu M
  - Kierownica pokryta skórą
- 5 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 6 Pakiet Connected

Usługi Concierge Services

Usługi Connected Drive

Usługi Zdalne

## 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie

Szyby przednie regulowane elektrycznie

Szyby tylne regulowane elektrycznie

## 8 Zestaw głośnomówiący Bluetooth

Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"

Wyświetlacz 5" dotykowy

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Asystent parkowania
- 2 Asystent świateł drogowych
- 3 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji
  - System nawigacji satelitarnej
  - Wyświetlacz wskaźników 12,3"
  - System operacyjny BMW 7.0
  - Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
- 4 Fotele przednie podgrzewane
  - Kierownica podgrzewana
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasażera podgrzewany
- 5 Fotele przednie z podparciem odcinka lędźwiowego
  - Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego
  - Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego
- 6 Hotspot Wi-Fi
- 7 Lakier metalizowany (dopłata)
- 8 Ogrzewanie postojowe
- 9 System Active Protection
- 10 Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej
- 11 Szyby tylne przyciemniane

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                      | Bieżnik [mm] |
|-----------------|---------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *BRIDGESTONE 225/45 R18 Turanza | 5,0          |
| Przednie prawe: | *BRIDGESTONE 225/45 R18 Turanza | 5,0          |
| Tylne lewe:     | *BRIDGESTONE 255/40 R18 Turanza | 5,0          |
| Tylne prawe:    | *BRIDGESTONE 255/40 R18 Turanza | 5,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Regionalna sytuacja rynkowa        | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Dodatkowy komplet kół              | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**Pojazd zweryfikowany na stronie [historiapojazdu.gov.pl](https://historiapojazdu.gov.pl)

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Koła dodatkowe 4 szt

Opony Blizzak

225/50 R17 5mm

255/50 R17 6 mm

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




#### KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|------|------------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej    |      |            |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski powłoki lakierowej    |      |            |
| 3    | Drzwi boczne tylne    | L     | Odpryski powłoki lakierowej    |      |            |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |            |
| 5    | Błotnik tylny         | P     | Odpryski powłoki lakierowej    |      |            |

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.)



## KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 80                   |      |
| 2    | Dach                          |       | 90                   |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 110                  |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 90                   |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 110                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 100                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 100                  |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 100                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 100                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 110                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 120                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2   |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi     | TAK |
| 4 | Gaśnica                | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

---

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*