

Nr zlecenia: 88/30/06/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 30.06.2025

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [O] VII-2025 |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                          | VIN:               | WBA31DY090FM70253 |
| Marka:                                              | BMW                                       | Nr rejestracyjny:  | PZ494XR           |
| Model pojazdu:                                      | 320 Diesel Mild Hybrid MR`19 E6d G20      | Nr Info-Ekspert:   | 003-06013         |
| Wersja:                                             | xDrive Luxury Line Steptronic             | Rok produkcji:     | 2022              |
| Wskazanie drogomierza                               | 66867 km                                  |                    |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 18.05.2022                                |                    |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 24.04.2027                                |                    |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | sedan 4 drzwiowy                          |                    |                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 2205 kg*                                  |                    |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.) |                    |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1995 ccm / 140kW (190KM)                  |                    |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |                    |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                          |                    |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                              |                    |                   |
| Rodzaj napędu                                       | 4WD (4x4)                                 |                    |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym  |                    |                   |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>WYPOSAŻENIE STANDARDOWE</b> |
|--------------------------------|

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent uwagi
  
- 3 Autoalarm
- 4 ConnectedDrive Services
  
- 5 Czujniki ciśnienia powietrza w oponach
- 6 Dywaniki welurowe
  
- 7 Element dekoracyjny w kształcie litery T, prawy i lewy w chromie na wysoki połysk
- 8 Emergency call
- 9 Fotele przednie sportowe
  
- 10 Funkcja Follow-Me-Home
- 11 Głośniki 6 szt.
  
- 12 Gniazdo 12V w przednim schowku
- 13 Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold
- 14 Immobilizer
- 15 Kierownica wielofunkcyjna
- 16 Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa
- 17 Klucz pojazdu specyficzny dla linii
- 18 Kolumna kierownicy regulowana
- 19 Końcówki układu wydechowego podwójne
- 20 Kurtyny powietrzne boczne
  
- 21 Listwy dachowe w kolorze nadwozia
  
- 22 Listwy progowe aluminiowe z wstawkami z przodu z napisem BMW
- 23 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- 24 Mechanizm różnicowy tylnego mostu z blokadą elektroniczną
- 25 Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu
- 26 Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane
  
- 27 Oświetlenie Ambiente
  
- 28 Oświetlenie powitalne
- 29 Pakiet schowków dodatkowych
- 30 Panel deski rozdzielczej pokryty skórą syntetyczną Sensatec
- 31 Podłokietnik centralny przedni regulowany

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 32 Podłokietnik siedzeń tylnych
- 33 Podstawa lusterka, wykończenie słupków B i prowadnica szyby w błyszczącym kolorze czarnym
- 34 Poduszka powietrzna kierowcy
- 35 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 36 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 37 Przednia ozdobna kratka z aluminiowymi chromowanymi przednimi bokami podłużnych rozporów atrapy
- 38 Przycisk Start/Stop
  
- 39 System dynamicznej kontroli trakcji DTC
- 40 System odzyskiwania energii w trakcie hamowania
- 41 System stabilizacji toru jazdy DSC
- 42 Środkowa część przedniego fartucha w geometrii specyficznej dla linii
- 43 Światła tylne LED
- 44 Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec
  
- 45 Tarcze kół aluminiowe 17" "Double Spoke 771"
- 46 Telefonnia ulepszona z rozszerzoną łącznością
- 47 Teleservices
- 48 Tempomat z funkcją hamowania
- 49 Trójkąt ostrzegawczy
- 50 Tuner radiowy cyfrowy DAB
- 51 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
- 52 Wykończenie wnętrza czarnym drewnem jesionu
- 53 Wykończenie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy
- 54 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
  
- 55 Zagłówki siedzeń tylnych składane
- 56 Zamek centralny zdalnie sterowany
  
- 57 Zaślepka wnęki okiennej i listwa wykończeniowa przedniej i tylnej ramy okienne w błyszczącym chromie
- 58 Zderzak przedni z elementami w kolorze czarnym z połyskiem
- 59 Zestaw naprawczy opon
- 60 Złącza USB w konsoli centralnej typu A i C
- 61 Złącza USB w podłokietniku typu A i C

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 BMW Live Cockpit
  - Kontroler iDrive
  - System operacyjny BMW 7.0
  - Monitor pokładowy 8,8" dotykowy, rozdzielczość 1280x480
  - Zestaw wskaźników 5,7"
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
- 3 Kierownica sportowa pokryta skórą

- Kierownica sportowa
- Kierownica pokryta skórą
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Pakiet Connected
  - Usługi Concierge Services
  - Usługi Connected Drive
  - Usługi zdalne
- 6 System Active Guard Plus
  - System Speed Limit Info
  - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
  - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z aktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie
  - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 8 Zestaw głośnomówiący Bluetooth
  - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
  - Wyświetlacz 5" dotykowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji (dopłata)
    - System nawigacji satelitarnej
    - Wyświetlacz wskaźników 12,3"
    - System operacyjny BMW 7.0
    - Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
  - 2 Fotele przednie i tylne podgrzewane
    - Fotel kierowcy podgrzewany
    - Siedzenia tylne podgrzewane
    - Fotel pasażera podgrzewany
  - 3 Lakier metalizowany
  - 4 Okno dachowe regulowane elektrycznie przezroczyste
  - 5 Szyby tylne przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                 | Bieżnik [mm]            |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| Przednie lewe:  | BRIDGESTONE 225/50 R17 94H | BLIZZAK LM001 TL AO 6,0 |
| Przednie prawe: | BRIDGESTONE 225/50 R17 94H | BLIZZAK LM001 TL AO 6,0 |
| Tylne lewe:     | BRIDGESTONE 225/50 R17 94H | BLIZZAK LM001 TL AO 7,0 |
| Tylne prawe:    | BRIDGESTONE 225/50 R17 94H | BLIZZAK LM001 TL AO 7,0 |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa        | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4szt.  
Opony Bridgestone Turanza T005 225/45 R18 5mm

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe

wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz  
Wycena wykonana: Albert Kaluźny


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni     | L     | Odpryski powłoki lakierowej    |      |         |
| 2    | Błotnik przedni     | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Pokrywa przednia    |       | Odpryski powłoki lakierowej    |      |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne  | P     | Wgniecenia                     |      |         |
| 5    | Błotnik tylny       | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 6    | Wnęka drzwi tylnych | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 7    | Błotnik tylny       | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 8    | Pokrywa tylna       |       | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

 KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej





| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 100                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 60                   |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 100                  |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 90                   |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 90                   |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 110                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 100                  |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 100                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 100                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 100                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 110                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak tylny  |       | Zarysowania                  |      |         |
| 2    | Szyba przednia |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |         |



### KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### ZAWIESZENIE I KOŁA

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia            | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła       | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 7 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 8 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 9 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- |   |                        |      |
|---|------------------------|------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2szt |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK  |

---

|   |                                    |     |
|---|------------------------------------|-----|
| 3 | Instrukcja obsługi                 | TAK |
| 4 | Gaśnica                            | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy               | TAK |
| 6 | Apteczka                           | TAK |
| 7 | Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe | TAK |

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46





Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49




Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52





Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57



Fot. nr 58





Fot. nr 59




Fot. nr 60





Fot. nr 61



Fot. nr 62





Fot. nr 63



Fot. nr 64





Fot. nr 65



Fot. nr 66





Fot. nr 67



Fot. nr 68





Fot. nr 69

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*