

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

115386

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Opel**
Typ: **Corsa D**
Fahrgestellnummer: **W0L0SDL0886115386**
Erstzulassung: **07.11.2008**
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU4**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **86.501 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Saphirschwarz Mi2**
Leistung: **59 kW / 80 PS**
Hubraum: **1229 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **2**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Bremsassistent
3	Getriebe 5-Gang
4	Karosserie: 3-türig
5	Rücksitzlehne klappbar
6	Elektro-Paket
7	Kopf-Airbag-System
8	Nebelschlussleuchte
9	Reifen-Reparaturkit
10	Stoßfänger Wagenfarbe
11	Edition
12	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
13	Motor 1,2 Ltr. - 59 kW 16V KAT (Z 12 XEP / LB4)

Nr.	Bezeichnung
14	Rücksitzlehne geteilt
15	Verglasung getönt
16	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
17	Klimaanlage
18	Seitenairbag vorn
19	Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
20	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
21	Innenraumfilter: Pollenfilter
22	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
23	Anti-Blockier-System (ABS)
24	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
25	Drehzahlmesser
26	Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
27	Sitz vorn links höhenverstellbar

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
2	Abbiegelicht und Kurvenlicht (Halogen)
3	* Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
4	Winter-Paket
5	* Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
6	* Lenkrad heizbar
7	* Sitzheizung vorn
8	* Lenkrad (Leder)
9	Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
10	Innovations-Paket 2

Nr.	Bezeichnung
11	* Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
12	* Lenkrad heizbar
13	* Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
14	* Sitzheizung vorn
15	* Lenkrad (Leder)
16	Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar
17	Technik-Paket 1
18	* Bordcomputer
19	* Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
20	LM-Felgen 6x16 (7-Doppelspeichen)

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

115386

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden

ja: ☐ nein: ☒Servicenachweis

Fahrgestellnummer W0L0SDL0886115386

Fahrzeugtyp: Opel Corsa D 59 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 07/25☒ fahrbereit☐ nicht fahrbereit☐ rollfähig☐ nicht rollfähig (immobil)☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

— Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig
 ✗ = nicht funktionsfähig
 — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel links 174µm
2	Seitenteil links 2,13mm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1	fällig	
2	Einstieg rechts	2, 3	zerkratzt	
3	Tür rechts	4, 5	Delle	
4	Dach	6, 7	Lackverätzung	
5	Deckel Handschuhfach	8	gebrochen	
6	AU/HU	9	fällig	
7	Motorhaube	10, 11, 12	stark korrodiert und zerkratzt	
8	Teppich Kofferraum	13	Schimmelflecken	
9	Einstieg links	14, 15	zerkratzt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

115386

TUVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Tür links	16, 17, 18	Delle und Kratzer	
11	Seitenteil links	19, 20	Vorschaden bricht auf	
12	Heckklappe	21, 22	zerkratzt	
13	Stoßfänger hinten	23, 24	zerkratzt	
14	Seitenteil rechts	25, 26, 27	Kratzer und Korrosion unter Lack	
15	Reifendichtmittel	28	abgelaufen	
16	Sommerfelge	29	zerkratzt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

115386

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

115386

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

115386

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

115386

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

115386

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür innen



Bild 2: Fahrertür in Richtung Lenkrad

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

115386

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)




Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

115386

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

115386

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

115386

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

115386

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

115386

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

115386

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör****Bild 1: Entertainmentsystem****Bild 2: Entertainmentsystem**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

115386

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel




Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



Bild 5: Zulassungsbescheinigung




Bild 6: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden




Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 2: Karosserie / Einstieg rechts zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Einstieg rechts zerkratzt




Bild 4: Karosserie / Tür rechts Delle



Bild 5: Karosserie / Tür rechts Delle



Bild 6: Karosserie / Dach Lackverätzung



Bild 7: Karosserie / Dach Lackverätzung



Bild 8: Innenraum / Deckel Handschuhfach gebrochen




Bild 9: Technik / AU/HU fällig



Bild 10: Karosserie / Motorhaube stark korrodiert und zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Motorhaube stark korrodiert und zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Motorhaube stark korrodiert und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

115386

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Innenraum / Teppich Kofferraum
Schimmelflecken



Bild 14: Karosserie / Einstieg links zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Einstieg links zerkratzt




Bild 16: Karosserie / Tür links Delle und Kratzer



Bild 17: Karosserie / Tür links Delle und Kratzer



Bild 18: Karosserie / Tür links Delle und Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

115386

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Seitenteil links Vorschaden bricht auf



Bild 20: Karosserie / Seitenteil links Vorschaden bricht auf



Bild 21: Karosserie / Heckklappe zerkratzt




Bild 22: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 23: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

115386

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Seitenteil rechts Kratzer und Korrosion unter Lack



Bild 26: Karosserie / Seitenteil rechts Kratzer und Korrosion unter Lack



Bild 27: Karosserie / Seitenteil rechts Kratzer und Korrosion unter Lack



Bild 28: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen




Bild 29: Reifen - Felge / Sommerfelge zerkratzt