



Expertise

Protokollnummer: 35476296
Auftrags-Nr / Referenz: 1001652028
Besichtigungsdatum: 20.08.2024

Hersteller: Skoda	Modell: OCTAVIA
FIN: TMBJW7NX9MY151976	



Angaben zum Fahrzeug	
Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung	
Skoda OCTAVIA	
Fahrgestellnummer	TMBJW7NX9MY151976
Laufleistung (abgelesen)	110.439 km
Erstzulassung	17.05.2021
Letzte Zulassung	20.05.2021
Anzahl Halter	unbekannt
Nächste HU (Abgelesen aus ZBI)	06/2026
Leistung / Hubraum	110 kw / 1.395 ccm
Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.B/E ext.aufl / 4
Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 7
Antriebsart	Frontantrieb
Fahrzeugart	PKW Kombi
Farbe / Farbcode	Moon-Weiss Metallic
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Stoff
Polsterfarbe	Schwarz-Grau
Re/-Import	Nein
Raucherfahrzeug	Nein



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	11.200 km
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	Ausreichend	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	8004 / AVE 00054		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.119 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	225/45 R18 91Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6mm / 6mm
2)	225/45 R18 91Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	5mm / 5mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
	Tirefit	Ablaufdatum 03/2025		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Ausstattung

- "DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung
- "FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
- "REAR VIEW"
- "SOUND SYSTEM CANTON"
- 12 Volt-Steckdose im Kofferraum
- 2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel
- 4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid, TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D
- Abgasendrohr hinten (Standard)
- Ablagekästen im Kofferraum
- Aktivkohlebehälter (EVAP)
- Ambiente und Umfeldbeleuchtung
- Armaturentafel, Schwarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht
- Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex
- Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
- Ausströmer
- Batterie 320A (59Ah)
- Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
- Berganfahrassistent
- Betriebserlaubnis Nachtrag
- Bordwerkzeug
- Chrompaket
- DAB - Digitaler Radioempfang
- Dämpfung hinten
- DC/DC Wandler 3,0 KW
- Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
- Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
- Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile --
- El. einst., beheiz.,klappbare, automat. abblendbare Aussensp.,Innensp. mit Sens.mit Rahmen, "LIGHT AND RAIN ASSIST"
- Fahrerkniefahrgas
- Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
- Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Fertigungsablauf Standard
- Formteilhimmel ungeteilt
- Frontantrieb
- Fußhebelwerk "Standard"
- Gepäckraumbodenbelag Komfort
- Grossdach-System
- Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
- Heckspoiler
- Höheneinstellung,manuell f.Vordersitze plus Sitzflächen-Neigungs und Tiefeneinstellung
- Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
- "Ergonomic basic seat"
- "PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)
- "SMART LINK" (wired and wireless connect)
- "SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben
- 230V Wechselrichter und Steckdose für Europa
- 4 Türen
- 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C
- 6-Gang-Automatikgetriebe
- Abdeckungen für Leichtmetallräder
- Abgaskonzept, EU6 AP
- Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung
- Antenne nur für FM Empfang, Diversity
- Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch
- Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)
- Außenspiegel; Glas el.einstell./beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)
- Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
- Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
- Besondere Innengeräuschkämpfung
- Bordliteratur in Deutsch
- BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
- Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
- Dachreling
- Dämpfung vorn
- Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
- Doppelton-Signalhorn
- Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
- Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
- E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
- Einstiegleisten in den Türausschnitten
- El. Rollo (mit Sonnenrollo, mit Ablageetasche/Ablagebox)
- Entriegelung Hintersitz mechanisch
- Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen
- Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschalt-sicherung, elektrisch
- Feststellbremse
- FPK-Medium
- Frontscheibe in Wärmeschutzglas
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Head-Up Display
- Heckscheibenwischer "AERO"
- Hinterachsgewicht Ausführung 1
- Hybrid-Antriebssystem PHEV
- Infotainment Columbus
- Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kältemittel R1234yf • Keine Aktionsausführung • Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite • Kopfstützen hinten mit zus. Funktion • Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer • Ladekabel Mode 3 Typ2 3 16A • Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist • LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling • Leichtmetallräder "PERSEUS", glanzgedr., 7,5J x 18" - 4 Stk. • Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1) • Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent • Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige • Mittelkonsole • Multipler Matrix-Beam • Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte • Netztrennwand • Normal-Lackierung • Ohne Ablagenpaket/box • Ohne Alu/Chrom-Paket • Ohne besondere Karosseriemaßnahmen • Ohne erweitertem Sicherheitssystem • Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche • Ohne Halter • Ohne Ladeboden • Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze • Ohne Schmutzfänger • Ohne Skisack • Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang • Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung • Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz • Ohne zusätzliche Bereifung • Pannen-Set • Radschrauben Standard • Rechtsverkehr • Reifen 225/45 R18 91Y • Reifenlieferanten für EU Länder • Remote Access / Remote Access + Online Infotainment • Scheibenbremsen hinten • Scheibenbremsen vorn • Schlüsselloser Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung • Schriftzugsatz in Grundausführung • Serienkraftstoffstbefüllung (6L) • Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) • Sitzbezüge Stoff • Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite • Sprachsteuerung | <ul style="list-style-type: none"> • Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung • Kindersicherung, elektrisch betätigt • Komfort & Relax • Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS) • Komfort telefonie mit LTE und Wireless charging • Kopfstützen vorn • Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A) • Landesverkaufsprogramm Deutschland • LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung • Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic • Leergewichtsbereich 1 • Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion • Linkslenker • Luxusausstattung • Mit Multifunktionskamera • Mit Verkehrszeichenerkennung • Mittelarmlehne vorn • Modul Boden hinten Ausführung 4 • Navi Columbus + Web Radio • Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig • Nicht Heissland • Notrufsystem eCall • Ohne Adapter • Ohne Anhängavorrichtung • Ohne Car2X • Ohne Fußmatten • Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage • Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne • Ohne Ladedose • Ohne Schalthebelknopf/-Griff • Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze • Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung • Ohne Überführungsausrüstung • Ohne zus. Funktionsfehleranzeige • Ohne Zusatz-/Standheizung • Optionsinfotainment (MIB3) • Parken & Sicht • Radstand • Regionscode " ECE " für Radio • Reifendruckkontrolle • Reise & Comfort • Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre • Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne • Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor • Schlafpaket 2 • Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag • Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest) • Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar • Side Assist |
|---|---|

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Stabilisator vorn • Start/Stop-Anlage mit Rekuperation • Stoßfänger in Wagenfarbe • Tankdeckel • Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen • Typprüfland Deutschland • Variant/Avant • Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie • Wartungsintervallverlängerung • Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz • Zusätzliche Außengeräuschkämpfung • Navigationsgerät mit Kartenansicht | <ul style="list-style-type: none"> • Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar • Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw • Stabilisator hinten • Standard-Klimazonen • Steuerung (werksintern) • Tagesfahrlichtschaltung • Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ • Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite) • UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz • Vier-Lenkerachse • Virtuelles Pedal • Wegfahrsperr elektronisch • Zus.Rückstrahler (Türbereich) • Radio mit SD/USB Schnittstelle • Klimaautomatik |
|--|---|

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - lackieren

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Kotflügel rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Schweller



Abbildung 8: Schweller



Abbildung 9: Typschild



Abbildung 10: Räder/Reifen



Abbildung 11: Räder/Reifen



Abbildung 12: Räder/Reifen



Abbildung 13: Räder/Reifen



Abbildung 14: Fahrzeugdokumente



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges





Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren