

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001942930
Besichtigt am: 13.05.2025 13:05
Berichts-Nr: 8338192
FIN: WVGZZA1ZMV120073



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CJS
Erstzulassungsdatum:	07.04.2021
Laufleistung:	62.842 km
Farbe:	Indiumgrau Metallic
Farbe Dach:	Indiumgrau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	221 kW (301 PS)
Fahrzeuglänge:	4.234 mm
Fahrzeughöhe:	1.573 mm
Fahrzeugbreite:	1.819 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.070 kg
Radstand:	2.593 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Schwarz/Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Blind Spot"-Sensor "Plus" mit Ausparkassistent, inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist"	Dämpfung vorn
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dekoreinlagen "Piano Black" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn
3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte hinten, Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	Diebstahlwarnanlage
3 Kopfstützen hinten	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4 Leichtmetallräder "Spielberg" 7 J x 18in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4 Türen	Digitaler Radioempfang DAB+
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 221 kW	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Drehstromgenerator 140 A
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abgas-Doppelendrohr verchromt, links und rechts	ECO-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Einstiegsleisten vorn mit "R"-Schriftzug
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Einton-Signalhorn
Allradantrieb 4MOTION	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ambientebeleuchtung weiß	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
Aufkleber/Schilder in deutsch	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außen-Sound Standard	Entfall Nebelscheinwerfer
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrerassistenzpaket
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, "Leaving home"- und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrprofilauswahl
Außenspiegelgehäuse in Chrom matt	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-
Batterie 420A (70Ah)	Federbereich 15 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fensterheber elektrisch
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fertigungsablauf Standard
Berganfahr- und Bergabfahrassistent	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgängererkennung
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug und Wagenheber	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Bremsbelagverschleißanzeige	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachhimmel schwarz	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Dachreling schwarz	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten	

Kategorie 0	Ohne Ladedose
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Ladekabel
Keine Aktionsausführung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter	Ohne Steckdose
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Trennwand
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Kurzheck	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Lederpaket "Nappa" / "Carbon Style" (Spaltleder), Volkswagen R	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
LED-Rückleuchten dunkelrot	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
LED-Scheinwerfer für Ablend- und Fernlicht	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Lendenwirbelstützen vorn	Pedale in Edelstahl gebürstet
Leuchte im Fußraum vorn	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Progressivlenkung
Licht-und-Sicht-Paket	Radio
Linkslenker	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radstand
Michelin-Reifen	Rechtsverkehr
Mit Individualeinbau	Regensensor
Mittelarmlehne vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Modul Boden hinten Ausführung 7	Reifen 215/50 R 18
Müdigkeitserkennung	Reifenkontrollanzeige
Multifunktionskamera	Reserverad gewichts- und platzsparend
Multifunktions-Sportlenker in Leder, mit Schaltwippen	Reserverad gewichts- und platzsparend
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Rückfahrkamera "Rear View"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Nebelschlussleuchte	Rückstrahler in allen Türen
Nicht Heissland	Schalthebelknauf in Leder
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Scheibenbremsen hinten
Normal-Lackierung	Scheibenbremsen vorn
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Anhängervorrichtung	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Aufkleber und Embleme	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Feuerlöscher	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Nappa", -innenwangen "Carbon Style" (Spaltleder)
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Soundsystem "beatsAudio", 300 Watt Gesamtleistung, Subwoofer, digitaler 8-Kanal-Verstärker, 6 Lautsprecher

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger im "R"-Styling, Lufteinlässe mit Lamellen in Schwarz
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
Top-Sport
Top-Sportsitze vorn
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Türunterteile in Wagenfarbe
Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)
Typprüfand Deutschland
USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vierlenkerachse
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Winterpaket
Winterräder "Dijon" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6 J x 17,
Winterreifen 215/55 R 17 V
Winterräder "Dijon" (zusätzlich), 6 J x 17, Winterreifen 215/55
R 17 V

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Falken	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	7,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Sitzbezug vorne links	Riss	Smart Repair Leder
5	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
6	Türzierleiste vorne links	Kratzer	Smart Repair
7	Türzierleiste vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
8	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
9	Tür vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
10	Armaturenbrett	Kratzer	Smart Repair
11	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne mitte	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZA1ZMV120073

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren




2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Sitzbezug vorne links - Riss - Smart Repair Leder




5 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen



6 - Türzierleiste vorne links - Kratzer - Smart Repair



7 - Türzierleiste vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



8 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



9 - Tür vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



10 - Armaturenbrett - Kratzer - Smart Repair



11 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne mitte - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

