

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	73/13/05/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Wózek widłowy Hyster
Nr fabryczny:	Brak danych
Data sporządzenia raportu:	03-07-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 20-05-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Janusz Chomicz zgodnie ze 73/13/05/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest wózek widłowy Hyster

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Wózek widłowy
Producent:	Hyster
Typ/model:	Brak danych
Numer fabryczny:	Brak danych
Czas pracy:	845,3h (odczytano z licznika)
Rok produkcji:	1987
Rodzaj paliwa:	ON
Silnik:	VW 1900 cm3

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na parkingu, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin uruchomiono silnik i wykonano próbę ruchową oraz symulację ruchów roboczych bez obciążenia. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń podczas pracy w warunkach roboczych. Wizualnie przedmiot w stanie dość dobrym, noszący typowe ślady zużycia eksploatacyjnego w postaci zabrudzeń, zarysowań czy deformacji. Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podczas oględzin nie odnaleziono tabliczki identyfikacyjnej. Rok produkcji przedmiotu przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez zleceniodawcę. Istnieje ryzyko wykrycia rozbieżności.

Nie okazano żadnej dokumentacji do przedmiotu. Brak informacji odnośnie UDT.

Podsumowanie

Stan przedmiotu na dzień oględzin określa się jako przeciętny.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.























