

Nr zlecenia: 17/02/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/02

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Piotr Bałaziński/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	L V Y P S A 2 B C J P 0 3 4 7 3 5
Marka:	VOLVO	Nr rejestracyjny:	EBE08820
Model pojazdu:	S90 2.0 T6 MR`17 E6	Nr Info-Ekspert:	039-05878
Wersja:	R-Design	Rok produkcji:	2017
Wskazanie drogomierza	385295 km		
Data pierwszej rejestracji	2017/12/20		
Data ważności badania technicznego	2025/12/13		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2360 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1969 ccm / 235kW (320KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	36	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold	37	Sterowanie systemem audio w kierownicy
3	Autoalarm z czujnikiem przechyłu	38	System CTC - system kontroli trakcji w zakręcie
4	Czujniki parkowania - tył	39	System Distance Alert
5	Dywaniaki tekstylne R-Design	40	System Drive Mode
6	Dźwignia zmiany biegów R-Design pokryta skórą	41	System Driver Alert wykrywający zmęczenie kierowcy
7	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	42	System informowania o znakach drogowych RSI
8	Fotel kierowcy z regulacją podparcia pod uda	43	System kontroli pasa ruchu LDW
9	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	44	System kontroli trakcji ESC
10	Fotel pasażera z regulacją podparcia pod uda	45	System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS
11	Fotele przednie sportowe	46	System poprawy jakości powietrza w kabinie AQS
12	Gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej	47	System Queue Assist
13	Hamulec postojowy elektryczny	48	System Sensus Connect Infotainment
14	Immobilizer	49	System stabilizacji przechyłu RSC
15	Kierownica 3-ramienna R-Design pokryta skórą	50	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
16	Kierownica wielofunkcyjna	51	System unikania, łagodzenia skutków zderzeń do prędkości 40km/h
17	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z wykończeniem aluminiowym	52	System unikania, łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach
18	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	53	System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA)
19	Komputer pokładowy	54	System wspomagania hamowania - City Safety
20	Kurtyny powietrzne boczne	55	System wspomagania nagłego hamowania
21	Listwy boczne okien Silk Metal	56	System zabezpieczeń bocznych SIPS
22	Listwy progowe R-Design	57	Światła do jazdy dziennej LED
23	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	58	Światła drogowe LED
24	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	59	Światła p/mgielne przednie
25	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	60	Tapicerka Nubuck/textil R-Design
26	Lusterka zewnętrzne w kolorze Silk Metal	61	Tarcze kół aluminiowe 18" Diamond Cut/Matte Tech Grey
27	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	62	Tempomat adaptacyjny ACC
28	Pakiet Clean Zone	63	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
29	Pakiet dodatkowego oświetlenia wnętrza	64	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
30	Pilot Assist II generacji - wspomaganie kierowania przy prędkości do 130 km/h	65	Wykończenie wnętrza Metal Mesh
31	Podłokietnik centralny przedni	66	Wyświetlacz wskaźników kierowcy 8"
32	Podsufitka w kolorze czarnym	67	Wyświetlacz zegarów kierowcy 12,3"
33	Poduszka powietrzna kierowcy	68	Zaglówki siedzeń tylnych składane
34	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	69	Zamek centralny zdalnie sterowany
35	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	70	Zawieszenie sportowe obniżone
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40 Siedzenia tylne dzielone Siedzenia tylne składane		
2	System Audio High Performance Głośniki 10 szt. Radioodtwarzacz CD + MP3 Złącze "USB" Złącze "AUX" Wyświetlacz 9" dotykowy		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 2 Kamera cofania
- 3 Okno dachowe
- 4 Pakiet Business (dopłata)
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System nawigacji satelitarnej Sensus
 - Asystent parkowania równoległego
 - Asystent parkowania prostopadłego
- 5 Pokrywa bagażnika otwierana elektrycznie
- 6 Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych
- 7 Spryskiwacze reflektorów
- 8 System audio Premium Sound Bowers & Wilkins
- 9 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- 10 Tapicerka ze skóry Nappa perforowana (dopłata)
- 11 Tarcze kół aluminiowe 19" Tech Matt Black Diamond (dopłata)
- 12 Wykończenie deski rozdzielczej skórą
- 13 Wyświetlacz Head-Up

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 255/40 ZR19 100Y XL P ZERO TL M0	4,5
Przednie prawe:	PIRELLI 255/40 ZR19 100Y XL P ZERO TL M0	3,4
Tylne lewe:	PIRELLI 255/40 ZR19 100Y XL P ZERO TL M0	4,8
Tylne prawe:	PIRELLI 255/40 ZR19 100Y XL P ZERO TL M0	4,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Wojciech Suwa

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

W dniu 06-03-2020 doszło do powstania szkody istotnej w kategorii uszkodzenia elementów układu nośnego, ubezpieczyciel Interrisk

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecione		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		128-136	
2	Dach		148-164	
3	Błotnik przedni	L	110-128	
4	Drzwi przednie	L	152-158	
5	Drzwi tylne	L	130-134	
6	Błotnik tylny	L	130-142	
7	Błotnik przedni	P	118-130	
8	Drzwi przednie	P	198-202	

9	Drzwi tylne	P	176-186	
10	Błotnik tylny	P	140-228	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		134-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Wgnieciony i zarysowany		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Porównanie ostatniego zapisu w bazie CEPIK - zgodność przebiegu

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego- podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdów

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu