

Nr zlecenia: 73/02/07/2025/CarArena STANDARD


z dnia: 2025/07/02

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	NMTBE3BE90R073352
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	WU6267L
Model pojazdu:	Corolla 1.6 MR`19 E6	Nr Info-Ekspert:	037-03191
Wersja:	Comfort	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	130172 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/12/22		
Data ważności badania technicznego	2025/12/21		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1815 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 97kW (132KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	32	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
2	Czujnik zmierzchu	33	System Apple Carplay/Android Auto

3	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	34	System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall
4	Elementy nadwozia dodatkowo chromowane	35	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	36	System kontroli trakcji TRC
6	Gniazdo 12V	37	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
7	Hamulec postojowy elektryczny	38	System multimedialny Toyota Touch 2
8	Immobilizer	39	System rozpoznawania znaków drogowych RSA
9	Kamera cofania	40	System stabilizacji toru jazdy VSC
10	Kierownica multifunkcyjna	41	System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)
11	Kierownica pokryta skórą	42	System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia PCS
12	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	43	System wspomagania hamowania awaryjnego
13	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	44	System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC
14	Komputer pokładowy	45	System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS
15	Kurtyny powietrzne boczne	46	Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
16	Listwa okienna chromowana	47	Szyby przednie regulowane elektrycznie
17	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	48	Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone
18	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	49	Szyby tylne regulowane elektrycznie
19	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	50	Światła do jazdy dziennej LED
20	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	51	Światła drogowe automatyczne AHB
21	Ogranicznik prędkości automatyczny ASL	52	Światła p/mgielne przednie LED
22	Podłokietnik przedni	53	Tapicerka tekstylna
23	Podłokietniki siedzeń tylnych	54	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 205/55
24	Podsufitka w jasnej tonacji	55	Tempomat adaptacyjny
25	Poduszka powietrzna kierowcy	56	Wspomaganie układu kierowniczego
26	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	57	Wyświetlacz wskaźników kierowcy 4,2"
27	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	58	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
28	Poduszki powietrzne boczne przednie	59	Zamek centralny zdalnie sterowany
29	Pokrywa bagażnika otwierana przyciskiem	60	Zestaw naprawczy opon
30	Sterowanie systemem audio w kierownicy	61	Złącze "AUX"
31	Sterowanie telefonem w kierownicy	62	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
Siedzenia tylne dzielone
Siedzenia tylne składane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Czujniki parkowania - tył
- Koło zapasowe dojazdowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	FALKEN 205/55 R16 91V SINCERA SN 832 ECORUN TL MFS	4,0
Przednie prawe:	FALKEN 205/55 R16 91V SINCERA SN 832 ECORUN TL MFS	4,0
Tylne lewe:	FALKEN 205/55 R16 91V SINCERA SN 832 ECORUN TL MFS	4,0
Tylne prawe:	FALKEN 205/55 R16 91V SINCERA SN 832 ECORUN TL MFS	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności


Oględziny wykonał: Adam Rozborski

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Uszkodzony		
2	Pokrywa przednia		Odkształcona		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odkształcone		
4	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Próg	L	Listwa - uszkodzona		
7	Wzmocnienie czołowe		Odkształcone		
8	Wzmocnienie boczne przednie	L	Odkształcone		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		219-229	
2	Dach		101	
3	Błotnik przedni	L	108	
4	Drzwi przednie	L	108	
5	Drzwi tylne	L	107	
6	Błotnik tylny	L	92	
7	Błotnik przedni	P	140-166	
8	Drzwi przednie	P	106	
9	Drzwi tylne	P	102	
10	Błotnik tylny	P	102	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		96	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Rozerwany		
2	Wspornik zderzaka przedniego		Odkształcony		
3	Krata wlotu powietrza		Pęknięta		
4	Reflektor	L	Uszkodzony		
5	Światła p/mgielne przednie	L	Uszkodzone		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Kondensator klimatyzacji (skraplacz)		Uszkodzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**UKŁAD NAPĘDOWY**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Półoś z przegubami przednia	Uszkodzona		

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Amortyzator przedni	L	Uszkodzony		
2	Wahacz przedni	L	Uszkodzony		
3	Zwrotnica	L	Uszkodzony		
4	Opona koła przedniego	L	Uszkodzony		
5	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Uszkodzony		

JAZDA KONTROLNA

Pojazd po kolizji drogowej. Brak możliwości uruchomienia, wykonania próby ruchowej

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2szt
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38

Fot. nr 39Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu