

Nr zlecenia: 69/24/06/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 26.04.2025

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                          | Dane: [O] VI-2025 |                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                         | VIN:              | U 5 Y H 1 5 1 1 A L L 1 2 0 4 5 3 |
| Marka:                                              | KIA                                      | Nr rejestracyjny: | W645KW                            |
| Model pojazdu:                                      | Ceed 1.0 MR`18 E6                        | Nr Info-Ekspert:  | 052-01215                         |
| Wersja:                                             | S                                        | Rok produkcji:    | 2020                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 160839 km                                |                   |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 30.03.2021                               |                   |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 25.03.2026                               |                   |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy                     |                   |                                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1800 kg                                  |                   |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)             |                   |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 998 ccm / 88kW (120KM)                   |                   |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza             |                   |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                         |                   |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                 |                   |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                            |                   |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                           |             |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| <b>L.p.</b>             | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>         | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>                     |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 28          | Poduszka powietrzna kierowcy                          |
| 2                       | Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA      | 29          | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 3                       | Autoalarm obwodowy                        | 30          | Poduszki powietrzne boczne przednie                   |
| 4                       | Czujnik obecności pasażera przód/tył      | 31          | Radioodtwarzacz MP3                                   |
| 5                       | Czujnik zmierzchu                         | 32          | Schówek na okulary                                    |
| 6                       | Czujniki ciśnienia w oponach              | 33          | Spoiler tylny                                         |
| 7                       | Fotel kierowcy z regulacją wysokości      | 34          | Sterowanie radiem w kierownicy                        |
| 8                       | Głośniki 6 szt.                           | 35          | System Auto Start/Stop                                |
| 9                       | Gniazdo 12V w konsoli centralnej          | 36          | System automatycznego przełączania                    |

|    |                                                                                                                          |    |                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                          |    | pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA) |
| 10 | Immobilizer                                                                                                              | 37 | System stabilizacji toru jazdy ESC                                |
| 11 | Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z 2 trybami pracy: miejskim, pozamiejskim | 38 | System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC                     |
| 12 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                                     | 39 | System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA                          |
| 13 | Klimatyzacja                                                                                                             | 40 | Szyby barwione                                                    |
| 14 | Kluczyk składany                                                                                                         | 41 | Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostek lodu            |
| 15 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                                                                          | 42 | Światła mijania projekcyjne                                       |
| 16 | Koło zapasowe dojazdowe                                                                                                  | 43 | Światła mijania włączane automatycznie                            |
| 17 | Komputer pokładowy                                                                                                       | 44 | Światło dodatkowe STOP LED                                        |
| 18 | Konsola centralna                                                                                                        | 45 | Tapicerka "Beat" w kolorze czarnym                                |
| 19 | Kurtyny powietrzne boczne                                                                                                | 46 | Tarcze kół stalowe 15"                                            |
| 20 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                                                                             | 47 | Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy                            |
| 21 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                                                                              | 48 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne          |
| 22 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                                   | 49 | Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym                            |
| 23 | Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika                                                                                    | 50 | Wyświetlacz komputera pokładowego 3,5" monochromatyczny           |
| 24 | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX                                                                                   | 51 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                 |
| 25 | Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami                                                                                     | 52 | Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu                         |
| 26 | Oświetlenie do czytania                                                                                                  | 53 | Zderzaki w kolorze nadwozia                                       |
| 27 | Podłokietnik centralny przedni                                                                                           | 54 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"                                  |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane  
Siedzenia tylne składane  
Siedzenia tylne dzielone 60/40
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Czujniki parkowania - tył
- Lakier metalizowany

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                   | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | HANKOOK 195/65 R15 91H K 435 KINERGY ECO2 TL | 5,0          |
| Przednie prawe: | HANKOOK 195/65 R15 91H K 435 KINERGY ECO2 TL | 5,0          |
| Tylne lewe:     | HANKOOK 195/65 R15 91H K 435 KINERGY ECO2 TL | 5,0          |
| Tylne prawe:    | HANKOOK 195/65 R15 91H K 435 KINERGY ECO2 TL | 5,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

W pojeździe znajdują się dwie dodatkowe opony, które nie wpływają na wartość pojazdu.

DĘBICA FRIGO HP2 195/65 R15 91H o bieżniku 7-6 mm

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz

Wycenę wykonał: Oliwia Śniegowska

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                        | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|-------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Zarysowania powłoki lakierowej            |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej               |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie | P     | Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | L     | Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 6    | Drzwi boczne tylne    | P     | Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 7    | Słupek środkowy       | L     | Wgniecenia                                |      |         |
| 8    | Słupek środkowy       | P     | Wgniecenia                                |      |         |
| 9    | Dach                  |       | Wgniecenia                                |      |         |

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Oględziny zostały wykonane na parkingu zadaszonym. Istnieje możliwość ujawnienia dodatkowych uszkodzeń w świetle dziennym.

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 70-100               |      |
| 2    | Dach                          |       | 70-100               |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 70-100               |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 70-100               |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 70-100               |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 70-100               |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 70-100               |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 70-100               |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 70-100               |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 70-100               |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 70-100               |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane, jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



## NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowany         |      |         |
| 2    | Reflektor       | P     | Uszkodzona żarówka |      |         |

|   |                           |   |                             |  |  |
|---|---------------------------|---|-----------------------------|--|--|
| 3 | Obudowa lusterka bocznego | P | Odpryski powłoki lakierowej |  |  |
| 4 | Zderzak tylny             |   | Zarysowany                  |  |  |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|------------|
| 1    | Koło kierownicy |       | Zużyte             |      |            |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |                      |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1 | Książka serwisowa           | TAK                  |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 2 szt.               |
| 3 | Dowód rejestracyjny         | Okazano kopię dowodu |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK                  |
| 5 | Podnośnik samochodowy       | TAK                  |
| 6 | Instrukcja obsługi          | TAK                  |
| 7 | Gaśnica                     | TAK                  |
| 8 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK                  |
| 9 | Apteczka                    | TAK                  |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- 1 Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- 2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77

PROTOKÓŁ ZDZIAŁU ODBIERAJĄCEGO POJAZD - KIA CEED - BARANOWO 23.06.2025

**DANE PRZEKAZUJĄCEGO**

DOSTAWCA: [REDACTED]

REPREZENTOWANY PRZEZ: [REDACTED]

LAUREATA NR: [REDACTED]

**DANE ODBIERAJĄCEGO**

**CAR ARENA**

email: parking@cararena.pl

NUMER IDENTYFIKACYJNY PRZEZ: *Matematyka*

**DANE PODSTAWOWE POJAZDU**

NR REJ: **WI645KW**

MARKA: **Kia**

MODEL: **Ceed**

ROK PROD.: **2020**


VIN: [REDACTED]

NADWOZIE: **Hatchback**

PRZEBIEG: **160839 km**

ROCZNIK: **2020**

**OCENA**



O - wgniecenia / uszkodzenia, X - zarysowania

**WYPOSAŻENIE**

|          | ✓ | nie |           | ✓ | nie |
|----------|---|-----|-----------|---|-----|
| FELGI    | ✓ | nie | RADIO     | ✓ | nie |
| OPONY    | ✓ | nie | ANTENA    | ✓ | nie |
| KOLPASKI | ✓ | nie | GASNIWICA | ✓ | nie |
| KŁUCZYKI | ✓ | nie | TRÓJKĄT   | ✓ | nie |
| LUSTERKA | ✓ | nie | LEWAREK   | ✓ | nie |
| DOWÓD R. | ✓ | nie | K. ZAPAS  | ✓ | nie |
| KARTA P. | ✓ | nie | AKUMUL.   | ✓ | nie |

**USZKODZENIA WEWNĘTRZNE**

2 opony dodatkowe  
Zarysowania drzwi lewy przód i tył  
Głębokie zarysowania nadkolę lewy przód

**ZAMÓWIONE USŁUGI**

[REDACTED]

Przekazuję przez Cararena umożliwiając

Wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie swoich danych osobowych oraz przekazywanie ich innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji kupna-sprzedaży w/w pojazdu.

Przejmuję egzemplarzach po jednym dla Przekazującego oraz nie stanowi podstawy do przeniesienia prawa własności pojazdu, a jedynie przejmującego pojazd do aukcji.

**PODPIS PRZEKAZUJĄCEGO**

[REDACTED]

**PODPIS ODBIERAJĄCEGO**

[REDACTED]

Fot. nr 78

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*