

Nr zlecenia: 97/27/06/2025/CarArena STANDAR

z dnia: 2025/06/27

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Pogladowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WBA8X91050GM47591
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	EBE05763
Model pojazdu:	330i Gran Turismo MR`16 E6d F34	Nr Info-Ekspert:	003-04545
Wersja:	xDrive Luxury Line Steptronic	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	184631 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/09/05		
Data ważności badania technicznego	2025/09/03		
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2255 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1998 ccm / 185kW (252KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	38	Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie
2	Czujnik deszczu	39	Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
3	Czujnik kolizji	40	Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO
4	Czujniki ciśnienia w oponach	41	Przycisk Start/Stop
5	Czujniki parkowania - tył	42	Radioodtwarzacz BMW Professional
6	Dywaniaki welurowe	43	Reflektory przednie LED
7	Elementy zewnętrzne dachu w kolorze nadwozia	44	Roleta do bagażnika
8	Funkcja Follow-Me-Home	45	Spoiler tylny aktywny
9	Głośniki 6 szt.	46	System alarmowy fabryczny
10	Gniazdo 12V	47	System Auto Start/Stop
11	Gniazdo 12V dodatkowe	48	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
12	Immobilizer	49	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
13	Kierownica pokryta skórą	50	System stabilizacji toru jazdy DSC
14	Kierownica sportowa	51	Szyby o zwiększonym współczynniku izolacji termicznej
15	Kierownica wielofunkcyjna	52	Szyby z filtrem UV
16	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	53	Światła mijania z kontrolą wysokości
17	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	54	Światła p/mgienne LED
18	Kolumna kierownicy regulowana	55	Światła stop dynamiczne
19	Komputer pokładowy	56	Światła tylne LED
20	Końcówki rury wydechowej chromowane	57	Tapicerka ze skóry Dakota
21	Kurtyny powietrzne boczne	58	Tarcze kół aluminiowe 18" "Multi Spoke 416"
22	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	59	Tempomat z funkcją hamowania
23	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	60	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
24	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	61	Usługi Connected Drive Services
25	Mechanizm różnicowy tylnego mostu z blokadą elektroniczną	62	Usługi TeleServices
26	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	63	Wskaźnik zmiany biegu
27	Obramowania szyb czarne matowe	64	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
28	Oparcie siedzeń tylnych dzielone i składane	65	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
29	Oświetlenie powitalne	66	Wykończenie wnętrza listwy ozdobne drewno Fineline antracytowe
30	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	67	Wykończenie wnętrza listwy ozdobne satynowo srebrne mat
31	Pakiet dodatkowego oświetlenia	68	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
32	Pas przedni i tylny w stylistyce Luxury Line	69	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
33	Podłokietnik centralny przedni regulowany	70	Zaglówki siedzeń tylnych składane
34	Podłokietnik siedzeń tylnych	71	Zamek centralny zdalnie sterowany
35	Poduszka powietrzna kierowcy	72	Zderzaki w kolorze nadwozia
36	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	73	Złącze "AUX"
37	Poduszki powietrzne boczne przednie		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Kierownica sportowa pokryta skórą		
	Kierownica sportowa		
	Kierownica pokryta skórą		
2	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie		
	Szyby przednie regulowane elektrycznie		
	Szyby tylne regulowane elektrycznie		
3	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" + złącze USB		
	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"		
	Złącze "USB"		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent parkowania
- 2 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 4 Lakier metalizowany
- 5 Reflektory adaptacyjne LED
- 6 System nawigacji satelitarnej BUSINESS
 - System nawigacji satelitarnej BUSINESS
 - Wyświetlacz kolorowy 6,5"
 - Kontroler iDrive
- 7 Szyby tylne przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 225/60 R18 104V XL WIN.CONTACT TS 830P TL	5,4
Przednie prawe:	CONTINENTAL 225/60 R18 104V XL WIN.CONTACT TS 830P TL	5,8
Tylne lewe:	CONTINENTAL 225/60 R18 104V XL WIN.CONTACT TS 830P TL	5,7
Tylne prawe:	CONTINENTAL 225/60 R18 104V XL WIN.CONTACT TS 830P TL	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Wojciech Suwa

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		104-130	
2	Dach		110-136	
3	Błotnik przedni	L	102-134	
4	Próg	L	96	
5	Drzwi przednie	L	104-136	
6	Drzwi tylne	L	102-120	
7	Błotnik tylny	L	106-122	
8	Błotnik przedni	P	162-178	
9	Próg	P	72	
10	Drzwi przednie	P	160-162	
11	Drzwi tylne	P	92-100	
12	Błotnik tylny	P	124-176	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		116-126	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowania	Listwa - pęknięta	

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**UKŁAD HAMULCOWY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza hamulcowa przednia	L	Zużyta		
2	Tarcza hamulcowa przednia	P	Zużyta		
3	Tarcza hamulcowa tylna	L	Zużyta		
4	Tarcza hamulcowa tylna	P	Zużyta		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | Praca układu osłabiona w działaniu. Do weryfikacji w warunkach serwisowych. |
| 6 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 7 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2szt |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Gaśnica | TAK |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 5 | Apteczka | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu