

Nr zlecenia: 102/27/06/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/06/27

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                          | Dane: [O] VII-2025 |                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                         | VIN:               | K M H L C 4 1 D A J U 1 0 4 3 3 1 |
| Marka:                                              | HYUNDAI                                  | Nr rejestracyjny:  | EBEUS36                           |
| Model pojazdu:                                      | i40 2.0 MR`15 E6                         | Nr Info-Ekspert:   | 016-01124                         |
| Wersja:                                             | Business                                 | Rok produkcji:     | 2017                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 251254 km                                |                    |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2018/03/06                               |                    |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2025/03/01                               |                    |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | sedan 4 drzwiowy                         |                    |                                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 2020 kg                                  |                    |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)             |                    |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1999 ccm / 121kW (165KM)                 |                    |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                         |                    |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                 |                    |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                            |                    |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym |                    |                                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                            |
|------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 31   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 2    | Autoalarm                                 | 32   | Poduszki powietrzne boczne przednie                   |

|    |                                                        |    |                                                          |
|----|--------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
| 3  | Czujnik deszczu                                        | 33 | Radioodtwarzacz CD + MP3                                 |
| 4  | Czujniki ciśnienia w oponach                           | 34 | Reflektory bi-ksenonowe                                  |
| 5  | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą                   | 35 | Schówek chłodzony                                        |
| 6  | Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10 kierunkach | 36 | Siatka mocująca bagaż                                    |
| 7  | Fotel pasażera z regulacją wysokości                   | 37 | Sterowanie radiem w kierownicy                           |
| 8  | Głośniki 6 szt.                                        | 38 | System Bluetooth                                         |
| 9  | Gniazdo 12V                                            | 39 | System kontroli podjazdu HAC                             |
| 10 | Hamulec postojowy elektryczny                          | 40 | System kontroli trakcji VSM                              |
| 11 | Immobilizer                                            | 41 | System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu                 |
| 12 | Kierownica podgrzewana                                 | 42 | System stabilizacji toru jazdy ESC                       |
| 13 | Kierownica pokryta skórą                               | 43 | System statycznych świateł doświetlających zakręty       |
| 14 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                   | 44 | System utrzymania pasa ruchu LKAS                        |
| 15 | Kluczyk zbliżeniowy                                    | 45 | System wspomagania nagłego hamowania                     |
| 16 | Kolumna kierownicy regulowana                          | 46 | Szyba przednia ogrzewana częściowo                       |
| 17 | Koło zapasowe dojazdowe                                | 47 | Szyby atermiczne                                         |
| 18 | Komputer pokładowy                                     | 48 | Szyby przyciemniane                                      |
| 19 | Kurtyny powietrzne boczne                              | 49 | Szyby tylne dodatkowo przyciemniane                      |
| 20 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie              | 50 | Światła do jazdy dziennej                                |
| 21 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                 | 51 | Światła p/mgielne LED                                    |
| 22 | Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami                 | 52 | Tapicerka tekstylna                                      |
| 23 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie           | 53 | Tarcze kół aluminiowe 17"                                |
| 24 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX                  | 54 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne             |
| 25 | Nakładki ozdobne progów                                | 55 | Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz |
| 26 | Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie         | 56 | Zagłówki aktywne                                         |
| 27 | Podłokietnik centralny przedni                         | 57 | Zamek centralny zdalnie sterowany                        |
| 28 | Podłokietnik siedzeń tylnych                           | 58 | Złącze "AUX"                                             |
| 29 | Poduszka powietrzna kierowcy                           | 59 | Złącze "USB"                                             |
| 30 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                  |    |                                                          |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- Fotele przednie podgrzewane  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Fotel pasażera podgrzewany
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Lakier metalizowany
- System nawigacji satelitarnej pakiet  
System nawigacji satelitarnej  
Głośnik subwoofer  
Kamera cofania  
Tuner radiowy cyfrowy  
Wyświetlacz 7"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ |        |      |     |                             | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------|--------|------|-----|-----------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | DUNLOP     | 215/50 | ZR17 | 95Y | XL SP SPORT MAXX RT2 TL MFS | 6,4          |
| Przednie prawe: | DUNLOP     | 215/50 | ZR17 | 95Y | XL SP SPORT MAXX RT2 TL MFS | 6,1          |
| Tylne lewe:     | DUNLOP     | 215/50 | ZR17 | 95Y | XL SP SPORT MAXX RT2 TL MFS | 5,9          |
| Tylne prawe:    | DUNLOP     | 215/50 | ZR17 | 95Y | XL SP SPORT MAXX RT2 TL MFS | 6,3          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Aktualność badań technicznych      | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa              | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiipojazdu.gov.pl


Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Wojciech Suwa  
Wycena wykonana: Albert Kalużny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

| <div> <b>KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne</b></div> |                       |       |                             |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| L.p.                                                                                                                                                  | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
| 1                                                                                                                                                     | Drzwi boczne przednie | L     | Wgniecenia                  |      |         |
| 2                                                                                                                                                     | Drzwi boczne przednie | P     | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |
| 3                                                                                                                                                     | Drzwi boczne tylne    | L     | Wgniecenia                  |      |         |
| 4                                                                                                                                                     | Drzwi boczne tylne    | P     | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**


| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 162-180              |      |
| 2    | Dach                          |       | 130-150              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 156                  |      |
| 4    | Próg                          | L     | 158                  |      |
| 5    | Drzwi przednie                | L     | 150-154              |      |
| 6    | Drzwi tylne                   | L     | 122-134              |      |
| 7    | Błotnik tylny                 | L     | 118-136              |      |
| 8    | Błotnik przedni               | P     | 160-162              |      |
| 9    | Próg                          | P     | 122                  |      |
| 10   | Drzwi przednie                | P     | 132-156              |      |
| 11   | Drzwi tylne                   | P     | 120-134              |      |
| 12   | Błotnik tylny                 | P     | 134                  |      |
| 13   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 134-136              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu                 | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak tylny                  |       | Zarysowania        |      |         |
| 2    | Szyba przednia                 |       | Pęknięcie          |      |         |
| 3    | Szyba drzwi bocznych przednich | L     | Zarysowania        |      |         |

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl. | L     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl. | P     | Zabrudzony         |      |         |
| 3    | Kanapa tylna       |       | Zabrudzona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Opona koła przedniego                    | P     | Przecięty bok opony         |      |         |
| 2    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 3    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 4    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 5    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

**UKŁAD HAMULCOWY**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza hamulcowa przednia | L     | Ogniska korozji    |      |         |
| 2    | Tarcza hamulcowa przednia | P     | Ogniska korozji    |      |         |
| 3    | Tarcza hamulcowa tylna    | L     | Ogniska korozji    |      |         |
| 4    | Tarcza hamulcowa tylna    | P     | Ogniska korozji    |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Według informacji uzyskanych od osoby okazującej pojazd od około roku wycofany z eksploatacji.

Na tablicy rozdzielczej świeci się szereg kontrolki dotyczących m.in układu smarowania silnika, systemu Auto Hold, EPB. Do weryfikacji w warunkach serwisowych.

## DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

|   |                             |      |
|---|-----------------------------|------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 2szt |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK  |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK  |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK  |
| 5 | Gaśnica                     | TAK  |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK  |
| 7 | Apteczka                    | TAK  |

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie

pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6






Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32






Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52





Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57



Fot. nr 58





Fot. nr 59



Fot. nr 60

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*