

Nr zlecenia: 91/02/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/02

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## P o g l ą d o w y   R a p o r t   S t a n u   T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                             | Dane: [O] VII-2025 |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                            | VIN:               | U 5 Y H 1 5 1 1 A L L 1 2 0 2 8 5 |
| Marka:                                              | KIA                                         | Nr rejestracyjny:  | WM690KU                           |
| Model pojazdu:                                      | Ceed 1.0 MR`18 E6                           | Nr Info-Ekspert:   | 052-01215                         |
| Wersja:                                             | S                                           | Rok produkcji:     | 2020                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 69003 km                                    |                    |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2021/02/09                                  |                    |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/02/02                                  |                    |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy                        |                    |                                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1800 kg                                     |                    |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)                |                    |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 998 ccm / 88kW (120KM)                      |                    |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza                |                    |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                            |                    |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                    |                    |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                               |                    |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Granatowy 2-warstwowy z efektem metalicznym |                    |                                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                           |             |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| <b>L.p.</b>             | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>         | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>                     |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 29          | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 2                       | Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA      | 30          | Poduszki powietrzne boczne przednie                   |
| 3                       | Autoalarm obwodowy                        | 31          | Radioodtwarzacz MP3                                   |
| 4                       | Czujnik obecności pasażera przód/tył      | 32          | Regulacja podświetlenia zegarów                       |
| 5                       | Czujnik zmierzchu                         | 33          | Schówek na okulary                                    |
| 6                       | Czujniki ciśnienia w oponach              | 34          | Spoiler tylny                                         |
| 7                       | Fotel kierowcy z regulacją wysokości      | 35          | Sterowanie radiem w kierownicy                        |
| 8                       | Głośniki 6 szt.                           | 36          | System automatycznego przełączania                    |

|    |                                                                                                                          |    |                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                          |    | między światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA) |
| 9  | Gniazdo 12V w konsoli centralnej                                                                                         | 37 | System stabilizacji toru jazdy ESC                              |
| 10 | Immobilizer                                                                                                              | 38 | System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC                   |
| 11 | Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z 2 trybami pracy: miejskim, pozamiejskim | 39 | System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA                        |
| 12 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                                     | 40 | Szyby barwione                                                  |
| 13 | Klimatyzacja                                                                                                             | 41 | Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostek lodu          |
| 14 | Kluczyk składany                                                                                                         | 42 | Światła mijania projekcyjne                                     |
| 15 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                                                                          | 43 | Światła mijania włączane automatycznie                          |
| 16 | Koło zapasowe dojazdowe                                                                                                  | 44 | Światło dodatkowe STOP LED                                      |
| 17 | Komputer pokładowy                                                                                                       | 45 | Tapicerka "Beat" w kolorze czarnym                              |
| 18 | Konsola centralna                                                                                                        | 46 | Tarcze kół stalowe 15"                                          |
| 19 | Kurtyny powietrzne boczne                                                                                                | 47 | Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy                          |
| 20 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                                                                             | 48 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne        |
| 21 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                                                                              | 49 | Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym                          |
| 22 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                                   | 50 | Wyświetlacz komputera pokładowego 3,5" monochromatyczny         |
| 23 | Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika                                                                                    | 51 | Zamek centralny zdalnie sterowany                               |
| 24 | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX                                                                                   | 52 | Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu                       |
| 25 | Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami                                                                                     | 53 | Zderzaki w kolorze nadwozia                                     |
| 26 | Oświetlenie do czytania                                                                                                  | 54 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"                                |
| 27 | Podłokietnik centralny przedni                                                                                           | 55 | Złącze "USB"                                                    |
| 28 | Poduszka powietrzna kierowcy                                                                                             |    |                                                                 |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane  
Siedzenia tylne składane  
Siedzenia tylne dzielone 60/40
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Czujniki parkowania - tył
- Lakier metalizowany

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                           | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO2 | 5,0          |
| Przednie prawe: | *HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO2 | 5,0          |
| Tylne lewe:     | *HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO2 | 5,0          |
| Tylne prawe:    | *HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO2 | 5,0          |

### KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                          | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                   | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa                                    | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(-)

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzetu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Opony dodatkowe, używane - 4 szt

Laufenn I Fit 195/65 R15, 91H - wysokość bieżnika 5-6mm

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Adam Regulski

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                            | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | P     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Zarysowania powłoki lakierowej                |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej     |      |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej     |      |         |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej     |      |         |
| 6    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej     |      |         |
| 7    | Słupek przedni        | P     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej |      |         |
| 8    | Błotnik tylny         | L     | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej     |      |         |
| 9    | Błotnik tylny         | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                |      |         |

Oględziny zostały wykonane wewnątrz hali. Istnieje możliwość ujawnienia dodatkowych uszkodzeń w świetle dziennym.


Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 70                   |      |
| 2    | Dach                          |       | 80                   |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 70                   |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 90                   |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 110                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 120                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 130                  |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 130                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 150                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 280-840              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 110                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



## NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                             | Opis     | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia, odstaje | popękany |         |

|   |                                            |   |                                           |  |  |
|---|--------------------------------------------|---|-------------------------------------------|--|--|
| 2 | Reflektor                                  | P | Zarysowany                                |  |  |
| 3 | Obudowa lusterka bocznego                  | L | Zarysowana                                |  |  |
| 4 | Zderzak tylny                              |   | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej |  |  |
| 5 | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich | P | Zarysowana                                |  |  |
| 6 | Kołpak koła tył                            | P | Popękany, ubytki materiału                |  |  |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl. | L     | Poplamiony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl. | P     | Poplamiony         |      |         |
| 3    | Kanapa tylna       |       | Poplamiona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Podwyższona głośność hamulców przód.  
Konieczna weryfikacja serwisowa.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |                            |
|---|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG                   |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG                   |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG                   |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG                   |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | PODWYŻSZONA GŁOŚNOŚĆ PRZÓD |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG                   |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |               |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa      | TAK           |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 2szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny    | TAK           |
| 4 | Instrukcja obsługi     | TAK           |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25




Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32






Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40






Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44






Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52





Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55




Fot. nr 56





Fot. nr 57




Fot. nr 58





Fot. nr 59



Fot. nr 60





Fot. nr 61



Fot. nr 62





Fot. nr 63



Fot. nr 64





Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68





Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72





Fot. nr 73



Fot. nr 74





Fot. nr 75



Fot. nr 76






Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79




Fot. nr 80





Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*