

Nr zlecenia: 135/09/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/09

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [O] VII-2025 |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                          | VIN:               | WBA31AJ010CK01416 |
| Marka:                                              | BMW                                       | Nr rejestracyjny:  | PZ380XR           |
| Model pojazdu:                                      | 530 Touring Diesel MR`21 E6d G31          | Nr Info-Ekspert:   | 003-06331         |
| Wersja:                                             | xDrive Luxury Line Steptronic             | Rok produkcji:     | 2022              |
| Wskazanie drogomierza                               | 97772 km                                  |                    |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2022/03/24                                |                    |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2027/03/17                                |                    |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe            |                    |                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 2610 kg*                                  |                    |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.) |                    |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 2993 ccm / 210kW (286KM)                  |                    |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |                    |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 6 / rzędowy / 24                          |                    |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                              |                    |                   |
| Rodzaj napędu                                       | 4WD (4x4)                                 |                    |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Szary 2-warstwowy typu uni                |                    |                   |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>WYPOSAŻENIE STANDARDOWE</b> |
|--------------------------------|

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                            | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                                             | 28   | Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie               |
| 2    | Autoalarm                                                                             | 29   | Przełącznik właściwości jezdnych                                 |
| 3    | ConnectedDrive Services                                                               | 30   | Przycisk Start/Stop                                              |
| 4    | Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania                               | 31   | Relingi dachowe czarne matowe                                    |
| 5    | Dysze spryskiwaczy podgrzewane                                                        | 32   | System Active Park Distance Control (PDC - czujniki przód i tył) |
| 6    | Dywaniki welurowe                                                                     | 33   | System hamowania z odzyskiem energii                             |
| 7    | Emergency call                                                                        | 34   | System kontroli ciśnienia w oponach                              |
| 8    | Hamulec ręczny z automatyczną funkcją hold                                            | 35   | System kontroli trakcji                                          |
| 9    | Immobilizer                                                                           | 36   | System ochrony pieszych pasywny                                  |
| 10   | Kierownica wielofunkcyjna                                                             | 37   | System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard                 |
| 11   | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa rozszerzony zakres funkcji                       | 38   | System przeładunkowy                                             |
| 12   | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                                       | 39   | Szyby atermiczne                                                 |
| 13   | Komputer pokładowy                                                                    | 40   | Światła tylne LED                                                |
| 14   | Końcówki układu wydechowego pojedyncze, w kształcie rombu, 2 szt.                     | 41   | Tapicerka tekstylna Junction                                     |
| 15   | Kurtyny powietrzne boczne                                                             | 42   | Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke 618"                          |
| 16   | Lakier niemetalizowany Biel alpejska                                                  | 43   | Telefonia ulepszona z rozszerzoną łącznością                     |
| 17   | Listwy ozdobne ciemne oksydowane srebro, matowe z listwą akcentową w perłowym chromie | 44   | Teleservices                                                     |
| 18   | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                                             | 45   | Tempomat z funkcją hamowania                                     |
| 19   | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie                                          | 46   | Trójkąt ostrzegawczy                                             |
| 20   | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX                                                | 47   | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                        |
| 21   | Obramowania szyb chromowane                                                           | 48   | Uchwyt na napoje                                                 |
| 22   | Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane                               | 49   | Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku                          |
| 23   | Oświetlenie powitalne                                                                 | 50   | Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)                     |
| 24   | Pakiet lusterek zewnętrznych rozszerzony                                              | 51   | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic  |
| 25   | Podłokietnik centralny przedni                                                        | 52   | Zabezpieczenie kół przed kradzieżą                               |
| 26   | Podłokietnik siedzeń tylnych                                                          | 53   | Zamek centralny zdalnie sterowany                                |
| 27   | Poduszki powietrzne boczne przednie                                                   | 54   | Zestaw naprawczy opon                                            |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji
  - System nawigacji satelitarnej
  - Wyświetlacz wskaźników 12,3"
  - Monitor pokładowy 12,3" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
- 2 Kierownica sportowa pokryta skórą
  - Kierownica sportowa
  - Kierownica pokryta skórą
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Connected Professional
  - Serwis Real Time Traffic Information
  - Usługi Concierge Services
  - Funkcja Remote 3D View
  - Przygotowanie do Apple CarPlay
  - Usługi zdalne
- 5 Pakiet Luxury Line
  - Wykończenie zewnętrzne Chrome Line
  - Tapicerka ze skóry Dakota
  - Oświetlenie Ambiente
  - Listwy ozdobne Finline Ridge z listwą akcentową w perłowym chromie

- Panel deski rozdzielczej pokryty skórą syntetyczną Sensatec
- Tarcze kół aluminiowe 18" "W-Spoke 632"
- 6 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
  - Poduszka powietrzna kierowcy
  - Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotele przednie podgrzewane
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Fotele przednie wielofunkcyjne M dla pakietu sportowego M
- 3 Hak holowniczy sterowany elektrycznie
- 4 Kamera cofania
- 5 Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)
- 6 Pakiet M Sport (dopłata)
  - Fotele przednie sportowe
  - Zawieszenie sportowe M
  - Pakiet aerodynamiczny typu "M"
  - Kierownica sportowa typu M
  - Kierownica pokryta skórą
  - Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
  - Oświetlenie Ambiente
  - Wykończenie zewnętrzne Shadow Line BMW Individual
  - Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
  - Lakier niemetalizowany Biel alpejska
  - Tapicerka tekstylna Rhombicle/Alcantara
  - Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 662 M"
  - Pedały i podnózek M
  - Listwy ozdobne aluminium Rhombicle Smoke Grey z listwą akcentową w perłowym chromie
  - Listwy progowe z napisem "M"
  - Dywaniki M - specyficzne z napisem M
  - Oznaczenie M na przednim panelu bocznym po lewej i prawej stronie w Chromie
  - Emblematy BMW M 50 Years
- 7 Reflektory LED adaptacyjne
- 8 Szyby tylne przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ   |        |      |     | Bieżnik [mm]                |     |
|-----------------|--------------|--------|------|-----|-----------------------------|-----|
| Przednie lewe:  | GOODYEAR     | 245/35 | ZR20 | 91Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 TL NO | 7,0 |
| Przednie prawe: | *BRIDGESTONE | 245/35 | R20  | 91Y | TURANZA RE 050A TL          | 7,0 |
| Tylne lewe:     | *BRIDGESTONE | 275/30 | R20  | 97Y | XL TURANZA RE 050A TL       | 6,0 |
| Tylne prawe:    | *BRIDGESTONE | 275/30 | R20  | 97Y | XL TURANZA RE 050A TL       | 6,0 |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa        | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Koła dodatkowe 4szt.

Opony pirelli Sottozero 245/45 R18 4,2-5,1mm

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Albert Kaluźny


**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------------|-------|-----------------------------|------|------------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Odkształcony                |      |            |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |            |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Wgniecenia                  |      |            |
| 4    | Słupek przedni        | L     | Odpryski powłoki lakierowej |      |            |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 110                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 100                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 110                  |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 100                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 120                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 100                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 90                   |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 110                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 110                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 100                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 120                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia                       | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Odpryski powłoki lakierowej              |      |         |
| 3    | Szyba przednia  |       | Odpryski warstwy zewnętrznej             |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Poszycie tapicerskie progu bagażnika     |       | Zarysowania        |      |         |
| 2    | Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia |       | Zarysowania        |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 2    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

|   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia            | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła       | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 7 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 8 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 9 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

|   |                        |      |
|---|------------------------|------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2szt |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK  |
| 3 | Instrukcja obsługi     | TAK  |
| 4 | Gaśnica                | TAK  |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK  |
| 6 | Apteczka               | TAK  |

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46





Fot. nr 47



Fot. nr 48






Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52





Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57



Fot. nr 58





Fot. nr 59



Fot. nr 60





Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64





Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*