

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215459/6/25-11401	Data raportu	25-06-2025
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	24-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/43677/25/06/16	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZ4G1JN071296
Marka, model	AUDI A7 Sportback 14-17
Typ, wersja	A7 3.0 TDI Quattro Competition
Numer rejestracyjny	WD1706H
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2967 ccm/240 kW
Stan licznika	306 170 km
Data 1. rej./rok prod.	29-12-2017/2017
Data nast. bad. techn.	19-12-2025
Nadwozie	hatchback 5/4
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Adaptacyjne światła hamowania - aut. włączanie światła awaryjnych w przypadku nagłego hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne), Alarm, Aplikacje dekoracyjne wnętrza - Drewno orzech Beaufort, Asystent światła drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania światła drogowych, Audi Music Interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych, Audi drive select z regulacją tłumienia amortyzatorów, Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmierzchowy światła z czujnikiem deszczu, Dyfuzor w kolorze platynowo-szarym, Dywaniki welurowe - przód i tył, Dźwignia zmiany biegów i kierownica obszyte czarną perforowaną skórą, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, Felgi aluminiowe 20 (5-ramienne) black design z połyskiem z ogumieniem 265/35, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa z funkcją zmiany biegów - skórzana, Klimatyzacja automatyczna z czujnikiem wilgotności i jakości powietrza, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Komputer pokładowy z 7 calowym wyświetlaczem, Koło zapasowe - dojazdowe, Koło zapasowe dojazdowe, Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED), Lampy w technologii LED (diodowe), Logo S-Line na listwach progowych drzwi, Logo S-line na przednich błotnikach, Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym z połyskiem, Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją przeciwosłepieniową, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie, Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym, Przedni podłokietnik, Radio systemu MMI, Spoiler tylny wysuwany automatycznie przy prędkości 130 km/h, Sportowe zderzaki przód/tył, Spryskiwacze lamp przednich, System MMI (Multi Media Interface), System Start/Stop z systemem rekuperacji, System nagłośnienia Audi Sound System, Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka skórzana Valcona z tłoczeniem S line na oparciach foteli przednich, Tempomat, Tylne podłokietniki ze schowkiem, Wspomaganie otwierania pokrywy bagażnika, Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic, Zacziski hamulców lakierowane w kolorze czerwonym, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie sportowe S-line, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej, Brak oznaczenia modelu/silnika, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy, Kamery ułatwiające parkowanie z funkcją Corner View (zestaw kamer: przód, tył), Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, sportowa z funkcją zmiany biegów - skórzana i ogrzewana, Lakier perłowy, Lampy w technologii LED Audi Matrix (diodowe) z dynamicznym asystentem światła drogowych, skłębne, Lusterka boczne elektrycznie składane z ukl. p/osłepieniowym oraz pamięcią, Pakiet promocyjny Comfort, Pakiet promocyjny Technology, System nagłośnienia BOSE, System rozpoznawania znaków drogowych, Szyby dodatkowo przyciemniane, tył (szyby privacy), Tylna kanapa - 3 osobowa (homologacja 5-osobowa), Zawieszenie pneumatyczne Adaptive air suspension

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, PZERO	265/35 20 99Y	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	265/35 20 99Y	4,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, PZERO	265/35 20 99Y	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	265/35 20 99Y	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200
2	Słupek przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Światnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Oślonę chłodnicy	pęknięcie	WY	2.2
2	Pokrywa ozdobna koła przód L	brak	WY	0.1
3	Pokrywa ozdobna koła przód R	brak	WY	0.1
4	Pokrywa ozdobna koła tył L	brak	WY	0.1
5	Pokrywa ozdobna koła tył R	brak	WY	0.1
6	Nakładka wew. przód	brak	WY	0.2
7	Dywaniki podłogi komplet	rozerwanie, ubytki materiału	WY	3.7
8	Opona przód R	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.3
9	Opona tył R	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.3
10	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	1
11	Dach	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.3
12	Oślonę lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	0.3
13	Światnik tylny L	rysa/odprysk	NA	0.5
14	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
15	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
16	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
17	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
18	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
19	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
20	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
21	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
22	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
23	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dowód rej. Str. 1



Fot. 30

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Atrapa przednia - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Inne 1



Fot. 40

Zderzak - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Opona przednia P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44


Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa tylna P - Inne 1



Fot. 50

Opona tylna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga aluminiowa tylna L - Inne 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 62

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Obudowa lusterka zew L - Inne 1



Fot. 64

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Felga Aluminiowa przednia L - Inne 1



Fot. 66

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 68

Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Półka/roleta tylna - Inne 1