

Nr zlecenia: 168/02/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/02

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                              | Dane: [O] VII-2025 |                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy             | VIN:               | T M B A R 7 N X 9 M Y 1 3 8 0 7 1 |
| Marka:                                              | SKODA                        | Nr rejestracyjny:  | WA4420F                           |
| Model pojazdu:                                      | Octavia IV 1.5 TSI MR`20 E6d | Nr Info-Ekspert:   | 034-04396                         |
| Wersja:                                             | Ambition                     | Rok produkcji:     | 2021                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 155642 km                    |                    |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2021/04/22                   |                    |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/04/17                   |                    |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | liftback 5 drzwiowy          |                    |                                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1883 kg*                     |                    |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk) |                    |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1498 ccm / 110kW (150KM)     |                    |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza |                    |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16             |                    |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                     |                    |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                |                    |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni   |                    |                                   |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>WYPOSAŻENIE STANDARDOWE</b> |
|--------------------------------|

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                             | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                              | 28   | Sygnalizacja otwartych drzwi                                                  |
| 2    | Blokada mechanizmu różnicowego EDS                                     | 29   | Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł                                 |
| 3    | Bluetooth                                                              | 30   | Sygnalizacja zmęczenia kierowcy                                               |
| 4    | Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania                | 31   | System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Kessy Go                          |
| 5    | Czujniki parkowania - tył z MANOEUVRE ASSIST                           | 32   | System DSR                                                                    |
| 6    | Funkcja SMART LINK                                                     | 33   | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV                           |
| 7    | Głośniki 8 szt.                                                        | 34   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP                                 |
| 8    | Gniazdo 12V w bagażniku                                                | 35   | System Front Assist                                                           |
| 9    | Hamulec postojowy elektromechaniczny                                   | 36   | System kontroli ciśnienia w oponach                                           |
| 10   | Immobilizer                                                            | 37   | System ostrzegający przed zjechaniem z pasa ruchu                             |
| 11   | Kamera cofania                                                         | 38   | System pokolizyjny ACS                                                        |
| 12   | Kierownica 2-ramienna                                                  | 39   | System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA                                  |
| 13   | Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa                       | 40   | System Start/Stop                                                             |
| 14   | Komputer pokładowy                                                     | 41   | System wspomagający hamowanie w zakrętach                                     |
| 15   | Kurtyny powietrzne boczne                                              | 42   | System wspomagania ruszania pod górę                                          |
| 16   | Lusterko wewnętrzne z czujnikiem wilgotności                           | 43   | Szyby regulowane elektrycznie z mechanizmem zapobiegającym przycięciu tylnemu |
| 17   | Miotłka w schowku drzwi kierowcy                                       | 44   | Światła do jazdy dziennej                                                     |
| 18   | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu              | 45   | Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem łuków LED                          |
| 19   | Poduszka powietrzna kierowcy                                           | 46   | Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami                             |
| 20   | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                                  | 47   | Tarcze kół aluminiowe 17" "Rotare Aero"                                       |
| 21   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia                  | 48   | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                                     |
| 22   | Poduszki powietrzne boczne przednie                                    | 49   | Usługa Care Connect                                                           |
| 23   | Radio Skoda Auto Swing (wyświetlacz 8,25" ,USB-C)                      | 50   | Wspomaganie układu kierowniczego                                              |
| 24   | Reflektory LED Basic                                                   | 51   | Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy                                                 |
| 25   | Schówek na okulary                                                     | 52   | Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane                       |
| 26   | Siatki mocujące bagaż 3 szt.                                           | 53   | Zestaw naprawczy opon                                                         |
| 27   | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach |      |                                                                               |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
  - Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
  - Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Podłokietniki centralne: przedni i tylny
  - Podłokietnik centralny przedni
  - Podłokietnik siedzeń tylnych
- 4 System kontroli poślizgu ASR/MSR
  - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
  - System p/poślizgowy MSR
- 5 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
  - Ogranicznik prędkości
  - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                           |
| 1    | Koło zapasowe dojazdowe 16"                          |
| 2    | Pakiet Selection                                     |
|      | System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy Full |
|      | Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia Sunset  |
|      | Czujniki parkowania - przód/tył z MANOEUVRE ASSIST   |

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                           | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | MICHELIN 205/55 R17 91V PRIMACY 4 TL | 4,0          |
| Przednie prawe: | MICHELIN 205/55 R17 91V PRIMACY 4 TL | 4,0          |
| Tylne lewe:     | MICHELIN 205/55 R17 91V PRIMACY 4 TL | 4,0          |
| Tylne prawe:    | MICHELIN 205/55 R17 91V PRIMACY 4 TL | 4,0          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiipojazdu.gov.pl

**Uwaga: odnotowano, że któryś z odczytów w historii pojazdu jest niższy niż poprzedni - może to wynikać z cofnięcia licznika lub błędnego zapisu**

Odczyt drogomierza z dnia 22.03.2023 - 86 113km  
Odczyt drogomierza z dnia 13.11.2023 - 83 566km

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Mateusz Wasilewski  
Wycena wykonana: Albert Kaluźny


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

|  | NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne |       |                                                        |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|---------|
| L.p.                                                                               | Nazwa elementu                            | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis | Fot. nr |
| 1                                                                                  | Pokrywa przednia                          |       | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |
| 2                                                                                  | Dach                                      |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |         |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki<br>[μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|-------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 147                     |      |
| 2    | Dach                          |       | 155                     |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 144                     |      |
| 4    | Próg                          | L     | 131                     |      |
| 5    | Drzwi przednie                | L     | 154                     |      |
| 6    | Drzwi tylne                   | L     | 143                     |      |
| 7    | Błotnik tylny                 | L     | 152                     |      |
| 8    | Błotnik przedni               | P     | 135                     |      |
| 9    | Próg                          | P     | 130                     |      |
| 10   | Drzwi przednie                | P     | 149                     |      |
| 11   | Drzwi tylne                   | P     | 147                     |      |
| 12   | Błotnik tylny                 | P     | 174                     |      |
| 13   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 151                     |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowany         |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Wykładzina dachu (podsufitka) |       | Zabrudzona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |              |
|---|-----------------------------|--------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 1szt okazano |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK          |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK          |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK          |
| 5 | Instrukcja obsługi          | TAK          |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego

zakupie.

Ů Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Ů Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ů Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Ů Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

Ů Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Ů Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

Ů Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

Ů Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

Ů Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Ů Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ů W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

Ů W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

Ů Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ů Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

Ů Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

Ů Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Ů W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

Ů Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17




Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26






Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30






Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35




Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*