

Nr zlecenia: 167/02/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 02.07.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B C R 7 N P 7 P 7 0 1 8 3 3 6
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	WI542ML
Model pojazdu:	Superb III 2.0 TDI MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert:	034-04471
Wersja:	Ambition 4x4 DSG	Rok produkcji:	2022
Wskaźnik drogowości	171994 km		
Data pierwszej rejestracji	20.10.2022		
Data ważności badania technicznego	19.10.2025		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkowita	2250 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 147kW (200KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4x4		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.		Nazwa elementu wyposażenia	
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół		
2	Asystent świateł Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)		
3	Blokada mechanizmu różnicowego EDS		
4	Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus		
5	Bluetooth		
6	Czujnik deszczu		
L.p.		Nazwa elementu wyposażenia	
29	Poduszki powietrzne boczne		
30	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie		
31	Radioodtwarzacz Bolero CD + MP3		
32	Reflektory przednie Matrix LED Top		
33	Schowek na okulary		
34	Spryskiwacze reflektorów		

7	Czujniki parkowania - tył	35	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
8	Fotele przednie i tylne z podparciem odcinka lędźwiowego	36	System aktywnego hamowania AEB
9	Funkcja SMART LINK	37	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Kessy Go
10	Głośniki 8 szt.	38	System DSR
11	Gniazdo 12V 2 szt.	39	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
12	Gniazdo 12V w bagażniku	40	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
13	Hamulec antykolizyjny	41	System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
14	Hamulec ręczny elektromechaniczny	42	System kontroli ciśnienia w oponach
15	Immobilizer	43	System p/poślizgowy MSR
16	Instalacja do montażu radia	44	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
17	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	45	System Start/Stop
18	Komputer pokładowy	46	Światła do jazdy dziennej LED
19	Kurtyny powietrzne boczne	47	Światła drogowe/mijania automatycznie przełączane
20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	48	Światła tylne LED
21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	49	Tarcze kół aluminiowe 17" DRAGON
22	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	50	Tempomat
23	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	51	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
24	Parasol	52	Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
25	Podłokietnik z przodu JUMBO BOX	53	VIRTUAL COCKPIT cyfrowy zestaw wskaźników
26	Poduszka powietrzna kierowcy	54	Zagłówki foteli przednich WOKS
27	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	55	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	56	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Kierownica wielofunkcyjna, skórzana 2-ramienna
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Sterowanie radiem w kierownicy
 - Kierownica pokryta skórą
 - Sterowanie telefonem w kierownicy
- Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia ściemniane automatycznie
 - Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
 - Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
 - Światła p/mgielne przednie
 - System doświetlania zakrętów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Lakier metalizowany
- Pakiet Comfort Ambition (dopłata)
 - Tarcze kół aluminiowe 17"
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Spryskiwacze szyby przedniej podgrzewane
 - Fotel pasażera podgrzewany
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI	215/55	R17	94V	P 7 CINTURATO TL	4,0
Przednie prawe:	PIRELLI	215/55	R17	94V	P 7 CINTURATO TL	4,0
Tylne lewe:	PIRELLI	215/55	R17	94V	P 7 CINTURATO TL	4,0
Tylne prawe:	PIRELLI	215/55	R17	94V	P 7 CINTURATO TL	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY


Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl - bez uwag

Oględziny przeprowadził: Mateusz Wasilewski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

	KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne				
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	L	Odkształcone		
3	Błotnik tylny	L	Odkształcony		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		132	
2	Dach		123	
3	Błotnik przedni	L	117	
4	Drzwi przednie	L	123	
5	Drzwi tylne	L	129	
6	Błotnik tylny	L	128	
7	Błotnik przedni	P	128	
8	Drzwi przednie	P	120	
9	Drzwi tylne	P	700	
10	Błotnik tylny	P	610	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		121	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1 szt. okazano
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Gaśnica	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40

Forma rejestracyjna pojazdu (Forma 1) dla pojazdu marki SKODA, typu WI 542ML, z datą rejestracji 19.10.2022. Dokument zawiera dane techniczne, dane właściciela (PREZYDENT M. ST. WARSZAWY) oraz dane techniczne pojazdu (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z).

Fot. nr 41

Forma rejestracyjna pojazdu (Forma 2) dla pojazdu marki SKODA, typu WI 542ML, z datą rejestracji 19.10.2022. Dokument zawiera dane techniczne, dane właściciela (PREZYDENT M. ST. WARSZAWY) oraz dane techniczne pojazdu (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z).

Fot. nr 42



Fot. nr 43

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu