

Nr zlecenia DEKRA: PFP(W)/WAW/40906/25/06/05
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 05-06-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Michał Lasota
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a
02-672 Warszawa



Rzeczoznawcy: **Remigiusz Polody (NEW)**
DEKRA Polska - współpraca O/Poznań
Norbert Kutyla
DEKRA Polska - Centrala

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
PFP(W)-MOB-WPO(Z)/netto, WP

Nr zlecenia DEKRA
Data zlecenia

PFP(W)/WAW/40906/25/06/05
05-06-2025

Zleceniodawca

Michał Lasota
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a, 02-672 Warszawa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
OPEL
Mokka 20-24, Mokka 1.2 T Edition S&S

Nr rejestracyjny
VIN

ZS015TF
VXKUSHPVKPW101164

Data oględzin
Miejsce oględzin

2025-07-08
Wielkopolskie, 62-081 Baranowo, , Budowlanych 7

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (kupno)¹ 50 400 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0146183
Producent	OPEL
Model	Mokka 20-24
Typ/wersja	Mokka 1.2 T Edition S&S
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1195
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1700
Rozstaw osi 1/2	2557
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1199
Moc silnika [KM/kW]	100/74
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	ZS015TF
VIN	VXKUSHPVKPW101164
Data 1. rejestracji	31-10-2023
Data nast. bad. techn.	31-10-2026
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	56 980 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Continental, EcoContact 6	215/65 R16 98H	2,0 mm
	lewe	Continental, EcoContact 6	215/65 R16 98H	2,0 mm
tylna	prawe	Continental, EcoContact 6	215/65 R16 98H	2,0 mm
	lewe	Continental, EcoContact 6	215/65 R16 98H	2,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. Blokada manualna drzwi tylnych przed przypadkowym otwarciem od wewnątrz
2. Czujnik deszczu
3. Dach w kolorze nadwozia
4. Elementy ozdobne deski rozdzielczej: wzór X
5. Elementy ozdobne drzwi przednich: wzór X, tkanina Jet Black
6. Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 215/65
7. Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia)
8. Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach
9. Gniazdo ładowania USB
10. Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów
11. Hamulec postojowy sterowany elektrycznie
12. Immobilizer
13. Kamera cofania panoramiczna 180 stopni z czujnikami parkowania z tyłu
14. Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40
15. Klimatyzacja sterowana ręcznie
16. Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie
17. Konsola centralna bez podłokietnika (zawiera gniazdo USB i uchwyt na kubek przód i tył)
18. Koło kierownicy sportowe pokryte skórą, spłaszczony u dołu, z przyciskami sterowania
19. Lakier metaliczny, zielony Ikone
20. Listwa boczna w linii dachu w kolorze srebrnym
21. Listwy dekoracyjne deski rozdzielczej w kolorze srebrnym
22. Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane
23. Lusterko wewnętrzne światłoczułe
24. Podsufitka szara (lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, podświetlane tylko kierowcy)
25. Poduszki przednie kierowcy i pasażera, boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne w obu rzędach
26. Reflektory i światła do jazdy dziennej w technologii LED, z systemem sterowania światłami drogowymi
27. Spojler dachowy lakierowany na czarno
28. System Radio z łączami Bluetooth, USB i DAB, 4 głośniki, kolorowy ekran dotykowy 7"
29. System Start/Stop
30. System monitorowania ciśnienia w oponach z zestawem naprawczym do opon i kompresorem
31. System ostrzegania przed kolizją (również z pieszym) i automat. hamowania przy niskich prędkościach
32. System wykrywania zmęczenia kierowcy
33. Szyby sterowane elektrycznie przednie i tylne
34. Tapicerka materiałowa Jet Black, czarna
35. Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości
36. Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu ze wspomaganie utrzymania na pasie ruchu
37. Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control
38. Układ wspomagający ruszanie na pochyłościach HSA
39. Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy kolorowy 7"
40. Zaczepy Isofix do fotelików dziecięcych na tylnych zewnętrznych siedzeniach
41. Światła automatycznie sterowane z czujnikiem oświetlenia (tunelowym)
42. Światła tylne w technologii LED

Wartość bazowa pojazdu
 Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹ 52 358 zł
KorektyPierwsza rejestracja
 Korekta 1. rejestracji **1 994 zł**
 Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 54 351 zł

Przebieg

Korekta przebiegu **-2 382 zł**
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu 51 969 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia **-568 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 51 401 zł

Inne

Stan dbałości o pojazd (-2,00%) -1 039 zł
Łącznie inne **-1 039 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych 50 362 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

50 400 zł (netto/zakup)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Data: 08-07-2025

Rzecznik DEKRA:
Remigiusz Polody (NEW)
Norbert Kutyla

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

[1] - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) - oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego**Nadwozie**

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie
Drzwi P L	zarysowanie	Bok lewy
Drzwi T L	wgniecenie	Bok lewy
Szyba atermiczna PRZ	odprysk szkła	Przód
Zderzak lakier. PRZ	zarysowanie	Przód

Kabina

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Wnętrze

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie
Kanapa standard.	zabrudzenie	Fotele/Kanapa

Wnętrze kabiny

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Przedział ładunkowy

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Rama/Podwozie

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Ograniczenia parkingowe.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
-

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Tył



Fot. 6.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Numer identyfikacyjny



Fot. 8.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Komora silnika



Fot. 10.
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Spód tył



Fot. 12.
Bagażnik


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Zestaw naprawczy koła




Fot. 14.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 15.


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 16.

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 18.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Zestaw wskaźników



Fot. 20.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 22.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Konsola środkowa



Fot. 24.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 25.
Kierownica (na wprost)




Fot. 26.
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 28.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 29.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 30.
PRZ - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
PRZ - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 32.
PRZ - odprysk szkła 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
PRZ - odprysk szkła 2



Fot. 34.
PRZ - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
PRZ - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 36.
PRZ - zarysowanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
PRZ - zarysowanie 2



Fot. 38.
L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

L - zarysowanie 1



Fot. 40.


L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

L - wgniecenie 1



Fot. 42.

- zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
- zabrudzenie 1

Arkusz kontrolny

Producent	OPEL
Model	Mokka 20-24
Typ	Mokka 1.2 T Edition S&S
Nr rejestracyjny	ZS015TF
VIN	VXKUSHPVKPW101164

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2022)	47 398 zł
Notowanie (2023)	52 358 zł
Notowanie (2024)	58 943 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	31-10-2023
Data wyceny	08-07-2025
Okres eksploatacji [lata]	1,83
Korekta 1. rejestracji	1 994 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	54 351 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	31 050,00
Różnica przebiegu	-25 930,00
Wartość korekty	-2 382 zł
Korekta przebiegu	-2 382 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	51 969 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	-568 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	51 401 zł

Inne

Łącznie inne	-1 039,39 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	50 362 zł

Wartość rynkowa pojazdu 50 400 zł (netto/zakup)¹