

Nr zlecenia: 109/02/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/02

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## P o g l ą d o w y   R a p o r t   S t a n u   T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                         | Dane: [O] VII-2025 |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                        | VIN:               | U 5 Y H 1 5 1 1 A L L 1 2 0 4 5 7 |
| Marka:                                              | KIA                                     | Nr rejestracyjny:  | WM648KW                           |
| Model pojazdu:                                      | Ceed 1.0 MR`18 E6                       | Nr Info-Ekspert:   | 052-01215                         |
| Wersja:                                             | S                                       | Rok produkcji:     | 2020                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 101212 km                               |                    |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2021/03/30                              |                    |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/03/30                              |                    |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy                    |                    |                                   |
| Dop. masa całk.                                     | 1800 kg                                 |                    |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)            |                    |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 998 ccm / 88kW (120KM)                  |                    |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza            |                    |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                        |                    |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                |                    |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                           |                    |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym |                    |                                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                           |             |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| <b>L.p.</b>             | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>         | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>                     |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 28          | Poduszka powietrzna kierowcy                          |
| 2                       | Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA      | 29          | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 3                       | Autoalarm obwodowy                        | 30          | Poduszki powietrzne boczne przednie                   |
| 4                       | Czujnik obecności pasażera przód/tył      | 31          | Radioodtwarzacz MP3                                   |
| 5                       | Czujnik zmierzchu                         | 32          | Schówek na okulary                                    |
| 6                       | Czujniki ciśnienia w oponach              | 33          | Spoiler tylny                                         |
| 7                       | Fotel kierowcy z regulacją wysokości      | 34          | Sterowanie radiem w kierownicy                        |
| 8                       | Głośniki 6 szt.                           | 35          | System Auto Start/Stop                                |
| 9                       | Gniazdo 12V w konsoli centralnej          | 36          | System automatycznego przełączania                    |

|    |                                                                                                                          |    |                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                          |    | pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA) |
| 10 | Immobilizer                                                                                                              | 37 | System stabilizacji toru jazdy ESC                                |
| 11 | Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z 2 trybami pracy: miejskim, pozamiejskim | 38 | System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC                     |
| 12 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                                     | 39 | System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA                          |
| 13 | Klimatyzacja                                                                                                             | 40 | Szyby barwione                                                    |
| 14 | Kluczyk składany                                                                                                         | 41 | Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostek lodu            |
| 15 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                                                                          | 42 | Światła mijania projekcyjne                                       |
| 16 | Koło zapasowe dojazdowe                                                                                                  | 43 | Światła mijania włączane automatycznie                            |
| 17 | Komputer pokładowy                                                                                                       | 44 | Światło dodatkowe STOP LED                                        |
| 18 | Konsola centralna                                                                                                        | 45 | Tapicerka "Beat" w kolorze czarnym                                |
| 19 | Kurtyny powietrzne boczne                                                                                                | 46 | Tarcze kół stalowe 15"                                            |
| 20 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                                                                             | 47 | Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy                            |
| 21 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                                                                              | 48 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne          |
| 22 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                                   | 49 | Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym                            |
| 23 | Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika                                                                                    | 50 | Wyświetlacz komputera pokładowego 3,5" monochromatyczny           |
| 24 | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX                                                                                   | 51 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                 |
| 25 | Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami                                                                                     | 52 | Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu                         |
| 26 | Oświetlenie do czytania                                                                                                  | 53 | Zderzaki w kolorze nadwozia                                       |
| 27 | Podłokietnik centralny przedni                                                                                           | 54 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"                                  |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane  
Siedzenia tylne składane  
Siedzenia tylne dzielone 60/40
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Czujniki parkowania - tył
- Lakier metalizowany

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                            | Bieżnik [mm] |
|-----------------|---------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO 2 | 6,0          |
| Przednie prawe: | *HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO 2 | 6,0          |
| Tylne lewe:     | *HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO 2 | 4,0          |
| Tylne prawe:    | *HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO 2 | 4,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Do pojazdu dołączono dodatkowe opony 4 szt.:

TIGAR 195/65 R15 91H Winter - wysokość bieżnika: 6-7mm

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz

Wycenę wykonał: Rafał Choromański

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                            | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                                |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                                |      |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                                |      |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej, wgnieciona listwa dolna szyby |      |         |
| 5    | Słupek środkowy       | L     | Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu          |      |         |
| 6    | Dach                  |       | Zarysowania powłoki lakierowej                                |      |         |
| 7    | Błotnik tylny         | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                                |      |         |
| 8    | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Wgniecenie                                                    |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 60                   |      |
| 2    | Dach                          |       | 70                   |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 70                   |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 90                   |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 100                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 100                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 60                   |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 80                   |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 100                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 100                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 100                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



## NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni           |       | Zarysowany         |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego | L     | Zarysowana         |      |         |

|   |                           |   |            |  |  |
|---|---------------------------|---|------------|--|--|
| 3 | Obudowa lusterka bocznego | P | Zarysowana |  |  |
| 4 | Zderzak tylny             |   | Zarysowany |  |  |
| 5 | Kołpak przedni            | L | Pęknięty   |  |  |
| 6 | Kołpak przedni            | P | Pęknięty   |  |  |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Wykładzina dachu (podsufitka) |       | Poplamiona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                            |                             |
|---|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG                    |
| 2 | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG                    |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia               | BEZ UWAG                    |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła          | BEZ UWAG                    |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG                    |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego           | Szorowanie hamulców tylnych |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego           | BEZ UWAG                    |
| 8 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania    | BEZ UWAG                    |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |        |
|---|------------------------|--------|
| 1 | Książka serwisowa      | TAK    |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny    | TAK    |
| 4 | Instrukcja obsługi     | TAK    |
| 5 | Gaśnica                | TAK    |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK    |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80




Fot. nr 81




Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86




Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90




Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu