

Nr zlecenia: 132/04/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 04.07.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



P o g l ą d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	W V W Z Z Z 3 H Z K E 0 3 0 3 0 3
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	KR9ML87
Model pojazdu:	Arteon 2.0 BiTDI MR`17 E6	Nr Info-Ekspert:	040-08684
Wersja:	Elegance 4MOTION DSG	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	191315 km		
Data pierwszej rejestracji	22.08.2019		
Data ważności badania technicznego	20.08.2025		
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2360 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 176kW (239KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4x4		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	25	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
2	Asystent świateł drogowych Light Assist	26	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist	27	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL	28	Reflektory przednie LED
5	Blokada mechanizmu różnicowego XDS	29	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
6	Czujnik deszczu	30	System EDTC
7	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	31	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

8	Hamulec postojowy automatyczny	32	System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
9	Immobilizer	33	System ochrony pieszych aktywna pokrywa komory silnika
10	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	34	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
11	Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic, trzystrefowa z filtrem antyalergicznym	35	System stabilizacji toru jazdy przyczepy
12	Komputer pokładowy Premium z kolorowym wyświetlaczem	36	System Start/Stop
13	Końcówki układu wydechowego 2 szt. chromowane	37	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
14	Kurtyny powietrzne boczne	38	System wspomagania nagłego hamowania
15	Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej i drzwiach Line Light Black	39	System wyboru profilu jazdy
16	Listwy wykończeniowe szyb bocznych chromowane	40	Światła mijania włączane automatycznie
17	Lusterka zewnętrzne chromowane	41	Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami
18	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	42	Tapicerka siedzeń - środkowa część foteli pokryta Alcantarą, boczne części siedzeń pokryte skórą Vienna
19	Łopatkki w kolumnie kierownicy do zmiany biegów	43	Tarcze kół aluminiowe 18" "Muscat"
20	Oparcie siedzeń tylnych składane w stosunku 60/40 z podłokietnikiem, miejscem na napoje, otworem do długich przedmiotów	44	Tempomat adaptacyjny ACC
21	Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu	45	Wspomaganie układu kierowniczego
22	Pedały z nakładkami ze stali szlachetnej	46	Zamek centralny
23	Podłokietnik centralny przedni	47	Zderzak przedni z chromowanym wykończeniem
24	Poduszka powietrzna kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio system "Composition Media"
Głośniki 8 szt.
Instalacja telefonu GSM (Bluetooth)
Złącze "USB"
Złącze "AUX"
Złącze kart SD
Radioodtwarzacz CD/MP3
Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Fotele sportowe Top Comfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego i kąta nachylenia oparcia po stronie kierowcy
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
Fotel kierowcy z regulacją wysokości elektryczną
Fotel pasażera z regulacją wysokości elektryczną
Fotel kierowcy z regulacją elektryczną kąta pochylenia oparcia
- 4 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- 5 Pakiet Lusterka
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przy ściemnianie automatycznie
Oświetlenie przestrzeni podczas wsiadania i wysiadania z samochodu
- 6 System "Park Pilot"
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
Wizualizacja odstępu od przeszkody na ekranie radia
- 7 Tapicerka Alcantara z elementami skózanymi Vienna
Dysze spryskiwaczy podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
Oparcie siedzeń tylnych składane w stosunku 60/40 z podłokietnikiem, miejscem na napoje, otworem do długich przedmi

Tapicerka siedzeń - środkowa część foteli pokryta Alcantarą, boczne części siedzeń pokryte skórą Vienna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Area View Camera system kamer z widokiem 360 stopni
- 2 +Audio system Dynaudio Confidence
- 3 Fotele ergoComfort klimatyzowane z funkcją pamięci i masażu po stronie kierowcy
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
 - Fotele przednie klimatyzowane
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 12 kierunkach
 - Fotel kierowcy z funkcją masażu
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 12 kierunkach
- 4 Lakier metalizowany
- 5 System nawigacji satelitarnej Discover Pro (dopłata)
 - Głośniki 8 szt.
 - Instalacja telefonu GSM (Bluetooth)
 - System obsługi głosowej
 - Czytnik kart SDHC 2 szt.
 - System Volkswagen Media Control
 - Dysk twardy 64GB
 - Obsługa za pomocą gestów
 - System App-Connect
 - System rozpoznawania znaków drogowych Sign Assist
 - Radioodtwarzacz DVD, CD, MP3, WMA oraz gniazdem AUX-IN i dwoma USB obsługującymi iPod/iPhone
 - Wyświetlacz 9,2-calowy dotykowy z czujnikiem zbliżeniowym
- 6 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- 7 Tapicerka ze skóry Nappa (dopłata)
- 8 Tarcze kół aluminiowe 19" "Chennai" (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 245/40 R19 98Y P ZERO	6,0
Przednie prawe:	*PIRELLI 245/40 R19 98Y P ZERO	6,1
Tylne lewe:	*PIRELLI 245/40 R19 98Y P ZERO	5,9
Tylne prawe:	*PIRELLI 245/40 R19 98Y P ZERO	6,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Wyposażenie ustalono na podstawie udostępnionej specyfikacji.

Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Michał Boduszek

Wycena wykonana: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
2	Pokrywa przednia		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
6	Próg	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
7	Próg	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
8	Dach		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
9	Błotnik tylny	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
10	Błotnik tylny	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
11	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
12	Wnęka koła tylna	P	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		152-242	
2	Dach		134-141	
3	Błotnik przedni	L	123-129	
4	Drzwi przednie	L	122-126	
5	Drzwi tylne	L	123-127	
6	Błotnik tylny	L	121-132	
7	Błotnik przedni	P	110-115	
8	Drzwi przednie	P	111-115	
9	Drzwi tylne	P	121-125	
10	Błotnik tylny	P	119-124	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		219-268	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Reflektor	P	Brak listwy ozdobnej		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		

3	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
4	Szyba przednia		Pęknięcia, Odpryski		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Rozdarcie materiału, zabrudzony	Przepalone miejscowo poszycie	
2	Fotel przedni kpl.	P	Rozdarcie materiału, zabrudzony	Przepalone miejscowo poszycie	

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 1szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK SKAN DOWODU |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 5 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 6 | Gaśnica | TAK |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 8 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107




Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125




Fot. nr 126




Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140




Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151




Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154




Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158



Fot. nr 159



Fot. nr 160



Fot. nr 161



Fot. nr 162



Fot. nr 163




Fot. nr 164



Fot. nr 165



Fot. nr 166



Fot. nr 167



Fot. nr 168

X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO		X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO		X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO		X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO	
28.08.2025		m.p.		m.p.		m.p.	
25 MAR 2024		DATA		DATA		DATA	
PODPIS		PODPIS		PODPIS		PODPIS	
m.p.		m.p.		m.p.		m.p.	
DATA		DATA		DATA		DATA	
PODPIS		PODPIS		PODPIS		PODPIS	
m.p.		m.p.		m.p.		m.p.	
DATA		DATA		DATA		DATA	
PODPIS		PODPIS		PODPIS		PODPIS	

AKUSCIEKURZOWE

---(V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6 AG---

A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - data podjęcia pojazdu / wzięcia pojazdu, D - data sprzedaży, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F - maksymalna masa całkowita, G - masa własna, H - data ważności dowodu, I - data wydania dowodu rejestracyjnego, J - numer identyfikacyjny homologacji typu pojazdu, K1, K2, K3 - dane silnika, Q1 - maksymalna moc silnika (w kW), K1, K2 - rodzaj emisji (według dyrektywy ECE), K3 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w tonach), L - numer pojazdu, L - liczba osi, Q1, Q2 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcami / bez hamulców, K - potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego badania technicznego pojazdu.

Pouczenie:
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od daty, której wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 169

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu